

NOWE FUNKCJE

SOLIDWORKS 2016



Spis treści

Informacje prawne	11
1 Witamy w SOLIDWORKS 2016	14
Informacje główne	14
Najważniejsze udoskonalenia	15
Poprawa wydajności	18
Aby uzyskać więcej informacji	19
2 Interfejs użytkownika	21
Przeprojektowany interfejs użytkownika	21
Udoskonalone skalowanie interfejsu użytkownika dla ekranów o wysokiej rozdzielczości	22
Nowy styl ikon	23
Przeprojektowane triady	23
Karta „Przygotowywanie analizy” w menedżerze poleceń CommandManager	26
Rozwijane pola wprowadzania menedżera właściwości PropertyManager	26
Wydajność filtra drzewa operacji FeatureManager	27
Ukrywanie i pokazywanie płaszczyzn podstawowych	27
Sterowanie za pomocą klawiatury w menedżerach właściwości PropertyManager	28
Konsolidacja menu	29
Przenoszenie przycisków z narożnika potwierdzającego do wskaźnika	29
Stale wyświetlany pasek narzędzi szkicowania	31
Nawigacja po zaznaczeniu	31
Usprawnione dokowanie pasków narzędzi i menedżera poleceń CommandManager	34
Blokowanie bieżącego układu zadokowanych pasków narzędzi	35
Usytuowanie przycisku Cofnij na kontekstowym pasku narzędzi Wiązanie	35
Narzędzie wizualizacji dla odniesień	35
3 Podstawy SOLIDWORKS	37
3D ContentCentral	37
Udoskonalenia w zakresie druku 3D — karta Podgląd	38
Wyświetlanie linii prążków	39
Identyfikacja ścian wymagających podparcia	40
Udoskonalenia w zakresie druku 3D — karta Ustawienia	42
Zmiana skali modelu	42
Dostosowywanie orientacji modelu do objętości druku	44
Ostrzeżenia o aktywnej zawartości	45

Interfejs programowania aplikacji	45
Udoskonalone okno dialogowe Raport błędów SOLIDWORKS	47
Listy warunkowe w Generatorze kart właściwości	47
Tworzenie elementu sterującego „grupa list”	47
Określanie rodzica listy warunkowej	49
Usunięcie szybkich porad	50
Zastępowanie odniesień równań dla usuniętych operacji	51
Zapisywanie modyfikacji okna dialogowego	51
Wyszukiwanie w witrynie MySolidWorks	52
Udoskonalenia w zakresie drukowania z użyciem Harmonogramu zadań	54
4 INSTALACJA I ADMINISTRACJA	56
Usuwanie kont z widoku pulpitu administracyjnego CAD	56
Rozmieszczanie instalacji według adresów IP	56
Instalowanie SOLIDWORKS PDM	56
Zarządzanie dostępem do wersji oprogramowania SOLIDWORKS	57
Nowe produkty dołączane do pakietu SOLIDWORKS	59
SOLIDWORKS Rx	59
Sprawdzanie zgodności karty graficznej	59
Rejestrowanie rozszerzonych danych	59
Testowanie symulacji	60
Zasoby pomocne przy rozwiązywaniu problemów dotyczących instalacji	60
Narzędzie Upgrade Assistant	60
5 Złożenia	62
Wybieranie konfiguracji podczas dodawania komponentu	62
Udoskonalenia w zakresie wybierania komponentów	62
Wybieranie komponentów według rozmiaru	62
Wybieranie identycznych komponentów	63
Kopiowanie wielu komponentów	63
Wiązania	64
Udoskonalenia w zakresie wyboru wiązania krzywki	64
Okno podglądu komponentu	64
Udoskonalenia w zakresie kopiowania z wiązaniami	66
Globalne zastępowanie odniesień wiązań zakończonych niepowodzeniem	66
Konfigurowanie komponentów jako przezroczyste na potrzeby wiązania	69
Kontroler wiązań	71
Udoskonalenia w zakresie szybkich wiązań	77
Tworzenie odbicia lustrzanego operacji złożenia	78
Udoskonalenia w zakresie szyku komponentów opartego na szyku	79
Ocena wydajności (dawniej AssemblyXpert Złożeń)	80
Usuwanie nieużywanych operacji	80

Jednoczesne usuwanie wszystkich wyglądów	80
Zmiana nazw komponentów w drzewie operacji FeatureManager	81
Zastąpienie podzespołów częściami wieloobiektowymi	82
Podzespoły	82
Udoskonalenia funkcji formowania/rozkładania podzespołów	82
Udoskonalenia w zakresie zmiany kolejności podzespołów	82
Tworzenie odbicia lustrzanego i szyku elastycznych podzespołów	83
Otwieranie podzespołów	83
Podzespoły wirtualne	84
Tymczasowa naprawa komponentów przy użyciu oddzielnego narzędzia	84
Przełączanie widoczności obiektów	84
Udoskonalenia w programie Treehouse	85
Wyświetlanie i edytowanie właściwości specyficznych dla konfiguracji	85
Opcje Treehouse	86
Tworzenie nowych plików z istniejących	87
6 CircuitWorks	88
Budowanie w trybie seryjnym modeli SOLIDWORKS na podstawie plików ECAD	88
Udoskonalona biblioteka komponentów	89
Tworzenie ścieżek miedzianej jako kalkomanii	90
Filtrowanie komponentów podczas otwierania plików ECAD	91
Lokalizowanie komponentów CircuitWorks	92
Zapisywanie i ładowanie opcji programu CircuitWorks	92
Określanie wysokości komponentu	93
7 DimXpert Wymiarów	95
Wymiary podstawowe	95
Bazy pomiarowe	96
Ramki etykiety bazy pomiarowej	97
DimXpert Wymiarów w złożeniach	98
Zmiany w DimXpert Wymiarów	99
Wybieranie krawędzi ściany	99
Odniesienie poziome i pionowe oraz wymiary DimXpert Wymiarów	100
Wybieranie krawędzi sylwetki	101
8 SOLIDWORKS Composer	103
SOLIDWORKS Composer	103
Importowanie dokładnych nazw elementów drzewa z plików 3DXML	103
Importowanie geometrii konstrukcyjnych z ustawieniem Zostaw na wierzchu	103
Import plików Parasolid	104
Import plików Unigraphics	104
Nowe rozwiązania w interfejsie API programu Composer	104
Nowe tory osi czasu	104

Importowanie punktów z ustawieniem Zostaw na wierzchu	104
Przywracanie widoczności aktywnego widoku	104
Grube obramowanie aktywnego widoku	105
SOLIDWORKS Composer Sync	105
Importowanie dokładnych nazw elementów drzewa z plików 3DXML	105
Importowanie geometrii konstrukcyjnych z ustawieniem Zostaw na wierzchu	105
Import plików Parasolid	105
Import plików Unigraphics	105
Importowanie punktów z ustawieniem Zostaw na wierzchu	105
SOLIDWORKS Composer Player	106
Przywracanie widoczności aktywnego widoku	106
Grube obramowanie aktywnego widoku	106
9 SolidWorks Costing	107
Zestawienie kosztów złożenia	107
Raport kalkulacji kosztów Costing dla złożów	108
Szacowanie kosztów złożenia	109
Szablony kalkulacji kosztów Costing	109
Import i eksport w szablonach kalkulacji kosztów Costing	109
Zagnieżdżenie ramki granicznej	110
Wybór standardowych rozmiarów arkuszy w narzędziu Sheet Metal Costing	111
Wyższa wydajność narzędzia Costing	112
Oparta na regułach kalkulacja kosztów Costing	113
Konfiguracja szacowania kosztów w oparciu o reguły	114
10 Opisywanie szczegółów i rysunki	115
Wymiary	115
Objaśnienia sfazowania i wymiary podwójne	115
Udoskonalenia w zakresie wymiarowania	115
Skracanie w perspektywie wymiarów liniowych	116
Objaśnienia otworów i wymiary podwójne	116
Inteligentne wymiarowanie a proste objaśnienia gwintu	117
Widoki rysunku	117
Skalowanie znaczników środka	117
Wzory kreskowania	118
Widoki modelu przerwanego na rysunkach	118
Widoki przekroju	120
Litery strzałki widoku	122
Opisywanie szczegółów modelu	122
Znaki wodne części i złożenia	122
Geometria odniesienia:	123
Notatki i odnośniki	123

Notatki flag	123
Okno dialogowe Połączenie z właściwością	125
Numerowanie akapitów	126
Zmiana kolejności wielokrotnych odnośników	126
Ustawianie wszystkich wartości dostosowanych właściwości tak samo jak w arkuszu	127
Informacje arkusza blachy na rysunkach	127
Wydajność	128
Udoskonalenia w zakresie antyaliasingu całej sceny	128
Ocena wydajności	128
Arkusze	128
Automatyczna granica	128
Edycja formatu arkusza	132
Skala arkusza	133
Blok tytułowy	133
11 eDrawings	134
Widoki 3D i widoki adnotacji	134
Opisy komponentów	134
Widoki rozstrzelone	135
Suwak widoków rozstrzelonych	135
Rozstrzelenia promieniowe	135
Strefy przecięcia w widokach przekroju	135
Widoki modelu przerwanego	136
Wydajność	137
Obracanie modeli	137
Cofanie i ponawianie zmian	137
Jednostki miary	137
Udoskonalenia w interfejsie użytkownika	137
Ściegi spoiny	138
12 SOLIDWORKS Electrical	139
Tworzenie adnotacji do dokumentów w programie eDrawings	139
Udoskonalenia menedżera formuł (Formula Manager)	139
Integracja z aplikacją CircuitWorks Lite	139
Ograniczanie praw użytkownika do danych projektu	140
Udoskonalenia kreatora Wklej specjalnie	140
Migawka projektu	140
Panele boczne właściwości	140
Filtry raportów	141
Dodatkowe udoskonalenia produktu SOLIDWORKS Electrical	141
13 SOLIDWORKS Flow Simulation	142
Ustawienia siatki	142

Wyniki operacji lustra dla modeli symetrycznych	142
Analiza stanu nieustalonego	143
Import właściwości światła słonecznego	143
14 Import/eksport	144
Eksportowanie właściwości materiału do plików IFC 2x3	144
Eksport do formatu IFC 4.0	144
Import właściwości wizualnych	145
Import plików PTC Creo 3.0	145
Import modeli STL	145
15 SOLIDWORKS Inspection	147
Eksportowanie raportów pokontrolnych do systemów Net-Inspect i QualityXpert	147
Poziomy i pionowy układ raportu	147
Udoskonalenia w samodzielnej aplikacji SOLIDWORKS Inspection	148
Usuwanie wielu wyników pomiarów	148
Edytor optycznego rozpoznawania znaków	148
Optyczne rozpoznawanie znaków dla dostosowanych właściwości	149
Wybieranie wyników do wyeksportowania	149
16 SOLIDWORKS MBD	151
Udoskonalenia w zakresie publikowania do pliku 3D PDF	151
Edytor szablonów 3D PDF	152
Tabele ogólne	152
Wiele list materiałów (LM)	152
Wiele okienek ekranu	152
Dodawanie wielu arkuszy PDF	153
Usuwanie arkuszy PDF	153
Widoczność karty Widoki 3D	153
17 Wyświetlanie modelu	154
Udoskonalone objaśnienia	154
Renderowanie komiksowe w trybie RealView	156
Zmiana ustawień kreskowania przy użyciu programu PhotoView 360	157
Zmiana ustawień kreskowania przy użyciu opcji wyświetlania modelu	158
Udoskonalenia renderowania w aplikacji PhotoView 360	159
Dostęp do widoków perspektywicznych renderowania	159
Dodawanie efektu rozmycia ruchu do animacji	159
Uwzględnianie adnotacji i wymiarów w ostatecznym renderowaniu	159
Sterowanie oświetleniem w aplikacji PhotoView 360 za pomocą arkuszy próby	160
Mozaikowanie równoległe podczas regenerowania grafiki złożenia	162
Zachowywanie wyglądu z częściami wyprowadzonymi	162
Opcje odsunięcia widoku przekroju	163

18 Części i operacje	165
Tworzenie otworów całowych ANSI przy użyciu programu FeatureWorks i funkcji Edycja bezpośrednia	165
Zaokrąglenia krawędzi typu krzywizna ciągła	165
Dynamiczny podgląd dla narzędzi Przecięcie i Wzajemne przycięcie	167
Usuwanie obszarów przy użyciu narzędzia Przecięcie	168
Zachowywanie ustawień kreatora otworów podczas zmiany typu	170
Opcje modyfikowania geometrii za pomocą narzędzia Przecięcie	170
Wzory	172
Więcej danych wejściowych dla szyku liniowego	172
Brak limitu liczby wystąpień	172
Udoskonalenia tabeli szyku dla szyków zmiennych	172
Geometria odniesienia:	173
Płaszczyzny równoległe do ekranu	173
Ponowne używanie wchłoniętych krzywych odniesienia	174
Powierzchnie	174
Konwertowanie powierzchni na bryłę	174
Udoskonalenia funkcji Spłaszcz powierzchnię	174
Wyciągnięcie po ścieżce	177
Przeprojektowana funkcja wyciągania po ścieżce	177
Gwint	181
Określanie lokalizacji zapisu profili gwintów	181
Tworzenie wycięcia gwintu	182
Przełączanie widoczności obiektów	184
19 SOLIDWORKS PDM	185
Zmiana metod instalacji programu SOLIDWORKS PDM	185
Instalacja przy użyciu Menedżera instalacji SOLIDWORKS	186
Instalacja programu SOLIDWORKS PDM przy użyciu kreatora InstallShield	187
Modyfikowanie dostosowanych właściwości plików PDF przy użyciu dodatku PDF (dotyczy tylko SOLIDWORKS PDM)	187
Mapowanie dostosowanych właściwości na karty dokumentów w formacie PDF	188
Obsługa odniesień w przypadku plików po przeniesieniu lub zmianie nazwy	189
Zmiana nazwy pliku w drzewie operacji FeatureManager oprogramowania SOLIDWORKS	189
Zmiana rozmiaru podglądu miniatur plików SOLIDWORKS w tabelach	190
Ikony ostrzeżenia i kolory tła w okienku zadań SOLIDWORKS PDM	190
SOLIDWORKS PDM Standard	190
Sortowanie zawartości kolumn w tabelach	194
Kolejność sortowania w kolumnach	195
Działanie ustawień sterowania i funkcji sortowania zawartości tabeli	196
Synchronizowanie zmiennej poprawki z numerem poprawki	196
Udoskonalona opcja Ustaw poprawkę	197

Używanie programu Windows Search do wyszukiwania zawartości	198
Konfiguracja programu Windows Search	198
20 SOLIDWORKS Plastics	200
Domena kanału	200
Wydajność solverów	200
Szablon raportu	201
Interfejs użytkownika	201
21 Wyznaczanie trasy	202
Zmiany w menedżerze poleceń CommandManager oraz menu prowadzenia prostokątnych korytek kablowych	202
Automatyczne wyznaczanie trasy przekroju prostokątnego	202
Kabel giętki	203
Tworzenie tras kabli giętkich	203
Ogólne udoskonalenia w zakresie jakości	206
Obsługa kolanków i rur grubościennych w złożeniu trasy pliku przenośnego	207
Wyznaczanie trasy przewodów przez kanały elektryczne i korytka kablowe	207
Tworzenie trasy dla złączy w korytku kablowym	207
Osłony tras o przekroju prostokątnym i kanałów kablowych	210
22 Arkusz blachy	211
Wycięcia w odgięciach wyciągniętych po ścieżce	211
Odgięcia krawędzi	211
Korzystanie z masy rozłożonej	213
23 SOLIDWORKS Simulation	215
Siatka oparta na mieszanej krzywiźnie	215
Automatyczne wiązanie dla skorup	216
Śruby i kołki na tej samej części	217
Kontrolowanie wartości i wyświetlanie wartości maksymalnych/minimalnych na wykresach konturowych	218
Wykrywanie niepowiązanych obiektów	220
Wyświetlanie wyników dla odległej masy i odległego obciążenia	220
Wyniki oparte na równaniu	221
Udoskonalone komunikaty o błędach solvera	221
Zwalnianie zadanych przemieszczeń	222
Opcje publikacji raportu	223
Tworzenie przekrojów siatki	223
24 Szkicowanie	225
Zamknięcia końców dla odsuniętych elementów	225
Geometria konstrukcyjna dla odsuniętych elementów	226
Konwertowanie elementów z pętlami wewnętrznymi	227

Parametryczne relacje równej długości krzywej	227
Funkcja Instant2D do zmieniania wymiarów szkicu	228
Wstępny wybór elementów do inteligentnego wymiarowania	229
Zmiana kierunku odsunięcia szkicu	229
Narzędzie Segment	229
Segmenty łuku i okręgu	229
Relacje równego oddalenia	230
Edytowanie punktów szkicu	230
Usuwanie punktów szkicu	231
Wybór punktów środkowych przy użyciu funkcji Dynamiczne podświetlanie	231
Pokazywanie lub ukrywanie wymiarów szkicu	232
Obsługa stylowych splajnów w przypadku b-splajnów	232
Cofanie scalenia punktów końcowych szkicu przy użyciu opcji Odłącz segment przez przeciągnięcie	234
Wyższa wydajność pracy z dużymi szkicami	234
25 SOLIDWORKS Toolbox	235
Edytowanie wielu konfiguracji komponentu Toolbox	235
Zastępowanie komponentów Toolbox	236
Zmiany nazw dodatków do Toolbox	237
Import i eksport danych Toolbox	237
Folder Ulubione biblioteki Toolbox	237
26 SOLIDWORKS Utilities	240
Udoskonalenia funkcji Porównaj geometrie	240
Uruchamianie porównania geometrii	241
Scalanie objętości za pomocą narzędzia Przecięcie	243
27 Konstrukcje spawane	244
Zmiana umiejscowienia zamknięć końców przy użyciu wymiarów odniesienia	244
Nazwy operacji członów konstrukcyjnych	245
Listy rozmiarów członów konstrukcyjnych	246
Właściwość „Długość całkowita” dla wyprowadzonych części	246
Przenoszenie właściwości materiału z profili biblioteki	247

Informacje prawne

© 1995–2015, Dassault Systèmes SolidWorks Corporation, firma należąca do Dassault Systèmes S.A., 175 Wyman Street, Waltham, Massachusetts. 02451 USA. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Informacje i oprogramowanie omawiane w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia i nie stanowią jakichkolwiek zobowiązań ze strony Dassault Systèmes SolidWorks Corporation (DS SolidWorks).

Żadne materiały nie mogą być powielane ani przekazywane w jakiejkolwiek formie lub jakąkolwiek metodą - elektroniczną czy ręczną - w żadnym celu, bez wyraźnej pisemnej zgody DS SolidWorks.

Oprogramowanie, o którym mowa w niniejszym dokumencie, jest dostarczane na podstawie licencji i może być używane i kopiowane tylko zgodnie z postanowieniami licencji. Wszelkie gwarancje udzielane przez DS SolidWorks dotyczące oprogramowania i dokumentacji zostały zawarte w umowie licencyjnej i żadne wyrażone czy dorozumiane stwierdzenia w tym dokumencie lub jego treści nie będą uznawane ani interpretowane jako modyfikacje lub zmiany warunków ani gwarancji w umowie licencyjnej.

Informacje patentowe

SOLIDWORKS® Oprogramowanie CAD do tworzenia projektów mechanicznych 3D jest chronione patentami 5815154, 6219049, 6219055, 6611725, 6844877, 6898560, 6906712, 7079990, 7477262, 7558705, 7571079, 7590497, 7643027, 7672822, 7688318, 7694238, 7853940, 8305376, 8581902, 8817028 i 8910078 w USA oraz patentami zagranicznymi (np. EP 1116190 B1 i JP 3517643).

Oprogramowanie eDrawings® jest chronione patentem USA nr 7184044; patentem USA nr 7502027; oraz patentem kanadyjskim nr 2318706.

Patenty zgłoszone w USA i za granicą.

Znaki towarowe oraz nazwy produktów dotyczące produktów i usług SOLIDWORKS

SOLIDWORKS, 3D ContentCentral, 3D PartStream.NET, eDrawings, a także logo eDrawings są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy SolidWorks, natomiast FeatureManager jest zastrzeżonym znakiem towarowym, którego współwłaścicielem jest firma DS SolidWorks.

CircuitWorks, FloXpress, PhotoView 360 oraz TolAnalyst są znakami towarowymi firmy DS SolidWorks.

FeatureWorks jest zastrzeżonym znakiem towarowym Geometric Ltd.

SOLIDWORKS 2016, SOLIDWORKS Standard, SOLIDWORKS Professional, SOLIDWORKS Premium, SOLIDWORKS PDM Professional, SOLIDWORKS PDM Standard, SOLIDWORKS Workgroup PDM, SOLIDWORKS Simulation, SOLIDWORKS Flow Simulation, eDrawings, eDrawings Professional, SOLIDWORKS Sustainability, SOLIDWORKS Plastics, SOLIDWORKS Electrical, SOLIDWORKS Composer i SOLIDWORKS MBD są nazwami produktów firmy DS SolidWorks.

Pozostałe marki i nazwy produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli.

KOMERCYJNE OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE - ZASTRZEŻONE

Oprogramowanie jest „przedmiotem komercyjnym” w rozumieniu tego pojęcia zdefiniowanym w 48 C.F.R. 2.101 (październik 1995), składającym się z „komercyjnego oprogramowania komputerowego” i „dokumentacji komercyjnego oprogramowania komputerowego”, tak jak te pojęcia są używane w 48 C.F.R. 12.212 (wrzesień 1995) i jest dostarczone dla Rządu Stanów Zjednoczonych (a) do nabycia przez lub w imieniu agencji cywilnych zgodnie z przepisami 48 C.F.R. 12.212; lub (b) do nabycia przez lub w imieniu jednostek Departamentu Obrony zgodnie z przepisami 48 C.F.R. 227.7202-1 (czerwiec 1995) i 227.7202-4 (czerwiec 1995).

W przypadku otrzymania zamówienia z agencji rządowej Stanów Zjednoczonych na dostarczenie Oprogramowania o prawach przekraczających te zawarte w Umowie użytkownik powiadomi DS SolidWorks o zakresie żądań i firma DS SolidWorks w ciągu pięciu (5) dni roboczych stwierdzi według swojego wyłącznego uznania, czy przyjąć, czy też odrzucić takie żądanie. Dostawca/producent: Dassault Systemes SolidWorks Corporation, 175 Wyman Street, Waltham, Massachusetts 02451 USA.

Informacje o prawach autorskich dla produktów SOLIDWORKS Standard, Premium, Professional i Education

Części tego oprogramowania © 1986–2015 Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Praca ta zawiera następujące oprogramowanie, które jest własnością firmy Siemens Industry Software Limited:

D-Cubed™ 2D DCM © 2015. Siemens Industry Software Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.

D-Cubed™ 3D DCM © 2015. Siemens Industry Software Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.

D-Cubed™ PGM © 2015. Siemens Industry Software Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.

D-Cubed™ CDM © 2015. Siemens Industry Software Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.

D-Cubed™ AEM © 2015. Siemens Industry Software Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Części tego oprogramowania © 1998–2015 Geometric Ltd.

Części tego oprogramowania wykorzystują technologię PhysX™ by NVIDIA, 2006–2010.

Części tego oprogramowania © 2001–2015 Luxology, LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone, patenty zgłoszone.

Części tego oprogramowania © 2007–2015 DriveWorks Ltd.

Copyright 1984–2010 Adobe Systems Inc. i jej licencjodawcy. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ochrona patentami USA 5929866; 5943063; 6289364; 6563502; 6639593; 6754382; patenty zgłoszone.

Adobe, logo Adobe, Acrobat, logo Adobe PDF, Distiller oraz Reader są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowym firmy Adobe Systems Inc. w USA i innych krajach.

Dodatkowe informacje dotyczące praw autorskich do produktu SolidWorks znajdują się w menu **Pomoc > SOLIDWORKS – informacje**.

Informacje o prawach autorskich dla produktów SOLIDWORKS Simulation

Części tego oprogramowania © 2008 Solversoft Corporation.

PCGLSS © 1992–2014 Computational Applications and System Integration, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Informacje o prawach autorskich dotyczące produktu SOLIDWORKS Standard

© 2011, Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Informacje o prawach autorskich dotyczące produktu SOLIDWORKS Professional

Outside In® Viewer Technology, © 1992–2012 Oracle

© 2011, Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Informacje praw autorskich dla produktów eDrawings

Części tego oprogramowania © 2000–2014 Tech Soft 3D.

Części tego oprogramowania © 1995–1998 Jean-Loup Gailly and Mark Adler.

Części tego oprogramowania © 1998–2001 3Dconnexion.

Części tego oprogramowania © 1998–2014 Open Design Alliance. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Części tego oprogramowania © 1995–2012 Spatial Corporation.

Oprogramowanie eDrawings® for Windows® jest częściowo oparte na pracy Independent JPEG Group.

Prawa autorskie części oprogramowania eDrawings® for iPad® © 1996–1999 Silicon Graphics Systems, Inc.

Prawa autorskie części oprogramowania eDrawings® for iPad® © 2003–2005 Apple Computer Inc.

1

Witamy w SOLIDWORKS 2016


Rozdział ten zawiera następujące tematy:

- **Informacje główne**
- **Najważniejsze udoskonalenia**
- **Poprawa wydajności**
- **Aby uzyskać więcej informacji**

Informacje główne

SOLIDWORKS® Wersja 2016 zawiera wiele udoskonalień i rozszerzeń funkcji. Większość z nich stworzono bezpośrednio w odpowiedzi na potrzeby zgłaszane przez klientów. Ta wersja koncentruje się na pomocy w wykonywaniu pracy szybciej i łatwiej niż kiedykolwiek wcześniej:

- **Skupianie się na projektowaniu, nie na oprogramowaniu:**
bardziej inteligentna praca, bez przeszkód ze strony środowiska CAD.
- **Szybsze i łatwiejsze rozwiązywanie złożonych problemów:**
dostęp do innowacyjnych narzędzi do rozwiązywania złożonych problemów.
- **Usprawnienie równoległych procesów projektowania:**
zintegrowane procesy projektowania mechatronicznego, projektowanie współbieżne na jednej platformie, uproszczone projektowanie elektryczne i mechaniczne oraz współpraca w wielu dziedzinach — od projektowania do produkcji.
- **Krótsza ścieżka między projektowaniem a produkcją:** Tworzenie lepszych danych wyjściowych dla produkcji, uproszczenie procesów i skrócenie cyklu rozwoju produktów.



Ilustracja dzięki uprzejmości JL Racing

Najważniejsze udoskonalenia

Najważniejsze nowości wprowadzone w oprogramowaniu SOLIDWORKS 2016 obejmują udoskonalenia istniejących produktów oraz nowe funkcje wyznaczające przyszłe standardy.

Są one oznaczone symbolem  i opisane w następujących częściach niniejszego przewodnika:

Interfejs użytkownika

- **Przeprojektowany interfejs użytkownika** na stronie 21
- **Udoskonalone skalowanie interfejsu użytkownika dla ekranów o wysokiej rozdzielczości** na stronie 22
- **Nowy styl ikon** na stronie 23
- **Przeprojektowane triady** na stronie 23
- **Nawigacja po zaznaczeniu** na stronie 31

Podstawy SOLIDWORKS

- **Rozwijane pola wprowadzania menedżera właściwości PropertyManager** na stronie 26

Złożenia

- **Okno podglądu komponentu** na stronie 64
- **Kopiowanie wielu komponentów** na stronie 63
- **Globalne zastępowanie odniesień wiązań zakończonych niepowodzeniem** na stronie 66
- **Kontroler wiązań** na stronie 71
- **Tworzenie odbicia lustrzanego operacji złożenia** na stronie 78
- **Zmiana nazw komponentów w drzewie operacji FeatureManager** na stronie 81
- **Zastąpienie podzespołów częściami wieloobiekowymi** na stronie 82

SOLIDWORKS Costing

- **Raport kalkulacji kosztów Costing dla złożów** na stronie 108
- **Oparta na regułach kalkulacja kosztów Costing** na stronie 113

Rysunki i opisywanie szczegółów

- **Automatyczna granica** na stronie 128
- **Notatki flag** na stronie 123
- **Skracanie w perspektywie wymiarów liniowych** na stronie 116
- **Widoki modelu przerwanego na rysunkach** na stronie 118
- **Znaki wodne części i złożenia** na stronie 122
- **Zmiana kolejności wielokrotnych odnośników** na stronie 126

za pomocą eDrawings

- **Obracanie modeli** na stronie 137
- **Jednostki miary** na stronie 137

SOLIDWORKS Electrical

- **Tworzenie adnotacji do dokumentów w programie eDrawings** na stronie 139
- **Integracja z aplikacją CircuitWorks Lite** na stronie 139
- **Panele boczne właściwości** na stronie 140

SOLIDWORKS PDM	• Modyfikowanie dostosowanych właściwości plików PDF przy użyciu dodatku PDF (dotyczy tylko SOLIDWORKS PDM) na stronie 187 • SOLIDWORKS PDM Standard na stronie 190 • Synchronizowanie zmiennej poprawki z numerem poprawki na stronie 196
Import/eksport	• Eksport do formatu IFC 4.0 na stronie 144 • Import plików PTC Creo 3.0 na stronie 145
Wyświetlanie modelu	• Udoskonalone objaśnienia na stronie 154
Części i operacje	• Tworzenie prętów i rur cienkościennych o profilu kołowym na stronie 179 • Tworzenie dwukierunkowego wyciągnięcia po ścieżce na stronie 178 • Zaokrąglenia krawędzi typu krzywizna ciągła na stronie 165 • Gwint na stronie 181 • Dynamiczny podgląd dla narzędzi Przecięcie i Wzajemne przycięcie na stronie 167 • Udoskonalenia funkcji Spłaszcz powierzchnię na stronie 174
Arkusze blachy	• Wycięcia w odgięciach wyciągniętych po ścieżce na stronie 211 • Odgięcia krawędzi na stronie 211 • Korzystanie z masy rozłożonej na stronie 213
SOLIDWORKS Simulation	• Siatka oparta na mieszanej krzywiznie na stronie 215 • Wykrywanie niepowiązanych obiektów na stronie 220 • Wyniki oparte na równaniu na stronie 221 • Udoskonalone komunikaty o błędach solvera na stronie 221 • Tworzenie przekrojów siatki na stronie 223
Szkicowanie	• Parametryczne relacje równej długości krzywej na stronie 227 • Wybór punktów środkowych przy użyciu funkcji Dynamiczne podświetlanie na stronie 231 • Obsługa stylowych splajnów w przypadku b-splajnów na stronie 232

SOLIDWORKS Toolbox

- **Edytowanie wielu konfiguracji komponentu Toolbox** na stronie 235
- **Zastępowanie komponentów Toolbox** na stronie 236

Konstrukcje spawane

- **Przenoszenie właściwości materiału z profili biblioteki** na stronie 247

Wszystkie funkcje są dostępne w SOLIDWORKS Standard, SOLIDWORKS Professional i SOLIDWORKS Premium, chyba że zaznaczono inaczej.

Poprawa wydajności

Oprogramowanie SOLIDWORKS 2016 zawiera szereg ulepszeń, które zwiększają wydajność i przyspieszają wykonywanie pracy.

Części i złożenia	Ulepszyliśmy wiele często używanych narzędzi, w przypadku których klienci zgłaszali problemy z wydajnością. Zgłaszane problemy często dotyczyły pracy z dużymi częściami, złożeniami lub szykami. Ulepszone funkcje to m.in.: Otwórz część, Otwórz złożenie, Otwórz rysunek, Edytuj operację, Przebuduj, Wyciągnij, Przenieś komponent, przebudowywanie szyku, zmiany konfiguracji oraz rozwijanie i usuwanie list elementów ciętych. Ponadto ulepszenia dotyczą: • Wybierania dużej liczby komponentów przy użyciu funkcji Wizualizacja złożenia. • Tworzenia dynamicznych podglądów podczas korzystania z narzędzia Wybierz według rozmiaru. • Regeneracji wyświetlania grafiki w złożeniach. Jest to najbardziej zauważalne w przypadku zmiany rozdzielczości ULU/ULW widoków Cieniowany i Jakość robocza w obszarze Narzędzia > Opcje > Właściwości dokumentu > Jakość obrazu.
Rysunki	• Narzędzie Ocena wydajności bada rysunek i wyszczególnia czasy przebudowy elementów takich, jak widoki rysunku, elementy szkicu czy pliki odniesienia. • Funkcja Antyaliasing całej sceny (FSAA) została zmodyfikowana tak, aby rozwiązać problemy z wydajnością.
eDrawings	Zgodnie z wynikami testów aplikacja eDrawings wykazuje większą częstotliwość klatek podczas wyświetlania dużych części i złożań, a także wykonywania na modelu operacji takich, jak obracanie, przesuwanie czy powiększanie/pomniejszanie, które to czynności odbywają się płynniej.

Szkicowanie	Wydajność funkcji szkicowania została zwiększona, co zostało potwierdzone w testach porównawczych z wersją SOLIDWORKS 2015. • Wnioskowanie odbywa się szybciej na konturach szkiców, opierając się na dużej liczbie segmentów szkicu. • Czas reakcji szkiców z wieloma widocznymi etykietami wymiarów został skrócony. Dotychczas podświetlanie i wybieranie wymiarów w dużych szkicach było powolne. • Powiększanie/pomniejszanie za pomocą kółka myszy w szkicach o dużej liczbie elementów szkicu działa teraz szybciej. • Dodawanie wielu elementów szkicu do narzędzi szkicowania Przenieś, Kopiuj i Skaluj zajmuje teraz mniej czasu.
SOLIDWORKS PDM	Rozwiązane zostały takie problemy z wydajnością, jak opóźnione wyświetlanie okien menu i narzędzia Wyszukaj dla różnych ustawień i konfiguracji. Testy wykazały wzrost wydajności niektórych operacji w określonych sytuacjach. Na przykład szybsze uruchamianie zintegrowanego wyszukiwania i narzędzia Wyszukaj, a także szybszy dostęp do kart i ulubionych pozycji wyszukiwania, gdy występuje opóźnienie serwera bazy danych lub gdy przechowalnia mieści wiele folderów.
Interfejs użytkownika	Ręczne wpisanie wartości w filtrze drzewa operacji FeatureManager w dużym złożeniu, zawierającym wiele komponentów, mogło powodować spowolnienie lub chwilowy brak reakcji oprogramowania. Mogło być konieczne oczekiwanie na przetworzenie danych wprowadzonych do systemu po każdym naciśnięciu klawisza, zanim system ponownie zareagował. Obecnie oprogramowanie czeka na "pauzę" podczas wpisywania w polu filtr, zanim przystąpi do filtrowania drzewa operacji FeatureManager.

Aby uzyskać więcej informacji

Aby dowiedzieć się więcej o SOLIDWORKS, można skorzystać z poniższych zasobów:

Nowe funkcje w formacie PDF i HTML Niniejszy przewodnik jest dostępny w formacie PDF i HTML. Kliknąć:

- **Pomoc > Nowe funkcje > PDF**
- **Pomoc > Nowe funkcje > HTML**

Interaktywne Nowe funkcje W SOLIDWORKS kliknąć symbol , aby wyświetlić rozdział niniejszego podręcznika opisujący dane udoskonalenie. Symbol ten pojawia się obok nowych elementów menu oraz tytułów nowych i zmienionych menedżerów właściwości PropertyManager.

Aby włączyć Interaktywne nowe funkcje, należy kliknąć **Pomoc > Nowe funkcje > Interaktywne**.

**Nowe funkcje -
przykłady**

Przykłady nowych funkcji są aktualizowane przy każdej głównej wersji, dostarczając przykładowych sposobów użycia najważniejszych udoskonaleń w danej wersji.

Aby otworzyć przykłady nowych funkcji, należy kliknąć **Pomoc > Nowe funkcje > Nowe funkcje - Przykłady**.

Pomoc online

Zawiera pełny opis naszych produktów, łącznie ze szczegółami dotyczącymi interfejsu użytkownika, próbkami i przykładami.

&Uwagi o wersji

Zawiera informacje o najnowszych zmianach w naszych produktach, w tym zmianach w dokumencie *Nowe funkcje*, pomocy online i innej dokumentacji.

2

Interfejs użytkownika

Rozdział ten zawiera następujące tematy:


- **Przeprojektowany interfejs użytkownika**
- **Udoskonalone skalowanie interfejsu użytkownika dla ekranów o wysokiej rozdzielczości**
- **Nowy styl ikon**
- **Przeprojektowane triady**
- **Karta „Przygotowywanie analizy” w menedżerze poleceń CommandManager**
- **Rozwijane pola wprowadzania menedżera właściwości PropertyManager**
- **Wydażność filtra drzewa operacji FeatureManager**
- **Ukrywanie i pokazywanie płaszczyzn podstawowych**
- **Sterowanie za pomocą klawiatury w menedżerach właściwości PropertyManager**
- **Konsolidacja menu**
- **Przenoszenie przycisków z narożnika potwierdzającego do wskaźnika**
- **Stale wyświetlany pasek narzędzi szkicowania**
- **Nawigacja po zaznaczeniu**
- **Usprawnione dokowanie pasków narzędzi i menedżera poleceń CommandManager**
- **Usytuowanie przycisku Cofnij na kontekstowym pasku narzędzi Wiązanie**
- **Narzędzie wizualizacji dla odniesień**

Przeprojektowany interfejs użytkownika ★

Interfejs użytkownika programu SOLIDWORKS 2016 został przeprojektowany, aby zapewnić lepszą obsługę ekranów o wysokiej rozdzielczości i dużej gęstości pikseli.

Wszystkie ikony, przyciski, paski narzędzi i elementy tekstowe bardzo dobrze reagują na ustawienia skalowania ekranu w systemie Windows. Z interfejsu udało się usunąć wizualny bałagan, a nowy, trójdzielny układ zapewnia lepszą przejrzystość i łatwość obsługi.

Przeprojektowanie obejmuje ulepszenia architektury oprogramowania interfejsu użytkownika: usunięto znane błędy i stworzono fundament dla przyszłych udoskonaleń interfejsu.



Udoskonalone skalowanie interfejsu użytkownika dla ekranów o wysokiej rozdzielczości ★

Oprogramowanie SOLIDWORKS 2016 obsługuje ekrany o wysokiej rozdzielczości i dużej gęstości pikseli. Wszystkie aspekty interfejsu użytkownika reagują na ustawienia skalowania ekranu zawarte w systemie Microsoft Windows®.

W oknach dialogowych, menedżerach właściwości PropertyManager i drzewie operacji FeatureManager oprogramowanie SOLIDWORKS wykorzystuje ustawienia skalowania podłączonego monitora, aby wyświetlać przyciski i ikony w odpowiedniej wielkości. Ikony skojarzone z tekstem są skalowane do rozmiaru odpowiedniego dla tekstu.

Ponadto w przypadku pasków narzędzi można ustawić opcję wyświetlania przycisków **Mały**, **Średni** lub **Duży**, wykonując jedną z następujących czynności:

- Kliknąć wysuwany przycisk **Opcje**  (pasek narzędzi Standard), kliknąć przycisk **Rozmiar przycisku** i wybrać rozmiar przycisku.
- Kliknąć **Narzędzia > Dostosuj** i wybrać na karcie Pasek narzędzi opcję **Rozmiar ikony**:



Nowy styl ikon ★

W programie SOLIDWORKS 2016 wykorzystano nowy styl ikon, który jest zgodny ze stylem stosowanym w rodzinie produktów 3DEXPERIENCE firmy Dassault Systemès. Pozwala również na wektorowe skalowanie zapewniające optymalne wyświetlanie obiektów o wysokiej rozdzielczości i dużej gęstości pikseli.

Nowy styl ikon ujednolicił perspektywę ikony, eliminuje nieistotne szczegóły i podkreśla najważniejsze elementy. Wszystkie ikony mają spójny styl wizualny.



SOLIDWORKS 2015



SOLIDWORKS 2016

W nowym stylu wizualnym kolor niebieski podkreśla podstawową akcję lub operację, ciemnoszary określa ogólny kształt ikony, a cienie zapewniają wrażenie perspektywy.









Większość ikon przypomina te stosowane dotychczas, ale dzięki użyciu wyraźniejszych linii poprawiła się czytelność i rozpoznawalność. Umieszczenie ikon w menedżerze poleceń CommandManager i na paskach narzędzi nie uległo zmianie.

Ponadto podświetlenia i schemat kolorów ikon są łatwiejsze do rozpoznania dla daltonistów.

Przeprojektowane triady ★

Triada została przeprojektowana w celu ułatwienia kontrolowania orientacji modelu w 3D przy użyciu uchwytów i funkcji obrotu o określony kąt.


Manipulatory na ekranie, takie jak manipulator triadowy, triada widoku przekroju czy strzałki Instant3D, zostały zmienione dla zapewnienia lepszej widoczności i powiększone dla ułatwienia manipulacji.

	2015	2016
Przenoszenie triady		
Strzałki Instant3D		
Triada widoku przekroju		
Rozstrzelenie		


W przeprojektowanej triadzie elementy sterujące są pomarańczowe. Po ustawieniu na nich wskaźnika zmieniają kolor na niebieski, aby zasygnalizować aktywność.

- Pierścienie


Pierścień zawierający strzałki X i Y jest pokazywany jako pełny okrąg. Używając go, można obracać wybraną płaszczyznę:



Pierścienie prostopadłe do wybranej płaszczyzny to pojedyncze ćwiartki. Używając ich, można obracać model wokół osi (w tym przypadku Z) normalnej względem wybranej płaszczyzny:




W triadzie widoku przekroju pierścienie 180° umożliwiają obracanie wybranej płaszczyzny lub płaszczyzny odniesienia:



- Uchwyty wyboru

Uchwyty są bardziej widoczne i łatwiejsze do przeciągania w obszarze graficznym. Przy każdym uchwycie są wyświetlane współrzędne (X, Y, Z). Używając ich, można przesunąć model w wybranym kierunku:



Karta „Przygotowywanie analizy” w menedżerze poleceń CommandManager

Gdy aktywnym dokumentem jest część SOLIDWORKS, karta Przygotowywanie analizy jest dodawana do menedżera poleceń CommandManager podczas dodawania aplikacji SOLIDWORKS Simulation, SOLIDWORKS Flow Simulation lub SOLIDWORKS Plastics.

Karta Przygotowywanie analizy jest wstępnie wypełniona narzędziami, które są często używane w wybranym dodatku. Można ją dostosować poprzez dodanie dodatkowych narzędzi.

Aby wyświetlić kartę Przygotowywanie analizy, należy kliknąć **Narzędzia > Dodatki i wybrać SOLIDWORKS Simulation, SOLIDWORKS Flow Simulation lub SOLIDWORKS Plastics.**


Menedżer poleceń CommandManager Przygotowywanie analizy nie jest dostępny dla złożeń.

Rozwijane pola wprowadzania menedżera właściwości PropertyManager ★

Gdy menedżer właściwości PropertyManager zawiera pole wprowadzania z listą opcji wyboru, lista rozwija się, aby pokazać wszystkie opcje. Można także przeciągnąć dolną krawędź listy, aby ustawić jej rozmiar.

Wcześniej w polach wprowadzania były pokazywane tylko trzy wiersze. Gdy opcji wyboru było wiele, konieczne było przewijanie w celu znalezienia określonej opcji.

Teraz w przypadku utworzenia operacji zaokrąglenia i konieczności wybrania wielu krawędzi lista rozwija się podczas dokonywania wyboru.



Przeciągając uchwyt lub dolną krawędź listy, można ją wydłużyć bądź skrócić.

Aby przywrócić pełny rozmiar listy, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie **Autodopasowanie rozmiaru** lub kliknąć dwukrotnie uchwyt albo dolną krawędź listy.

W przypadku, gdy kolejne wybrane pozycje są dodawane za pomocą menedżera właściwości PropertyManager z widokiem dwóch list, można zmienić rozmiar listy bez utraty aktywności listy. Jeżeli na przykład kolejne wybrane pozycje są dodawane do pierwszej listy, która przybiera większe rozmiary, można zmniejszyć nieaktywną listę, aby zapewnić więcej miejsca na pierwszej, i kontynuować dodawanie do niej pozycji bez potrzeby jej ponownego aktywowania.

Wydajność filtra drzewa operacji FeatureManager

W przypadku korzystania z filtra drzewa operacji FeatureManager oprogramowanie czeka, aż użytkownik zakończy wprowadzanie znaków i dopiero potem rozpoczyna wyszukiwanie. Usprawnia to wyszukiwanie w dużych drzewach, takich jak złożenia, które zawierają tysiące komponentów.

Udoskonalenie dotyczy reakcji podczas wprowadzania znaków w celu zwiększenia szczegółowości filtra oraz usuwania znaków w celu ograniczenia filtrowania.

Gdy oprogramowanie rozpoczyna wyszukiwanie, pojawia się pasek postępu, który informuje o możliwości anulowania wyszukiwania poprzez naciśnięcie klawisza **Esc**.


Ukrywanie i pokazywanie płaszczyzn podstawowych

Można przełączać widoczność płaszczyzn podstawowych (przedniej, górnej, prawej) w obszarze graficznym.

Płaszczyzny podstawowe są wyświetlane przy rozpoczynaniu prac nad pierwszym szkicem w modelu. Po wybraniu płaszczyzny dla szkicu płaszczyzny są ukryte, chyba że określona płaszczyzna została wybrana w drzewie operacji FeatureManager.

Aby pokazać wszystkie trzy płaszczyzny w obszarze graficznym:

1. Aktywować opcję **Przeglądaj płaszczyzny**, wykonując jedną z następujących czynności:
 - Kliknąć **Widok > Ukryj/pokaż > Płaszczyzny**.
 - Na pasku narzędzi Wyświetlacz przezroczysty kliknąć opcję **Ukryj/pokaż elementy /> > Przeglądaj płaszczyzny**.
2. Kliknąć kolejno opcje **Widok > Ukryj/pokaż > Płaszczyzny podstawowe**.



Przy użyciu okna dialogowego Dostosuj można dodać opcję **Ukryj/pokaż płaszczyzny podstawowe** do menedżera poleceń CommandManager, paska narzędzi lub skrótu klawiaturowego.

Sterowanie za pomocą klawiatury w menedżerach właściwości PropertyManager

Obecnie oprogramowanie SOLIDWORKS zapewnia lepszą obsługę sterowania za pomocą klawiatury w menedżerach właściwości PropertyManager.

Można:

- Uzyskiwać dostęp do każdego elementu sterującego w menedżerze właściwości PropertyManager, naciskając klawisz **Tab** w celu przechodzenia od jednego elementu do drugiego.
- Rozwijać i związać pola grup, zaznaczać i usuwać zaznaczenie pól wyboru oraz wybierać przyciski opcji, używając skrótów klawiaturowych.

Na przykład można używać spacji do zmiany stanu pól wyboru i wywoływania przycisków poleceń.

Klawisze strzałek można używać do przechodzenia między grupami przycisków opcji i wybierania przycisku opcji.

Konsolidacja menu

Dzięki nowym podmenu w menu **Plik**, **Widok** i **Narzędzia** menu łatwiej mieszczą się na ekranie monitora.

Wprowadzono następujące zmiany:

- Menu **Plik**

Po otwarciu części, złożenia lub rysunku dostępna jest opcja **Otwórz ostatnie**. To podmenu zawiera listę maksymalnie 16 ostatnio używanych dokumentów.

Jeżeli żaden dokument nie jest otwarty, lista ostatnio używanych dokumentów nadal jest wyświetlana na najwyższym poziomie **Plik**.

- Menu **Widok**

Podmenu **Ukryj/pokaż** zawiera narzędzia umożliwiające przełączanie widoczności operacji takich, jak płaszczyzny, osie, adnotacje, szkice i relacje szkicu.

Podmenu **Interfejs użytkownika** zawiera narzędzia umożliwiające przełączanie widoczności głównych elementów interfejsu użytkownika, takich jak drzewo operacji FeatureManager, okienko zadań, pasek narzędzi (w tym menedżer poleceń CommandManager) i pasek stanu.

- Menu **Narzędzia**


Zmieniono układ najwyższego poziomu menu **Narzędzia**. Opcje wyboru w menu znajdują się najwyżej, a pod nimi są wyświetlane opcje dotyczące szkicu.

Dostępny jest też podzbiór narzędzi w podmenu **Oceń**. Uwzględnione narzędzia zależą od tego, czy aktywny dokument to część, złożenie czy rysunek.

Przenoszenie przycisków z narożnika potwierdzającego do wskaźnika

Aby ułatwić sobie potwierdzanie zmian wprowadzonych w szkicach i narzędziach, można użyć skrótu klawiaturowego **D** do przeniesienia przycisków **OK** i **Anuluj** do pozycji wskaźnika w obszarze graficznym.


Po otwarciu menedżera właściwości PropertyManager przyciski **OK** ✓ i **Anuluj** ✗ znajdują się w lewym górnym rogu ekranu menedżera i w narożniku potwierdzającym, podczas gdy wskaźnik może być usytuowany na środku obszaru graficznego, w miejscu manipulowania modelem.



Aby przenieść przyciski z narożnika potwierdzającego do wskaźnika:

1. Uruchomić narzędzie.
2. Użyć manipulatora do zmodyfikowania operacji.
3. Kliknąć w obszarze graficznym, a następnie nacisnąć klawisz **D**.

Przyciski z narożnika potwierdzającego zostaną przeniesione do pozycji wskaźnika, co ułatwi zakończenie czynności.



Aby przenieść przyciski z powrotem do narożnika potwierdzającego, należy jeszcze raz nacisnąć klawisz **D**.

Jeżeli nie otwarto menedżera właściwości PropertyManager lub szkicu, można nacisnąć klawisz **D**, aby wyświetlić nawigację po zaznaczeniu w pozycji wskaźnika. Patrz [Nawigacja po zaznaczeniu](#) na stronie 31.

Klawisz **D** jest przypisany jako skrót klawiaturowy do przenoszenia do wskaźnika przycisków z narożnika potwierdzającego lub elementów nawigacji po zaznaczeniu, chyba że wcześniej przypisano go jako skrót do innego działania w oprogramowaniu SOLIDWORKS.

Aby przypisać inny klawisz do przenoszenia elementów sterujących:

1. Kliknąć **Narzędzia > Dostosuj**.
2. W oknie dialogowym Dostosuj, na karcie Klawiatura, wpisać w polu **Szukaj** Przenieś elementy sterujące do wskaźnika.

3. W kolumnie **Skrót(y)** dla narzędzia zdefiniować nieużywany klawisz lub kombinację klawiszy.
4. Kliknąć **OK**.

Stale wyświetlany pasek narzędzi szkicowania

Podczas dodawania relacji do wybranych elementów w szkicu można wielokrotnie wybierać opcje z kontekstowego paska narzędzi szkicowania bez konieczności ponownego wyświetlania tego paska za każdym razem.

W przypadku kliknięcia prawym przyciskiem myszy co najmniej jednego wybranego elementu szkicu wyświetlony pasek narzędzi pozostanie widoczny, umożliwiając dodanie wielu relacji. Na przykład do dwóch wybranych linii można dodać relacje pionowe i równoległe, dzięki czemu linie staną się równe bez potrzeby wprowadzania zmian w menedżerze właściwości PropertyManager lub ponownego wyświetlania paska narzędzi.

Przesunięcie wskaźnika z menu kontekstowego w inne miejsce spowoduje jego zniknięcie.


Skorzystanie z opcji paska narzędzi innej niż opcja relacji, np. **Geometria konstrukcyjna**  lub **Inteligentny wymiar** , spowoduje zamknięcie kontekstowego paska narzędzi.

Nawigacja po zaznaczeniu

Nawigacja po zaznaczeniu to widok kontekstowy bieżącego wyboru. Przedstawia on powiązane elementy leżące wyżej i niżej w drzewie hierarchii, od wybranego elementu do najwyższego poziomu złożenia lub części.

Nawigacja pozwala wybrać element w obszarze graficznym i doprecyzować wybór poprzez kontekstowe przedstawienie elementu. Na przykład po wybraniu ściany w złożeniu można zobaczyć wszystkie wiązania komponentu, do którego należy ta ściana. Przed wersją SOLIDWORKS 2016 w celu wyświetlenia wiązania trzeba było kliknąć komponent prawym przyciskiem myszy lub odszukać komponent w drzewie operacji FeatureManager i otworzyć folder wiązań.

Nawigacja zapewnia dostęp do całego łańcucha hierarchii elementów — od wybranego elementu do dokumentu najwyższego poziomu. Dodatkowo nawigacja oferuje dostęp do częstych wyborów sąsiadujących z elementami w nawigacji, takich jak odpowiedni szkic operacji czy wiązania komponentu.



Funkcje te umożliwiają ukrycie drzewa operacji FeatureManager przy zachowaniu możliwości dokonywania wyborów, których zwykle dokonywano z poziomu drzewa operacji FeatureManager.


Nawigacja jest dostępna dla części oraz złoża. Jest domyślnie włączona i pojawia się w lewym górnym rogu obszaru graficznego po wybraniu:

- elementu w obszarze graficznym,
- węzła w drzewie operacji FeatureManager.

Nawigacja nie pojawia się po wyświetleniu menedżera właściwości PropertyManager, w przypadku wybrania adnotacji lub wymiaru w obszarze graficznym ani w przypadku wybrania wielu elementów.

Nawigacja zapewnia taki sam dostęp do narzędzi jak drzewo operacji FeatureManager.

Aby usunąć nawigację:	Kliknąć wolne miejsce w obszarze graficznym lub nacisnąć klawisz Esc .
Aby wyłączyć nawigację:	Kliknąć Narzędzia > Opcje > Opcje systemu > Wyświetlaj/Wybór i usunąć zaznaczenie opcji Pokaż nawigację po zaznaczeniu .
Aby wyświetlić pasek narzędzi zawierający narzędzia, które odnoszą się do wyboru:	Kliknąć element w nawigacji.
Aby wyświetlić kontekstowy pasek narzędzi i menu skrótów:	Kliknąć prawym przyciskiem myszy element.
Aby wyświetlić kontekstowy pasek narzędzi i menu skrótów dla wiązania komponentu w złożeniu:	Kliknąć prawym przyciskiem myszy nawigację wiązania. Dostęp do szczegółów wiązania ułatwia badanie i analizowanie wiązań skojarzonych z określonymi elementami projektu. Po wybraniu wiązania jego nazwa pojawia się w etykietce narzędzia i wiązanie zostaje podświetlone w obszarze graficznym. Zapewnia to te same informacje, które są dostępne po kliknięciu prawym przyciskiem myszy komponentu w drzewie operacji FeatureManager i wybraniu polecenia Pokaż wiązania w celu otwarcia okna Pokaż wiązania.



Aby wyświetlić etykietkę narzędzia i podświetlić odpowiednią operację w obszarze graficznym:

Ustawić wskaźnik nad nawigacją.

Aby przenieść nawigację do pozycji wskaźnika:

Nacisnąć klawisz **D**.

Podczas edycji szkicu lub korzystania z menedżera właściwości PropertyManager należy nacisnąć klawisz **D**, aby przenieść przyciski z narożnika potwierdzającego do pozycji wskaźnika.

Usprawnione dokowanie pasków narzędzi i menedżera poleceń CommandManager

Sposób dokowania pasków narzędzi i menedżera poleceń CommandManager zmieniono tak, aby wyeliminować ryzyko ich przypadkowego zadokowania/oddokowania.


Teraz strefa ruchu pasków narzędzi i menedżera poleceń CommandManager jest bardziej precyzyjna, co zmniejsza prawdopodobieństwo przypadkowego oddokowania tych elementów.

Strefą ruchu jest obszar paska narzędzi lub menedżera poleceń CommandManager, na którym aktywuje się wskaźnik ruchu.

Przed wersją SOLIDWORKS 2016 po kliknięciu w dowolnym miejscu na pasku narzędzi bez przycisku wskaźnik ruchu umożliwiał oddokowanie paska narzędzi.



W oprogramowaniu SOLIDWORKS 2016 strefa ruchu jest ograniczona do uchwytu. W przypadku kliknięcia w innym miejscu na pasku narzędzi pojawia się komunikat informujący, że należy pociągnąć pasek narzędzi za uchwyt, aby go oddokować.



Podobny komunikat pojawia się w przypadku próby oddokowania menedżera poleceń CommandManager poprzez przeciągnięcie części innej niż karta menedżera poleceń CommandManager.

Blokowanie bieżącego układu zadokowanych pasków narzędzi


Opcja w oknie dialogowym Dostosuj pozwala zablokować bieżący stan (zadokowany/niezadokowany) pasków narzędzi i menedżera poleceń CommandManager, aby uniknąć ich przypadkowego przesunięcia.

Aby zablokować bieżący układ zadokowanych pasków narzędzi:

1. Kliknąć **Narzędzia > Dostosuj** lub kliknąć prawym przyciskiem myszy obramowanie okna i wybrać polecenie **Dostosuj**.
2. Na karcie Paski narzędzi wybrać opcję **Zablokuj menedżera poleceń CommandManager i paski narzędzi**.
Jeżeli menedżer poleceń CommandManager i paski narzędzi będą zadokowane przy wybieraniu tej opcji, nie będzie ich można oddokować.
W przypadku, gdy będą oddokowane, nie będzie ich można zadokować.
3. Kliknąć **OK**.

Usytuowanie przycisku Cofnij na kontekstowym pasku narzędzi Wiązanie

Podczas edytowania wiązań przycisk **Cofnij**  jest zawsze dodawany w skrajnej prawej części kontekstowego paska narzędzi Wiązanie. Dzięki temu przycisk **OK**  zawsze pozostaje w tym samym względnym położeniu na pasku narzędzi, co zmniejsza ryzyko przypadkowego cofnięcia zmiany, która miała zostać zapisana.




Narzędzie wizualizacji dla odniesień

Po ustawieniu wskaźnika nad operacją w drzewie operacji FeatureManager oprogramowanie wyświetla graficzne strzałki, które przedstawiają złożone relacje między elementami.

Ta funkcja nosi nazwę wizualizacji dynamicznego odniesienia.

Niebieskie strzałki oznaczają relację rodzica. Fioletowe strzałki oznaczają relację potomka. Jeżeli odniesienie nie może zostać wyświetlone, ponieważ dana operacja nie jest rozwinięta, strzałka jest skierowana w stronę operacji, która zawiera odniesienia, a rzeczywiste odniesienie pojawia się w polu tekstowym na prawo od strzałki.



Strzałki relacji rodzica i potomka są domyślnie włączone. W razie potrzeby można włączyć/wyłączyć jeden lub oba zestawy tych strzałek.

Wybrane ustawienie staje się domyślnym ustawieniem dla wszystkich dokumentów.

Aby wyłączyć dynamiczną wizualizację odniesień w częściach:

1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy pierwszy element w drzewie operacji FeatureManager.
2. Na kontekstowym pasku narzędzi usunąć zaznaczenie następujących opcji:
 - Usunąć zaznaczenie pola **Wizualizacja dynamicznego odniesienia (rodzica)**, aby wyłączyć strzałki relacji rodzica.



- Usunąć zaznaczenie pola **Wizualizacja dynamicznego odniesienia (potomka)**, aby wyłączyć strzałki relacji potomka.



Aby wyłączyć dynamiczną wizualizację odniesień w złożeniach:

1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy operację złożenia na najwyższym poziomie, komponent lub podzespół.
2. Usunąć zaznaczenie pola **Wizualizacja dynamicznego odniesienia (rodzica)**  lub **Wizualizacja dynamicznego odniesienia (potomka)** .

W przypadku wyłączenia lub włączenia wizualizacji dynamicznego odniesienia na dowolnym poziomie zmiana jest stosowana do całego złożenia.

Można dostosować inne paski narzędzi poprzez dodanie przycisków **Wizualizacja dynamicznego odniesienia (rodzica)** i **Wizualizacja dynamicznego odniesienia (potomka)**. Na przykład można dodać te przyciski do paska narzędzi Wyświetlacz przezroczysty, aby były zawsze widoczne i aby klikanie prawym przyciskiem myszy nie było konieczne do uzyskania do nich dostępu. Można także utworzyć skróty klawiaturowe, aby ułatwić sobie włączanie i wyłączanie narzędzi.

3

Podstawy SOLIDWORKS


Rozdział ten zawiera następujące tematy:

- **3D ContentCentral**
- **Udoskonalenia w zakresie druku 3D — karta Podgląd**
- **Udoskonalenia w zakresie druku 3D — karta Ustawienia**
- **Ostrzeżenia o aktywnej zawartości**
- **Interfejs programowania aplikacji**
- **Udoskonalone okno dialogowe Raport błędów SOLIDWORKS**
- **Listy warunkowe w Generatorze kart właściwości**
- **Usunięcie szybkich porad**
- **Zastępowanie odniesień równań dla usuniętych operacji**
- **Zapisywanie modyfikacji okna dialogowego**
- **Wyszukiwanie w witrynie MySolidWorks**
- **Udoskonalenia w zakresie drukowania z użyciem Harmonogramu zadań**

3D ContentCentral


W witrynie 3D ContentCentral wprowadzono zmiany ważne dla społeczności użytkowników i dostawców.

Witryna **3D ContentCentral** zawiera miliony modeli 2D i 3D użytkowników i dostawców, które mogą przyspieszyć proces projektowania oraz pozwolić skrócić czas i zmniejszyć koszty rozwoju.



Udoskonalenia dla użytkowników to między innymi:

- Zaktualizowana witryna, która ułatwia przeglądanie i znajdowanie zawartości.
- Nowa przeglądarka eDrawings Viewer, która wykorzystuje technologię WebGL w aplikacjach Google Chrome™, Internet Explorer® 11 i Mozilla Firefox® oraz ma większe możliwości dotyczące obracania, widoków przekroju, cieniowania i rozstrzeliwania komponentów.
- Nowa technologia wyszukiwania, bardziej przyjazna dla użytkownika.



Udoskonalenia dla dostawców materiałów płatnych to między innymi:

- Rozszerzone limity przechowywania.
- Narzędzia marketingowe, takie jak raporty o wykorzystaniu (do celów badawczych) czy gromadzenie statystyk wykorzystania modeli.
- Podgląd 3D i pobieranie modeli w firmowej witrynie.
- Status zweryfikowanego dostawcy, który wyróżnia katalog dostawcy w społeczności, zapewniając lepszą widoczność niż w przypadku dostawców materiałów bezpłatnych i twórców indywidualnych.

Udoskonalenia w zakresie druku 3D — karta Podgląd

Karta Podgląd umożliwia wykonywanie analiz podglądu na potrzeby oceny bieżącego zadania drukowania.

Można zidentyfikować ściany, które wymagają podparcia, oraz wyświetlić linie prążków pokazujące miejsca potencjalnej utraty szczegółów podczas drukowania.

Należy zmienić ustawienia drukarki w celu rozwiązania problemów odkrytych przy analizie podglądu modelu.

Wyświetlanie linii prążków ★

Aby określić, czy rozdzielczość drukowania jest wystarczająco precyzyjna do uzyskania oczekiwanych rezultatów, można wyświetlić na modelu linie prążków.

Linie prążków pojawiają się tylko wtedy, gdy jest otwarty menedżer właściwości PropertyManager Print3D.

Kiedy jest włączony tryb RealView, linie prążków są wyświetlane w postaci mapy wypukłości.

Aby wyświetlić linie prążków:


1. Kliknąć **Plik > Drukuj3D**.
2. Na karcie Ustawienia menedżera właściwości PropertyManager wybrać ścianę modelu, która zostanie wyrównana z podłożem druku.
3. Na karcie Podgląd, w obszarze **Analiza budowy**, kliknąć **Pokaż linie prążków**.
Na modelu pojawiają się linie prążków widoczne jako tekstura.




Domyślna wysokość warstwy wynosi 0,3 mm, co odpowiada zgrubnej rozdzielczości drukarki przy względnie dużej szybkości.

4. Opcjonalnie można zmienić wysokość warstwy w polu **Ustawianie rozmiaru prążków** .

5. Aby wyświetlić linie prążków jako mapę wypukłości:
 - a) Usunąć zaznaczenie opcji **Pokaż ściany wymagające podpór**.
 - b) Wybrać opcję **Pokaż jako mapę wypukłości**.



Mapy wypukłości mogą wskazać miejsca utraty szczegółów w drukowanym modelu.



6. Kliknąć ✓.

Identyfikacja ścian wymagających podparcia

Karta Podgląd menedżera właściwości PropertyManager Print3D umożliwia wykonanie analizy podglądu w celu zidentyfikowania ścian wymagających podparcia podczas drukowania 3D.

Drukarki stosują różne reguły dotyczące kątów ścian wymagających podparcia. Kiedy kąt ściany wynosi więcej niż 45° względem podłoża druku, często ściana musi być podparta przy użyciu geometrii podparcia podczas drukowania 3D.

Aby zidentyfikować ściany wymagające podparcia:

1. Kliknąć **Plik > Drukuj3D**.
2. W menedżerze właściwości PropertyManager, na karcie Podgląd, wybrać w obszarze **Analiza budowy** opcję **Pokaż ściany wymagające podpór**.
3. Ustawić kąt względem pionu w celu zdefiniowania progu podparcia.
To kąt, powyżej którego należy dodać podpory, aby uniknąć rozpadu modelu podczas drukowania.

4. Aby zdefiniować kolor ścian wymagających lub niewymagających podparcia:


a) W obszarze **Kolor podpory ściany** kliknąć **Edytuj kolor**.

Wybrać kolor i kliknąć przycisk **OK**.


b) W obszarze **Podpory nie są wymagane** kliknąć **Edytuj kolor**.

Wybrać kolor i kliknąć przycisk **OK**.

Wybrane kolory zostaną odzwierciedlone w modelu.



5. Kliknąć **Pokaż jako przezroczyste**, aby ustawić geometrię, która nie wymaga podparcia, jako przezroczystą i w ten sposób ułatwić przeglądanie obszarów wymagających podparcia.



6. Kliknąć ✓.

Udoskonalenia w zakresie druku 3D — karta Ustawienia

Karta Ustawienia w menedżerze właściwości PropertyManager Print3D umożliwia zmianę skali modelu i dopasowanie orientacji modelu do objętości druku.

Zmiana skali modelu ★



Można określić współczynnik skalowania, aby kontrolować rozmiar druku modelu.

Aby zmienić skalę modelu:

1. Kliknąć **Plik > Drukuj3D**.
2. W menedżerze właściwości PropertyManager Print3D, na karcie Ustawienia, wybrać ścianę modelu, która będzie pełnić funkcję dolnej płaszczyzny modelu.
W obszarze **Skaluj** domyślna skala jest ustawiona na 1, co oznacza rozmiar modelu w oprogramowaniu.
3. Ustawić wskaźnik nad polem wprowadzania współczynnika skalowania.
Oprogramowanie obliczy maksymalny zalecany współczynnik skalowania i poinformuje użytkownika o limicie.

W przypadku zmiany orientacji ściany wyrównanej z podłożem druku maksymalny zalecany współczynnik skalowania zostanie przeliczony.

4. Ustawić skalę, wykonując jedną z następujących czynności:
 - a) Wprowadzić wartość współczynnika skalowania.
Nowa wartość zostanie zapisana jako właściwość dokumentu. W przypadku ponownego drukowania modelu zostanie wykorzystana zapisana wartość, chyba że została ona zmieniona.
 - b) Kliknąć **Skaluj, aby dopasować**, aby zastosować maksymalny współczynnik skalowania.
 - c) Kliknąć **Zorientuj, aby dopasować** i **Skaluj, aby dopasować**.
Oprogramowanie zorientuje i przeskaluje model tak, aby uzyskać największy możliwy wydruk.




5. Kliknąć ✓.

Dostosowywanie orientacji modelu do objętości druku

W przypadku wybrania opcji **Zorientuj, aby dopasować** podczas określania położenia podłoża druku modelu oprogramowanie automatycznie dostosowuje orientację modelu tak, aby największa objętość drukowanego modelu pasowała do objętości druku.


Aby dostosować orientację modelu do objętości druku:

1. Kliknąć **Plik > Drukuj3D**.
2. W menedżerze właściwości PropertyManager Print3D, na karcie Ustawienia, rozwinąć węzeł **Lokalizacja podłoża druku**.
3. Wybrać ścianę, która ma pełnić funkcję dolnej płaszczyzny modelu.



4. Kliknąć **Zorientuj, aby dopasować**.

Oprogramowanie dokona translacji modelu równoległe do podłoża druku lub obróci model wokół osi normalnie w stosunku do podłoża druku, aby dopasować cały model, w jego aktualnej skali, do objętości druku.



Jeśli funkcja **Zorientuj, aby dopasować** nie jest w stanie pomieścić całego modelu w objętości druku, geometria modelu leżąca poza objętością druku jest zaznaczana na czerwono. W takiej sytuacji można określić parametr skali lub wybrać jednocześnie opcje **Skaluj, aby dopasować** i **Zorientuj, aby dopasować**, aby oprogramowanie mogło dopasować model do objętości druku.

5. Kliknąć .

Ostrzeżenia o aktywnej zawartości

Podczas otwierania części oprogramowanie SOLIDWORKS może wykryć osadzony kod VBA, np. równania czy makra, oraz wyświetlić ostrzeżenie, aby pozwolić użytkownikowi zdecydować, czy osadzony kod ma zostać wykonany.

We wcześniejszych wersjach oprogramowania SOLIDWORKS równania zawierające wstępnie zdefiniowany zestaw funkcji matematycznych i operatorów mogły być oceniane przy użyciu wbudowanej funkcji VC++. Przyjęto założenie, że równania te są bezpieczne i nie wymagają zezwolenia.

Inny kod, taki jak osadzony kod VBA (znany także jako aktywna zawartość), może być mniej bezpieczny. Dlatego w oprogramowaniu SOLIDWORKS można określić, czy:

- ma być wyświetlane ostrzeżenie umożliwiające udzielenie zezwolenia na wykonanie kodu;
- kod ma być uruchamiany automatycznie podczas otwierania lub przebudowywania modelu, który go zawiera.

Ustawienie **Ostrzegaj o aktywnej zawartości** na stronie Komunikaty/Błędy/Ostrzeżenia w oknie dialogowym Opcje systemu jest domyślnie zaznaczone. Jeżeli oprogramowanie znajdzie równanie lub makro aktywnej zawartości podczas otwierania lub przebudowywania modelu:

- Pojawi się okno dialogowe Informacje o błędach identyfikujące operację zawierającą równanie lub makro.

Za pomocą przycisku **Włącz aktywną zawartość** będzie można włączyć równanie lub makro, które wywołało komunikat.

- Na nazwie dokumentu w górnej części drzewa operacji FeatureManager i na operacji rodzica, której potomek wygenerował ostrzeżenie, pojawi się ikona ostrzeżenia.

Wybranie aktywnej zawartości spowoduje usunięcie tych ikon.

W przypadku usunięcia zaznaczenia ustawienia **Ostrzegaj o aktywnej zawartości** oprogramowanie będzie traktować wszystkie elementy aktywnej zawartości jako bezpieczne i uruchamiać je bez wyświetlania komunikatu ostrzegawczego.

Interfejs programowania aplikacji

Najnowsze aktualizacje są opisane w dokumencie *SOLIDWORKS 2016 API Help Release Notes*.

Możliwości oprogramowania SOLIDWORKS 2016:

- W przypadku programu SOLIDWORKS MBD:

- Publikowanie w formacie 3D PDF.
- Tworzenie ogólnej adnotacji tabeli dla plików 3D PDF.
- Wsparcie dla eksportu kalkomanii i tekstur do formatu 3D PDF.
- Uzyskiwanie odpowiednich konturów szkiców, segmentów szkiców i adnotacji dla konkretnego wystąpienia komponentu w kontekście złożenia.
- Uzyskiwanie informacji o ustawieniu/konfigurowanie właściwości akapitów w adnotacjach notatek.
- Uzyskiwanie informacji o/konfigurowanie danych operacji zgięcia poprzecznego w częściach arkusza blachy.
- Uzyskiwanie informacji o/konfigurowanie danych operacji odcisnięcia.
- Uzyskiwanie informacji o/konfigurowanie danych operacji granicy.
- Uzyskiwanie informacji o/konfigurowanie danych operacji szyku łańcuchowego.
- Wstawianie operacji konstrukcji spawanej przy użyciu konfiguracji w dostosowanym profilu konstrukcji spawanej.
- Uzyskiwanie lub ustawianie nazwy konfiguracji w dostosowanym profilu konstrukcji spawanej dla członu konstrukcyjnego.
- Uzyskiwanie informacji o ustawieniu/konfigurowanie zmiennych objaśnień otworów.
- Uzyskiwanie informacji o ustawieniu/ustawianie przerw między znacznikami środka a liniami pomocniczymi, dodawanie znaczników środka do zestawu znaczników środka, uzyskiwanie informacji o tym, czy znaczniki środka zostały odłączone, uzyskiwanie informacji o tym, czy elementy mają odłączone znaczniki środka w zestawie znaczników środka, ponowne podłączanie znaczników środka do zestawu znaczników środka oraz uzyskiwanie współrzędnych znaczników środka.
- Uzyskiwanie informacji o ustawieniu/konfigurowanie mechanizmów renderowania śledzenia promieni (w tym opcja uwzględnienia adnotacji i wymiarów widocznych w modelu w ostatecznym renderowaniu).
- Tworzenie komponentów potomków komponentu wirtualnego.
- Uzyskiwanie nazwy strefy rysunku dla konkretnych współrzędnych x i y na arkuszu rysunku.
- Ponowne ładowanie formatu arkusza z pierwotnego szablonu formatu arkusza.
- Wsparcie dla następujących stylów linii wiodącej: **Przyłącz linię wiodącą na dole, Przyłącz linię wiodącą na środku, Przyłącz linię wiodącą najbliżej i Przyłącz linię wiodącą na górze.**
- Definiowanie wartości tolerancji położenia i kształtu oraz etykiet bazy pomiarowej w ramach symboli tolerancji położenia i kształtu.
- Uzyskiwanie informacji o ustawieniu/konfigurowanie opcji wyświetlania rozmiarów otworów w tabelach otworów przy użyciu ANSI cali literowych i numerycznych rozmiarów wiertła.
- Uzyskiwanie informacji o ustawieniu/konfigurowanie komunikatu wyświetlanego w oknie dialogowym Informacje o błędach, gdy przebudowa przez nieosadzoną operację makro kończy się niepowodzeniem z powodu braku określonych plików.
- Uzyskiwanie rzeczywistych właściwości masy dla wybranych komponentów w modelu.
- Uzyskiwanie informacji o/ustawianie stanu pola wyboru **Taki sam jak arkusz określony we właściwościach dokumentu** w oknie dialogowym Właściwości arkusza.
- Określanie, czy pętle wewnętrzne wybranych ścian mają być przekształcane na elementy szkicu na płaszczyźnie szkicu.
- Uzyskiwanie nazwy segmentu szkicu.
- Uzyskiwanie informacji o ustawieniu/konfigurowanie krzywizny ciągłej dla operacji zaokrąglenia o zmiennym promieniu.
- Wyzwalanie zdarzenia przed zmianą nazwy komponentu złożenia.

Udoskonalone okno dialogowe Raport błędów SOLIDWORKS

Kiedy oprogramowanie SOLIDWORKS ulega awarii, udoskonalone okno dialogowe Raport błędów SOLIDWORKS zapewnia więcej opcji powiadamiania firmy Dassault Systèmes SolidWorks Corporation o problemie i przywracania wyników pracy po ponownym uruchomieniu.

W oknie dialogowym można:

- Wyświetlić podgląd raportu błędów.
- Określić, czy raport awarii ma zostać wysłany do firmy DS SolidWorks.

Gdy wystąpi awaria, raport domyślnie zostanie wysłany do firmy DS SolidWorks. W razie potrzeby można usunąć zaznaczenie opcji **Wyślij raport awarii do SOLIDWORKS**.

W przypadku wysłania raportu awarii można dodać szczegółowe informacje o czynnościach wykonywanych przed wystąpieniem awarii i w momencie jej wystąpienia.

- Określić, czy już wcześniej wystąpiła awaria w takiej samej sytuacji.
- Uruchomić narzędzie diagnostyczne SOLIDWORKS RX.
- Połączyć się z działem wsparcia odpowiedzialnym za produkty SOLIDWORKS CAD 3D.
- Ponownie uruchomić oprogramowanie SOLIDWORKS.

Jeżeli będą dostępne dane odzyskiwania, oprogramowanie SOLIDWORKS próbuje odzyskać wyniki pracy.

- Zapoznać się z polityką firmy SOLIDWORKS w zakresie prywatności.

Aby zamknąć okno dialogowe, należy kliknąć przycisk **Gotowe**.

Listy warunkowe w Generatorze kart właściwości

Generator kart właściwości umożliwia stosowanie list warunkowych. Dzięki temu można jednorazowo zdefiniować i skonfigurować listy oraz wyeliminować błędy poprzez automatyzację procesu wypełniania właściwości zależnych.

Na przykład można utworzyć listę nadrzędną różnych materiałów i drugi zestaw list wykończeń, jeżeli dostępność wykończenia zależy od wyboru materiału. Użytkownicy wybierają materiał, a następnie wybierają wykończenie z opcji dostępnych dla materiału.

Listy warunkowe można wdrożyć poprzez:

- określenie zestawu przycisków opcji, pola wyboru lub innej listy jako elementów nadrzędnych wobec formantu listy;
- utworzenie grupy list, w której pierwsza lista jest automatycznie tworzona jako nadrzędna.

Tworzenie elementu sterującego „grupa list”

Można użyć Generatora kart właściwości, aby utworzyć element sterujący „grupa list” dla list warunkowych.

Przed utworzeniem elementu sterującego „grupa list” należy utworzyć arkusz kalkulacyjny programu Microsoft Excel definiujący właściwości dostępne w szablonie zawierającym grupę list.

Następnie rozmieścić opcje w kolumnach.

Można na przykład zdefiniować dwa poziomy:

- Materiały
- Wykończenia

	A	B	C	D	E	F	G
1	Materiały	Wykończenia					
2							
3	Stal	Piaskowany					
4	Stal	Połyskliwy					
5	Stal	Satynowany					
6	Tworzywa sztuczne	Chropowaty					
7	Tworzywa sztuczne	Półgładki					
8	Tworzywa sztuczne	Usunięcie potopień i korbów					

Aby utworzyć element sterujący „grupa list”:

1. W menu **Start** systemu Windows kliknąć **Wszystkie programy > SOLIDWORKS <wersja> > Narzędzia SOLIDWORKS > Generator kart właściwości**.
2. Aby zdefiniować typ tworzonego szablonu, w prawej kolumnie, w obszarze **Atrybuty sterowania**:
 - a) Wpisać wiadomość dla użytkowników szablonu (opcjonalnie).
 - b) Wybrać typ szablonu (**Część**, **Złożenie**, **Rysunek** lub **Konstrukcja spawana**).
3. Aby dodać grupę list, przeciągnąć element sterujący **Grupa listy** z lewej kolumny do kolumny **Dostosowane właściwości**.

Ten element sterujący zawiera trzy listy. Pierwsza lista jest rodzicem dla drugiej.

Gdy użytkownik wybiera element z listy rodzica, określone są opcje wyboru dostępne na kolejnych listach.

Druga lista jest rodzicem dla trzeciej listy itd.

4. Można dodawać lub usuwać listy w zależności od liczby potrzebnych zależności.

5. Aby określić arkusz kalkulacyjny do użytku z elementami sterującymi „grupa list”:
 - a) Kliknąć nagłówek grupy list. W obszarze **Atrybuty sterowania** wpisać **podpis** dla grupy list.
 - b) W obszarze **Atrybuty dostosowanej właściwości** określić, czy grupa list ma być **rozwinęta** czy **zwinięta**, gdy użytkownicy oglądają szablon.
 - c) W pozycji **Ścieżka** określić ścieżkę do arkusza kalkulacyjnego lub użyć przycisku przeglądania, aby wyszukać plik.
 - d) W pozycji **Zakres** określić arkusz i komórki definiujące listy w grupie list.
Na przykład aby korzystać z wartości w komórkach od A1 do A8 i od B1 do B8 w dokumencie Arkusz1, należy wpisać Arkusz1(A1:B8).
6. Aby określić wartości dostępne dla grupy list rodzica:
 - a) W obszarze **Dostosowane właściwości** kliknąć najpierw **Lista**.
 - b) W obszarze **Atrybuty sterowania** wpisać **podpis**.
 - c) W obszarze **Atrybuty dostosowanej właściwości**, w pozycji **Nazwa**, wybrać nazwę dostosowanej właściwości, którą będą określać użytkownicy szablonu.
 - d) W pozycji **Kolumna** wybrać kolumnę arkusza kalkulacyjnego, której wartości mają być używane.
 - e) W pozycji **Konfiguracje** wybrać opcję  **Pokaż na dostosowanej karcie** lub  **Pokaż na karcie specyficznej dla konfiguracji**.
7. Powtórzyć krok 6 w przypadku każdej dodatkowej listy, która ma zostać skonfigurowana.
8. Aby zapisać szablon:
 - a) Kliknąć **Zapisz** .
 - b) W oknie dialogowym Zapisz szablon właściwości SolidWorks wpisać nazwę w obszarze **Nazwa pliku**.
 - c) Po kliknięciu **Zapisz w** przejść do lokalizacji zdefiniowanej dla opcji **Pliki dostosowanych właściwości** na stronie Lokalizacja plików okna dialogowego Opcje systemu.
 - d) Kliknąć **Zapisz**.
9. Zamknąć okno dialogowe Generator kart właściwości.

Określanie rodzica listy warunkowej

Można wybrać jednego lub wielu rodziców dla formantu listy. Rodzic może być zestawem przycisków opcji, polem wyboru lub innym elementem sterującym.

W tej procedurze opisano sposób warunkowania formantu listy poprzez przypisanie materiałów do zestawu trzech przycisków opcji, a następnie, w ramach formantu, określenie wykończeń dostępnych dla każdego materiału.

Aby określić rodzica listy warunkowej:

1. W menu **Start** systemu Windows kliknąć **Wszystkie programy > SOLIDWORKS <wersja> > Narzędzia SOLIDWORKS > Generator kart właściwości**.
2. Przeciągnąć z lewej kolumny przycisk opcji **Radio** do elementu sterującego **Pole grupy** w kolumnie **Dostosowane właściwości**.

3. Przycisk opcji:
 - a) W prawym okienku, w obszarze **Atrybuty sterowania**, wpisać **podpis** Materiały.
 - b) W obszarze **Atrybuty dostosowanej właściwości** wybrać opcję **Nazwa** dla dostosowanej właściwości tworzonej przez użytkownika w oprogramowaniu SOLIDWORKS.
 - c) W ustawieniu **Ilość** określić liczbę przycisków opcji dla elementu sterującego. Wymagane są co najmniej dwa przyciski opcji.
 - d) W obszarze **Etykieta** wprowadzić tekst etykiety dla każdego przycisku.
 - e) Określić, czy właściwość ma zostać zapisana na karcie Dostosowana  czy Konfiguracje  okna dialogowego Podsumowanie.
4. Przeciągnąć formant pola **Lista** pod formant przycisku **Radio**.
5. Pole listy:
 - a) Wpisać **podpis** Wykończenia.
 - b) W obszarze **Rodzic** kliknąć  i wybrać przycisk opcji.
 - c) W obszarze **Atrybuty dostosowanej właściwości** wybrać **nazwę** właściwości.
 - d) Jako **Typ** wybrać **Lista**.
Etykiety przypisane do przycisków radiowych są wyświetlane obok **wartości**.
 - e) Pod wartością wyprowadzoną z pierwszego przycisku opcji zdefiniować wykończenie skojarzone z materiałem.
 - f) Nacisnąć klawisz **Enter**, aby utworzyć kolejny wiersz i zdefiniować kolejne zakończenie.
 - g) Powtarzać krok 5f do czasu zdefiniowania wszystkich dostępnych wykończeń dla materiału.
 - h) Powtórzyć kroki od 5e do 5g w odniesieniu do każdej z wartości przycisków radiowych.
6. Aby zapisać szablon:
 - a) Kliknąć **Zapisz** .
 - b) W oknie dialogowym Zapisz szablon właściwości SolidWorks wpisać nazwę w obszarze **Nazwa pliku**.
 - c) Po kliknięciu **Zapisz w** przejść do lokalizacji zdefiniowanej dla opcji **Pliki dostosowanych właściwości** na stronie Lokalizacje plików okna dialogowego Opcje systemu.
 - d) Kliknąć **Zapisz**.
7. Zamknąć okno dialogowe Generator kart właściwości.

Usunięcie szybkich porad

Funkcja pomocy Szybkie porady została usunięta z oprogramowania SOLIDWORKS.

Aby poznać oprogramowanie, można skorzystać z następujących zasobów szkoleniowych:

- Ponad 125 samouczków krok po kroku dostępnych w sekcji **Pomoc > Samouczki SOLIDWORKS**.
- Ponad 100 godzin szkoleń online dostępnych w witrynie MySolidWorks, pod adresem <http://my.solidworks.com/mylearning>.

Zastępowanie odniesień równań dla usuniętych operacji

W przypadku usunięcia operacji, do której odnoszą się równania, mogą wystąpić błędy w równaniach. Błędy występują, gdy równania dla usuniętej operacji zawierają wymiary sterujące. Równania można naprawić, zastępując nieaktualną część równań innymi wymiarami lub zmiennymi w oknie dialogowym Równania.

Aby użyć narzędzia Zastąp odniesienie:

- Wykonać jedną z następujących czynności:
 - Kliknąć przycisk **Równania**  (pasek narzędzi Narzędzia).
 - Kliknąć **Narzędzia > Równania**.
 - W drzewie operacji FeatureManager kliknąć prawym przyciskiem myszy **Równania**  i wybrać polecenie **Zarządzaj równaniami**.
- Wybrać **Widok równania** .
- W obszarze **Wartość/Równanie**, w nieaktualnej części kolumny równań, kliknąć prawym przyciskiem myszy opcję **Zastąp odniesienie**.

Nieaktualna część jest wyświetlana na czerwono.
- W oknie dialogowym Zastąp wymiar/zmienną wprowadzić ciąg globalnej zmiennej lub wymiaru, aby naprawić nieaktualną część równania, lub wybrać ją w obszarze graficznym.
- Wybrać jedną z następujących opcji, aby zastosować tekst zastępczy, a następnie kliknąć przycisk **OK**:
 - To wystąpienie**
 - Wszystkie wystąpienia w tej konfiguracji**
 - Wszystkie wystąpienia we wszystkich konfiguracjach**

Zapisywanie modyfikacji okna dialogowego

W przypadku zmodyfikowania okien dialogowych Podsumowanie lub Właściwości listy elementów ciętych poprzez zmianę ich rozmiaru lub zmianę szerokości kolumny oprogramowanie zapisuje zmiany w aktywnym dokumencie.

Można zmieniać rozmiar okien dialogowych i szerokość kolumn, aby były widoczne informacje, które w innym wypadku byłyby przycięte. Podczas dalszej pracy nad dokumentem posiadanie zapisanych zmian oznacza, że nie trzeba powtarzać modyfikacji w przypadku ponownego otwarcia okien dialogowych.

Wprowadzone zmiany są specyficzne dla aktywnego dokumentu i nie wpływają na inne dokumenty.

Można zmienić szerokość obu okien dialogowych. Dodatkowo można zmienić szerokość następujących kolumn:

Okno dialogowe Podsumowanie

Aktywny dokument	Złożenie
	Część
	Rysunek
Karty, których rozmiar można zmienić	Dostosowana
	Specyficzne dla konfiguracji
	Zmiany szerokości kolumn dokonane na karcie Dostosowana są odzwierciedlane na karcie Specyficzne dla konfiguracji i odwrotnie.

Okno dialogowe Właściwości listy elementów ciętych

Aktywny dokument	Konstrukcja spawana
Karty, których rozmiar można zmienić	Podsumowanie listy elementów ciętych
	Właściwości - Podsumowanie
	Tabela listy elementów ciętych
	Zmiany szerokości kolumn dokonane na karcie Podsumowanie listy elementów ciętych są odzwierciedlane na karcie Właściwości - Podsumowanie i odwrotnie.

Oprogramowanie zapisuje tylko ostatnie zmiany wprowadzone w oknie dialogowym. Na przykład w przypadku zmiany szerokości kolumn na karcie Podsumowanie listy elementów ciętych, a następnie ich zmiany na karcie Właściwości - Podsumowanie, zostaną zapisane zmodyfikowane szerokości kolumn z karty Właściwości - Podsumowanie.

Modyfikacje zostaną zapisane w przypadku zamknięcia okna dialogowego poprzez kliknięcie przycisku **OK**. Nie zostaną zapisane w przypadku zamknięcia okna dialogowego poprzez kliknięcie przycisku **Anuluj**.

Wyszukiwanie w witrynie MySolidWorks

Udoskonalona funkcja wyszukiwania zapewnia filtrowanie dostępu do zawartości witryny MySolidWorks i umożliwia przeszukiwanie wielu kategorii jednocześnie.

Po uruchomieniu oprogramowania SOLIDWORKS i rozwinięciu menu wyszukiwania w prawym górnym rogu są widoczne następujące opcje:

	Pomoc SOLIDWORKS	Przeszukuje okno Pomoc SOLIDWORKS w sieci Web. Opcja wyszukiwania w pomocy SOLIDWORKS jest dostępna tylko w przypadku wybrania opcji Użyj pomocy SOLIDWORKS w sieci Web.
	Polecenia	Wyszukuje prawidłowe polecenia SOLIDWORKS dla bieżącego dokumentu.
	Pliki i modele	Przeszukuje pliki i modele zapisane na komputerze.
	MySolidWorks	Wyszukiwanie w witrynie MySolidWorks.

Aby zobaczyć filtry wyszukiwania dostępne dla witryny MySolidWorks, należy rozwinąć węzeł **MySolidWorks**.

	Baza wiedzy	Wyszukiwanie w bazie wiedzy SOLIDWORKS, która obejmuje: • Rozwiązania • Żądania dotyczące wydajności oprogramowania (SPR) • Witryny SOLIDWORKS Dostęp do Bazy wiedzy wymaga usługi subskrypcji SOLIDWORKS oraz zalogowania do portalu klienta Customer Portal.
	Forum społeczności	Wyszukiwanie na forum społeczności użytkowników produktów SOLIDWORKS.
	Blogi	Wyszukiwanie w postach na blogu SOLIDWORKS.
	Modele CAD	Wyszukiwanie w modelach z serwisu 3D ContentCentral.
	Szkolenia	Wyszukiwanie w sesjach szkoleniowych online w witrynie MySolidWorks.
	YouTube	Wyszukiwanie w filmach SOLIDWORKS w serwisie YouTube.
	Twitter	Wyszukiwanie na kanale SOLIDWORKS w serwisie Twitter.
	Producenci	Przeszukiwanie producentów SOLIDWORKS.

Domyślnie zaznaczone są wszystkie opcje z wyjątkiem opcji **Producenci**. Wybierając mniej filtrów, można zawęzić wyszukiwanie przed przejściem do witryny MySolidWorks.

Można określić typy wyszukiwania dla miejsc wyszukiwania przy każdym uruchomieniu wyszukiwania w witrynie MySolidWorks. Można także wykonać wyszukiwanie tylko w jednym miejscu, bez zmiany ustawień wyszukiwania standardowego.

Aby wykonać wyszukiwanie wybranych typów zawartości w witrynie MySolidWorks:

1. Z rozwiniętej listy wybrać tylko te typy zawartości, które mają być uwzględniane w wyszukiwaniu. Usunąć zaznaczenie wszystkich innych typów.
2. Wpisać wyszukiwane hasło.
3. Kliknąć  lub nacisnąć klawisz **Enter**.

Witryna MySolidWorks zostanie otwarta w przeglądarce z listą wybranych typów wyszukiwania.

Aby wykonać wyszukiwanie w ramach jednego typu wyszukiwania w witrynie MySolidWorks:

1. Z rozwiniętej listy wybrać etykietę (nie pole wyboru)żądanego typu wyszukiwania.
2. Wpisać wyszukiwane hasło.
3. Kliknąć  lub nacisnąć klawisz **Enter**.

Witryna MySolidWorks zostanie otwarta z wybranym typem wyszukiwania.

Udoskonalenia w zakresie drukowania z użyciem Harmonogramu zadań

Podczas planowania drukowania seryjnego plików przy użyciu Harmonogramu zadań można wybierać spośród wielu ustawień dostępnych przy drukowaniu bezpośrednio z oprogramowania SOLIDWORKS. Można również użyć zapisanych w dokumencie ustawień drukowania dla każdego zadania drukowania.

- Okno dialogowe Ustawienia strony:

Zawiera wszystkie ustawienia z wyjątkiem przycisku **Podgląd** i funkcji podglądu.

- Okno dialogowe Drukuj:

Zawiera wszystkie ustawienia z wyjątkiem następujących:

- Przycisk **Podgląd**
- **Bieżący arkusz i Bieżący obraz ekranu**
- **Drukuj do pliku**
- **Grubość linii**
- **Marginesy papieru**
- **Segreguj** (dostępne w obszarze Ustawienia strony)

Ustawienia drukarki wybrane w oknie dialogowym Drukuj zostaną użyte w odniesieniu do wszystkich plików w zadaniu drukowania.

Zamiast określania ustawień dla wszystkich dokumentów w zadaniu można użyć ustawień drukowania zapisanych w dokumentach. Aby użyć zapisanych ustawień, należy wybrać opcję **Użyj ustawień drukarki dokumentów**. Dokumenty bez zapisanych ustawień

będą korzystać z ustawień określonych w oknie dialogowym harmonogramu zadań drukowania.

Aby zapisać ustawienia drukarki w dokumencie:

1. Utworzyć dokument w oprogramowaniu SOLIDWORKS.
2. Kliknąć **Plik > Drukuj**.
3. Wybrać odpowiednie ustawienia w oknie dialogowym Drukuj i kliknąć przycisk **OK**.
4. Po wydrukowaniu zapisać dokument.

4

INSTALACJA I ADMINISTRACJA

Rozdział ten zawiera następujące tematy:

- **Usuwanie kont z widoku pulpitu administracyjnego CAD**
- **Rozmieszczanie instalacji według adresów IP**
- **Instalowanie SOLIDWORKS PDM**
- **Zarządzanie dostępem do wersji oprogramowania SOLIDWORKS**
- **Nowe produkty dołączane do pakietu SOLIDWORKS**
- **SOLIDWORKS Rx**
- **Zasoby pomocne przy rozwiązywaniu problemów dotyczących instalacji**
- **Narzędzie Upgrade Assistant**

Usuwanie kont z widoku pulpitu administracyjnego CAD

Można usuwać konta z widoku pulpitu administracyjnego CAD.

Użytkownik może zdecydować, że nie potrzebuje już danego konta, ponieważ komputer został wycofany lub konto jest wyświetlane wiele razy i niektóre duplikaty nie były aktualizowane przez dłuższy czas.

Po usunięciu konta z widoku nie można go przywrócić. Przydatna metoda polega na posortowaniu widoku kont według **daty aktualizacji**. Użytkownicy zazwyczaj wybierają do usunięcia konta, które nie były ostatnio aktualizowane.

Aby usunąć konta w widoku pulpitu administracyjnego CAD:

1. Na pulpicie głównym wybrać konta do usunięcia w kolumnie **Wybór kont** usytuowanej na lewo od kolumny **Stan**.
2. Na pasku narzędzi znajdującym się poniżej pulpitu głównego kliknąć **Usuń konta**.
3. Kliknąć **Tak**, aby potwierdzić zamiar usunięcia kont, lub **Nie**, aby anulować operację.

Rozmieszczanie instalacji według adresów IP

Edytor opcji obrazu administracyjnego pozwala administratorom rozmieszczać instalacje na komputerach w oparciu o adresy IP lub zakresy adresów IP. To rozwiązanie eliminuje konieczność tworzenia listy nazw wszystkich komputerów docelowych dla instalacji.

Instalowanie SOLIDWORKS PDM

Program SOLIDWORKS PDM jest dostępny w Menedżerze instalacji SOLIDWORKS.

SOLIDWORKS PDM to produkt do zarządzania dokumentami oparty na tej samej architekturze co program SOLIDWORKS Enterprise PDM.

Program SOLIDWORKS PDM jest dostępny w dwóch wersjach:

- Standard
- Professional

Program SOLIDWORKS PDM używa bazy danych Microsoft SQL Server do zarządzania przechowywaniem plików. W przypadku instalowania wersji PDM Standard dostępna jest bezpłatna wersja programu Microsoft SQL Server Express. W przypadku instalowania wersji PDM Professional trzeba uzyskać pełną wersję programu SQL Server.

Można również użyć Edytora opcji obrazu administracyjnego, aby utworzyć i розміścić obrazy klientów PDM.

Zarządzanie dostępem do wersji oprogramowania SOLIDWORKS

Można zablokować możliwość korzystania z konkretnej wersji oprogramowania SOLIDWORKS w środowisku SolidNetWork. To rozwiązanie pozwala zarządzać wersjami oprogramowania SOLIDWORKS używanymi przez różne osoby, przez różne jednostki biznesowe i w ramach różnych projektów.

W celu zarządzania dostępem do wersji oprogramowania SOLIDWORKS przy użyciu plik opcji FLEXnet:

1. W katalogu instalacyjnym Menedżera licencji SolidNetWork należy utworzyć plik tekstowy:

katalog_instalacyjny_SolidNetWork_License_Manager\Licenses\sw_d.opt

2. W celu zarządzania dostępem do konkretnej wersji oprogramowania SOLIDWORKS w pliku licencji należy dodać następującą składnię obok pozycji SOLIDWORKS:

:SWVERSION=xx

Gdzie xx to wersja produktu SOLIDWORKS do objęcia zarządzaniem

3. Aby zarządzać wieloma wersjami oprogramowania SOLIDWORKS, dodać osobny wiersz dla każdej wersji, która ma zostać uwzględniona.

Nie wszystkie opcje FLEXnet są obsługiwane. Obsługiwane są następujące opcje filtrów wersji:

INCLUDE

Zapewniaj tylko użytkownikowi lub grupie możliwość uruchomienia określonej wersji. Wszyscy pozostali użytkownicy nie będą mogli uruchomić tej wersji.

INCLUDE_BORROW

Zapewniaj tylko użytkownikowi lub grupie możliwość wypożyczania określonej wersji. Pozostali użytkownicy nie będą mogli wypożyczać tej wersji.

EXCLUDE	Nie zezwalaj użytkownikom ani grupom znajdującym się na liście na uruchamianie konkretnych wersji oprogramowania SOLIDWORKS. EXCLUDE zastępuje INCLUDE.
EXCLUDE_BORROW	Nie zezwalaj użytkownikom ani grupom znajdującym się na liście na wypożyczanie konkretnych wersji oprogramowania SOLIDWORKS. EXCLUDE zastępuje INCLUDE.

Przykłady:

1	SWVERSION=24.0 odnosi się do produktu SOLIDWORKS 2016 SWVERSION=23.0 odnosi się do produktu SOLIDWORKS 2015
2	INCLUDE solidworks:SWVERSION=24.0 USER jane INCLUDE_BORROW solidworks:SWVERSION=24.0 USER jane Te wiersze w pliku opcji umożliwiają uruchamianie oprogramowania SOLIDWORKS 2016 jedynie użytkownicze Jane. Inni użytkownicy nie mogą uruchamiać ani wypożyczać oprogramowania SOLIDWORKS 2016, ale mogą uruchamiać i wypożyczać inne wersje produktu SOLIDWORKS. Również Jane może uruchamiać i wypożyczać inne wersje oprogramowania SOLIDWORKS.
3	GROUP chicago USER john robert eva EXCLUDE solidworks:SWVERSION=24.0 GROUP chicago EXCLUDE solidworks:SWVERSION=23.0 GROUP chicago EXCLUDE solidworks USER don Te wiersze definiują GRUPĘ użytkowników o nazwie chicago i blokują jej dostęp zarówno do oprogramowania SOLIDWORKS 2015, jak i oprogramowania SOLIDWORKS 2016. Jednak użytkownicy ci mogą uruchomić dowolną inną wersję oprogramowania SOLIDWORKS. Użytkownik don nie może uruchamiać dowolnej wersji oprogramowania SOLIDWORKS.
4	EXCLUDE swinspection_std:SWVERSION=24.0 HOST komputer1 Ten wiersz nie zezwala nikomu na komputerze1 na uruchomienie programu SOLIDWORKS Inspection 2016. Jakkolwiek za pomocą komputera1 można uruchomić inną wersję programu SOLIDWORKS Inspection 2015.

Aby uzyskać więcej informacji na temat FLEXnet, patrz *Przewodnik administracji licencjami* FLEXnet Publisher w katalogu instalacyjnym menedżera SolidNetwork License Manager (\Docs\flexuser\licensingenduserguide.pdf).

Nowe produkty dołączane do pakietu SOLIDWORKS

Pakiet SOLIDWORKS Standard zawiera następujące nowe produkty:

- SOLIDWORKS Utilities
- FeatureWorks

Pakiet SOLIDWORKS Professional zawiera następujące nowe produkty:

- ScanTo3D
- TolAnalyst

Dołączony jest również program SOLIDWORKS PDM Standard, ale nie jest on objęty licencją na oprogramowanie SOLIDWORKS.

Wersja SOLIDWORKS Premium zawiera narzędzie kalkulacji kosztów złożeń.

SOLIDWORKS Rx

Sprawdzanie zgodności karty graficznej

Podczas instalowania lub uaktualniania oprogramowania SOLIDWORKS pojawia się komunikat Sprawdź system z monitem o uruchomienie narzędzia SOLIDWORKS RX w celu sprawdzenia zgodności karty graficznej z oprogramowaniem.

W przypadku wymiany karty graficznej lub sterownika i niespełnienia wymagań do uruchomienia oprogramowania SOLIDWORKS kolejny komunikat informuje, że karta jest nieaktualna i wyświetla łącznie do pobrania zalecanego sterownika.

Komunikat Sprawdź system pojawia się przy co dziesiątym uruchomieniu oprogramowania SOLIDWORKS. Kliknięcie komunikatu powoduje otwarcie narzędzia SOLIDWORKS RX i wyświetlenie karty Diagnostyka. Można także ręcznie uruchomić narzędzie SOLIDWORKS RX, klikając pozycję **SOLIDWORKS Resource Monitor** w obszarze powiadomień systemu Windows, a następnie klikając wyświetlony komunikat.

Aby wygasić te powiadomienia, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy pozycję **SOLIDWORKS Resource Monitor** i wybrać polecenie **Wyłącz notyfikacje**.

Menu skrótów umożliwia także:

- Wyświetlenie pomocy dla modułu SOLIDWORKS Resource Monitor.
- **Użycie opcji Uruchom diagnostykę systemu.**
- Usunięcie zaznaczenia opcji **Wyłącz notyfikacje** w celu przywrócenia powiadomień.
- Użycie opcji **Aktualizuj sterowniki graficzne** (jeśli bieżący sterownik nie jest zgodny z oprogramowaniem SOLIDWORKS).

Rejestrowanie rozszerzonych danych

Aplikacja SOLIDWORKS Rx umożliwia rejestrowanie danych profilowania wydajności, które pomagają działowi pomocy technicznej w szybszym diagnozowaniu przyczyn problemów.

Okno dialogowe Wychwyć problem zawiera opcję **Rejestruj rozszerzone dane rejestracji**. Po włączeniu tej opcji aplikacja SOLIDWORKS Rx rejestruje aktywność dysku i procesora oraz wysyła uzyskane dane wraz z innymi informacjami do działu pomocy technicznej firmy SOLIDWORKS.

Ustawienie domyślne dla okna dialogowego Wychwyć problem to nierejestrowanie danych profilowania wydajności. Dane te są rejestrowane wyłącznie po wybraniu opcji **Rejestruj rozszerzone dane rejestracji**.

Testowanie symulacji

Testy dostępne w aplikacji SOLIDWORKS RX obejmują teraz także program SOLIDWORKS Simulation. Aby można było uruchomić taki test, musi być zainstalowane (i licencjonowane) oprogramowanie SOLIDWORKS Premium lub SOLIDWORKS Simulation.

Patrz temat *Pomocy SOLIDWORKS: SOLIDWORKS Rx*.

Zasoby pomocne przy rozwiązywaniu problemów dotyczących instalacji

W przypadku niepowodzenia instalacji produktu Menedżer instalacji SOLIDWORKS wyświetla łącze pomocne przy rozwiązywaniu problemów udokumentowanych w portalu klienta, pomocy i bazie wiedzy.

Menedżer instalacji zawiera także łącza do wznawiania instalacji innych produktów i kompresowania katalogu z plikami dziennika, które można udostępnić działowi pomocy technicznej firmy SOLIDWORKS.

Narzędzie Upgrade Assistant

Jeśli planowana jest migracja do nowej wersji oprogramowania SOLIDWORKS, można użyć narzędzia Upgrade Assistant w celu sprawdzenia, czy części, złożenia i rysunki zostaną przeniesione prawidłowo.

Narzędzie Upgrade Assistant otwiera wszystkie pliki przy użyciu starej oraz nowej wersji oprogramowania SOLIDWORKS, uruchamia serię testów porównujących otwarte pliki i generuje raport porównawczy. Jeżeli nie wystąpią błędy krytyczne, można dokonać migracji, mając pewność, że dane zostaną przeniesione pomyślnie do nowej wersji. W przypadku, gdy zostaną wykryte błędy krytyczne, należy wysłać kopię raportów porównawczych do sprzedawcy lub działu pomocy technicznej SOLIDWORKS w celu uzyskania dalszej pomocy.

Przed przetestowaniem wszystkich plików przy użyciu narzędzia Upgrade Assistant należy wybrać niewielką reprezentatywną próbkę. Na podstawie czasu trwania testu dla tej próbki można oszacować, jak długo będzie trwało testowanie wszystkich plików na komputerze.

Narzędzie Upgrade Assistant działa z plikami utworzonymi przy użyciu oprogramowania SOLIDWORKS w wersji 2013 i nowszych.

Aby uzyskać dostęp do narzędzia Upgrade Assistant, należy otworzyć Harmonogram zadań SOLIDWORKS z menu **Start** systemu Windows, a następnie kliknąć **Wszystkie**

programy > SOLIDWORKS <wersja> > Narzędzia SOLIDWORKS > Harmonogram zadań SOLIDWORKS. Następnie na pasku bocznym kliknąć **Upgrade Assistant**.

5

Złożenia

Rozdział ten zawiera następujące tematy:

- **Wybieranie konfiguracji podczas dodawania komponentu**
- **Udoskonalenia w zakresie wybierania komponentów**
- **Kopiowanie wielu komponentów**
- **Wiązania**
- **Tworzenie odbicia lustrzanego operacji złożenia**
- **Udoskonalenia w zakresie szyku komponentów opartego na szyku**
- **Ocena wydajności (dawniej AssemblyXpert Złożeń)**
- **Usuwanie nieużywanych operacji**
- **Jednoczesne usuwanie wszystkich wygląków**
- **Zmiana nazw komponentów w drzewie operacji FeatureManager**
- **Zastąpienie podzespołów częściami wieloobiekowymi**
- **Podzespoły**
- **Tymczasowa naprawa komponentów przy użyciu oddzielnego narzędzia**
- **Przełączanie widoczności obiektów**
- **Udoskonalenia w programie Treehouse**

Wybieranie konfiguracji podczas dodawania komponentu

W przypadku używania menedżera właściwości PropertyManager Wstaw komponenty/Rozpocznij złożenie do dodawania komponentu do złożenia można wybrać konfigurację z listy.

Udoskonalenia w zakresie wybierania komponentów

Udoskonalenia ułatwiające wybór komponentów obejmują nowe narzędzie **Wybierz identyczne komponenty**, ulepszenia wprowadzone w narzędziu **Wybierz komponenty po rozmiarze** i wyższą wydajność podczas używania narzędzia **Wizualizacja złożenia** do wyboru dużej liczby komponentów.

Wybieranie komponentów według rozmiaru

Narzędzie **Wybierz według rozmiaru** zostało udoskonalone. Obecnie dostępny jest dynamiczny podgląd wybranych komponentów. Ponadto w oknie dialogowym jest wyświetlana liczba wybranych komponentów.

Kliknąć **Narzędzia > Wybór komponentu > Wybierz według rozmiaru**.

W oknie dialogowym dostępne są następujące nowe opcje:

Wybór dynamiczny	Podświetla wybrane komponenty przy zmianie opcji Procent rozmiaru złożenia .
Zaznaczone	Wyświetla liczbę wybranych komponentów.

Wybieranie identycznych komponentów

W razie potrzeby można wybrać wszystkie komponenty, które są identyczne jak komponent zaznaczony.

1. Kliknąć **Narzędzia > Wybór komponentu > Wybierz identyczne komponenty**.
2. W menedżerze właściwości PropertyManager zaznaczyć lub usunąć zaznaczenie opcji **Dopasuj nazwy konfiguracji**.


Opcja	Opis
Zaznaczone	Zostaną wybrane wszystkie wystąpienia komponentu o tej samej konfiguracji.
Wyczyszczone	Zostaną wybrane wszystkie wystąpienia komponentu, niezależnie od konfiguracji.

3. Wybrać komponent.

Kopiowanie wielu komponentów ★


Można skopiować wiele komponentów jednocześnie, z zachowaniem wiązań między nimi.

W tym przykładzie śruba i dwie podkładki w złożeniu są powiązane, ale stanowią trzy oddzielne komponenty (nie podzespół). Celem jest utworzenie kolejnego wystąpienia każdego z nich z zachowaniem wiązań między nimi.




Aby skopiować wiele komponentów:

1. W drzewie operacji FeatureManager użyć kombinacji klawisz **Ctrl** + wybór komponentów do skopiowania albo klawisz **Shift** + wybór komponentów do skopiowania.



2. Nacisnąć klawisz **Ctrl** + przeciągnąć wybrane komponenty i upuścić je w obszarze graficznym.

Zostaną utworzone nowe wystąpienia komponentów. Wiązania istniejące między wybranymi komponentami zostaną zachowane między nowymi wystąpieniami.



Wiązania

Udoskonalenia w zakresie wyboru wiązania krzywki

Po wybraniu jednej ściany krzywki wszystkie pozostałe ściany tworzące wyciągnięty profil krzywki są wybierane automatycznie.

Dotychczas można było wybrać każdą ścianę indywidualnie lub kliknąć prawym przyciskiem myszy jedną ścianę i wybrać polecenie **Wybierz styczeńność**.

Okno podglądu komponentu

Aby ułatwić sobie wybór elementów potrzebnych do utworzenia wiązania, można wyświetlić podgląd komponentu w oddzielnym okienku ekranu podglądu.

Używając opcji **Okno podglądu podzespołu**, można otworzyć okienko ekranu podglądu dla wybranego komponentu. W okienku ekranu podglądu można przybliżać/oddalać i obracać komponent.

Należy kliknąć jedną z poniższych możliwości:

- **Okno podglądu podzespołu**  (kontekstowy pasek narzędzi).
- **Okno podglądu podzespołu**  (pasek narzędzi Złożenie).
- **Narzędzia > Komponent > Okno podglądu.**


Aby zamknąć **okno podglądu podzespołu**, należy kliknąć opcję **Wyjdź z podglądu**.

Podgląd komponentu wiązania w oddzielnym oknie


W tym przykładzie zostało dodane wiązanie koncentryczne między nitem a otworem na sworzeń w ostrzu nożyczek. Okno podglądu komponentu ułatwia wybranie małej, cylindrycznej ściany otworu.

Aby wyświetlić podgląd komponentu wiązania:


1. Otworzyć plik `katalog_instalacyjny\samples\whatsnew\assemblies\component_preview\scissors.sldasm`.




2. Wybrać blade<1>.



3. Na kontekstowym pasku narzędzi kliknąć **Okno podglądu podzespołu** . Zostanie otwarte okno podglądu dla wybranego komponentu.




4. W oknie podglądu komponentu można:
 - a) Powiększyć/pomniejszyć i obrócić widok.
 - b) Wybrać cylindryczną ścianę otworu.



5. W oknie głównym nacisnąć klawisz **Ctrl** + wybrać trzpień nitu.



6. Kliknąć **Koncentrycznie**  (kontekstowy pasek narzędzi Szybkie wiązania).
Wiązanie jest teraz gotowe.



7. Kliknąć **Wyjdź z podglądu**.

Udoskonalenia w zakresie kopiowania z wiązaniami

Funkcja **Kopiuj z wiązaniami** obsługuje wiązania typu **Centrum profilów**.


Globalne zastępowanie odniesień wiązań zakończonych niepowodzeniem

W przypadku braku odniesienia wiązania w komponencie używanym w wielu miejscach złożenia można zastąpić brakujące odniesienie dla wszystkich wystąpień jednocześnie.


W przypadku zastąpienia odniesienia jednego z wielu problematycznych wiązań pojawia się okno dialogowe z opcją zastąpienia tego odniesienia wiązania we wszystkich innych wiązaniach z tym samym brakującym odniesieniem.

Aby globalnie zastąpić odniesienia wiązań zakończonych niepowodzeniem:

1. Otworzyć plik *katalog_instalacyjny\samples\whatsnew\assemblies\global_replace\blocks_knobs_903.sldasm*.
Złożenie zawiera dwa wystąpienia knob_002.




Ta sama powierzchnia cylindryczna każdego pokrętła jest używana przez wiązanie koncentryczne do bloku.




2. Wybrać pokrętło i kliknąć **Otwórz część** .




3. Na dole drzewa operacji FeatureManager wybrać wygaszoną operację **Resolve2** i kliknąć **Przywróć** .
- Powierzchnię cylindryczną używaną w wiązaniach koncentrycznych w złożeniu zastąpi obrócona operacja splajnu.



4. Kliknąć **Zapisz**  (pasek narzędzi Standard) lub **Plik > Zapisz**.
5. Przejść z powrotem do okna złożenia.
Jeżeli pojawi się monit, aby przebudować złożenie, kliknąć **Tak**.
W oknie dialogowym Informacje o błędach pojawi się informacja, że dwóm wiązaniom, **Concentric1** i **Concentric2**, brakuje elementu wiązania. Wiazania zostaną oznaczone flagą w drzewie operacji FeatureManager.
6. W oknie dialogowym kliknąć **Zamknij**.
7. W drzewie operacji FeatureManager rozwinąć **Wiązania** .
8. Wybrać **Concentric1** i kliknąć **Zastąp elementy wiązania** .
9. W menedżerze właściwości PropertyManager należy:
 - a) W obszarze **Elementy wiązania** wybrać **ścianę knob_002-1**.
 - b) Dla pozycji **Zastępczy element wiązania**  wybrać w obszarze graficznym operację cylindryczną pokrętła, jak pokazano na ilustracji.



- c) Kliknąć .
10. W wyświetlonym oknie dialogowym kliknąć **Tak, zastąp wszystkie pozostałe brakujące odniesienia wiązań**.
W obu wiązaniach zostanie zastąpione brakujące odniesienie wiązania, a z drzewa operacji FeatureManager znikną flagi błędów.




Konfigurowanie komponentów jako przezroczyste na potrzeby wiązania


W menedżerze właściwości PropertyManager Wiązanie jest dostępna opcja zmieniająca pierwszy komponent, z którego są wybierane elementy, w komponent przezroczysty. Dzięki temu wybieranie elementów z drugiego komponentu staje się łatwiejsze, zwłaszcza jeżeli drugi komponent znajduje się za pierwszym.

Ta opcja jest obsługiwana w przypadku wszystkich typów wiązań oprócz tych, które mogłyby mieć więcej niż jeden element do wyboru z pierwszego komponentu (szerokość, symetria, złączka liniowa, krzywka i zawias).

W tym przykładzie celem jest powiązanie otworu w zacisku z walcem sworznia.




W oknie złożenia sworzeń znajduje się za zaciskiem.




Aby uczynić komponenty przezroczystymi na potrzeby wiązania:

1. Otworzyć plik *katalog_instalacyjny\samples\whatsnew\assemblies\make_transparent\clamp_pin_assembly.sldasm*.
2. Kliknąć **Wiązanie**  (pasek narzędzi Złożenie) lub **Wstaw > Wiązanie**.
3. W menedżerze właściwości PropertyManager, w obszarze **Opcje**, wybrać opcję **Ustaw pierwszy wybrany element jako przezroczysty**.


4. Wybrać otwór w zacisku.




Zacisk stanie się przezroczysty.




5. Wybrać wałek sworznia.



Na ekranie pojawi się podgląd wiązania koncentrycznego.



6. Zaakceptować wiązanie koncentryczne.



Kontroler wiązań ★

Kontroler wiązań umożliwia manipulowanie konkretnymi wiązaniami, od których zależy stopień swobody projektu. Można zapisywać i przywoływać zapisane pozycje oraz wartości wiązań. Na podstawie zapisanych pozycji można tworzyć animacje.

W narzędziu Kontroler wiązań można wyświetlać i zapisywać pozycje komponentów złożenia przy różnych wartościach wiązań i stopniach swobody bez użycia konfiguracji dla każdej pozycji. Można tworzyć proste animacje między tymi pozycjami i zapisywać animacje w plikach .avi. Kontroler wiązań jest zintegrowany z badaniami ruchu, dzięki czemu można używać funkcji Animacja do tworzenia animacji na podstawie zdefiniowanych w nim pozycji.

Obsługiwane typy wiązań to m.in.:

- Kąt
- Odległość sześciokąta
- Limit kąta
- Limit odległości
- Szczelina (Odległość wzdłuż szczeliny, Procent wzdłuż szczeliny)
- Szerokość (Wymiar, Procent)


Kliknąć **Kontroler wiązań**  (pasek narzędzi Złożenie) lub **Wstaw > Kontroler wiązań**.

Dodawanie pozycji do Kontrolera wiązań

Można określić zestawy wartości wiązań definiujące różne pozycje komponentu.

Aby dodać pozycje do Kontrolera wiązań:

1. Otworzyć plik `catalog_instalacyjny\samples\whatsnew\assemblies\mate_controller\mate_controller.sldasm`.



2. Kliknąć **Kontroler wiązań**  (pasek narzędzi Złożenie) lub **Wstaw > Kontroler wiązań**.
 3. W menedżerze właściwości PropertyManager, w obszarze **Wiązania**, kliknąć **Odczytaj wszystkie obsługiwane wiązania** .
- Na liście pojawiają się trzy wiązania.

Aby pracować tylko z kilkoma obsługiwanymi wiązaniami w złożeniu, należy wykonać jedną z następujących czynności:

- Przed otwarciem Kontrolera wiązań wstępnie wybrać wiązania.
- Po otwarciu Kontrolera wiązań wybrać wiązania z wysuwanego drzewa operacji FeatureManager.


W obszarze **Pozycje wiązań** są wyświetlane bieżące wartości dla wiązań. Wartości te określają pozycję **Position 1**.

Wiązanie	wartość
Distance1	0,00 mm
Angle1	0,00 stopni
LimitAngle1	90,00 stopni

4. Wprowadzić wartości wiązań dla następnej pozycji (**Position 2**):

Wiązanie	wartość
Distance1	30,00 mm
Angle1	0,00 stopni
LimitAngle1	90,00 stopni


W obszarze graficznym zmiana wartości wiązań powoduje przenoszenie komponentów na nowe pozycje.



5. W obszarze **Pozycje wiązań** kliknąć opcję **Dodaj pozycję** .

6. W oknie dialogowym Nazwij pozycję wprowadzić nazwę **Pozycja 2** i kliknąć przycisk **OK**.
Pozycja 2 zostanie utworzona na podstawie wprowadzonych wartości wiązań.
7. Wprowadzić wartości wiązań dla następnej pozycji (**Position 3**):

Wiązanie	wartość
Distance1	150,00 mm
Angle1	90,00 stopni
LimitAngle1	10,00 stopni



8. Kliknąć opcję **Dodaj pozycję** .
9. W oknie dialogowym wprowadzić nazwę **Pozycja 3** i kliknąć przycisk **OK**.
Zostanie utworzona **Pozycja 3**.


Przeciąganie komponentów na pozycje w Kontrolerze wiązań

Można przeciągać komponenty na pozycje w Kontrolerze wiązań.


Domyślnie komponenty są zablokowane na pozycjach zdefiniowanych przez wartości numeryczne wiązań w menedżerze właściwości PropertyManager Kontroler wiązań. Można jednak odblokować określone wiązania, aby przeciągać komponenty w obrębie obszaru graficznego.

Aby odblokować i przeciągnąć komponenty:

1. W menedżerze właściwości PropertyManager na prawo od pola wprowadzania wartości numerycznych dla opcji **LimitAngle1** kliknąć **Ustaw to wiązanie jako sterowane** .
2. W obszarze graficznym przeciągnąć ścianę małego żółtego bloku w jedną i drugą stronę.
Można przeciągać komponenty w pełnym zakresie wartości **LimitAngle1**. Podczas przeciągania komponentów:
 - W menedżerze właściwości PropertyManager wartość opcji **LimitAngle1** ulega zmianie.
 - W obszarze graficznym strzałki wskazują stopnie swobody dozwolone przez **LimitAngle1**.



3. Przeciągnąć blok w prawo, tak aby osiągnął limit wiązania.
W menedżerze właściwości PropertyManager wartość opcji **LimitAngle1** wynosi **0,00 stopni**.




4. Kliknąć opcję **Dodaj pozycję** .
5. W oknie dialogowym wprowadzić nazwę **Pozycja 4** i kliknąć przycisk **OK**.
Zostanie utworzona **Pozycja 4**.

Wyświetlanie animacji w Kontrolerze wiązań

W Kontrolerze wiązań można teraz wyświetlić animację komponentów.

Aby wyświetlić animację:

1. W menedżerze właściwości PropertyManager, w obszarze **Animacja**, kliknąć opcję **Oblicz animację** .
Komponenty w obszarze graficznym będą się teraz poruszać po utworzonych pozycjach.
2. Kliknąć .
W drzewie operacji FeatureManager pojawi się operacja **Kontroler wiązań**.
3. Wybrać w drzewie operacji FeatureManager opcję **Kontroler wiązań** .
4. Z listy nad kontekstowym paskiem narzędzi wybrać element **Pozycja 1**, a następnie kliknąć .
Komponenty powrócą do położenia **Pozycja 1**.




Edycja pozycji w Kontrolerze wiązań

Można zmienić zapisaną pozycję wiązania.

W tym przykładzie założono, że celem jest zwiększenie odstępów w pionie pokonywanego przez komponenty między pozycjami **Pozycja 1** i **Pozycja 2**.


Aby edytować pozycję:

1. W drzewie operacji FeatureManager wybrać opcję **Kontroler wiązań**  i kliknąć opcję **Edytuj operację** .
2. W menedżerze właściwości PropertyManager, w obszarze **Pozycje wiązań**, wybrać opcję **Pozycja 2** z listy.
Komponenty przemieszczą się do położenia **Pozycja 2**.



3. Zmienić wartość **Odległość1** na 60.

W obszarze graficznym zostanie wyświetlony podgląd nowej pozycji komponentów w osi pionowej.



4. Kliknąć opcję **Zaktualizuj pozycję** .
- Zmiana zostanie zastosowana do parametru **Pozycja 2**.
5. Kliknąć .
- Zmiana zostanie zapisana.

Tworzenie animacji dla Kontrolera wiązań

W badaniach ruchu można używać funkcji Animacja do tworzenia animacji na podstawie pozycji definiowanych w narzędziu Kontroler wiązań. Można utworzyć animacje typu **Punkt kluczowy** i **Napęd**.

Aby utworzyć animacje na podstawie pozycji Kontrolera wiązań:

1. W lewej dolnej części obszaru graficznego wybrać kartę Badanie ruchu 1.
2. Dla opcji **Typ badania** wybrać ustawienie **Animacja**.
3. Kliknąć **Kreator animacji**  (pasek narzędzi MotionManager).

4. W oknie dialogowym, należy:
 - a) Wybrać opcję **Kontroler wiązań**.
 - b) Kliknąć **Dalej**.
 - c) W obszarze **Typ importu** wybrać opcję **Punkty kluczowe**.
 - d) Kliknąć **Dalej**.
 - e) Pozostawić wartości domyślne dla opcji **Czas trwania** i **Czas rozpoczęcia** oraz kliknąć przycisk **Zakończ**.
5. Przewinąć w dół drzewa menedżera ruchu MotionManager i rozwinąć węzeł **Wiązania**. Oś czasu zostanie wypełniona paskami zmian i punktami kluczowymi na podstawie danych z Kontrolera wiązań.
6. Kliknąć **Obliczaj**  (pasek narzędzi MotionManager).
W obszarze graficznym zostanie odtworzona animacja. Można używać pasków zmian, punktów kluczowych i innych narzędzi Animacja do kontrolowania animacji.
Można także użyć narzędzia Animacja do utworzenia animacji typu **Napęd**.
7. Kliknąć prawym przyciskiem myszy kartę Badanie ruchu 1 i wybrać polecenie **Utwórz nowe badanie ruchu**.
8. Powtórzyć kroki 3 i 4 (w kroku 4c wybrać dla opcji **Typ importu** ustawienie **Napędy**).
9. Po kliknięciu przycisku **Zakończ** przejść w górę drzewa menedżera ruchu MotionManager.
Napęd pojawi się w drzewie w przypadku każdego wiązania, dla którego określono wartość w Kontrolerze wiązań. Oś czasu zostanie wypełniona paskami zmiany i punktami kluczowymi dla każdego napędu.
10. Kliknąć **Obliczaj**  (pasek narzędzi MotionManager).
W obszarze graficznym zostanie odtworzona animacja. Można używać pasków zmian, punktów kluczowych i innych narzędzi Animacja do kontrolowania animacji.

Udoskonalenia w zakresie szybkich wiązań

Kontekstowy pasek narzędzi Szybkie wiązania zawiera obecnie więcej typów wiązań. Można również wstępnie wybrać geometrię odniesienia (np. płaszczyzny, osie i punkty) w drzewie operacji FeatureManager.

W przypadku geometrii modelu (np. ścian, krawędzi i wierzchołków) nadal należy dokonywać wstępnego wyboru w obszarze graficznym.

Obecnie na kontekstowym pasku narzędzi Szybkie wiązania dostępne są następujące typy wiązań:

&Podgląd:	Typ wiązania
	Krzywka
	Centrum profilów
	Szczelina

&Podgląd:	Typ wiązania
	Symetrycznie
	Szerokość


Aby aktywować funkcję Szybkie wiązania, należy kliknąć **Narzędzia > Dostosuj**. Na karcie Paski narzędzi, w obszarze **Ustawienia kontekstowego paska narzędzi**, zaznaczyć opcję **Pokaż szybkie wiązania**.

Tworzenie odbicia lustrzanego operacji złożenia

Można utworzyć odbicie lustrzane operacji złożenia.


Aby utworzyć odbicie lustrzane operacji złożenia:

1. Otworzyć plik *katalog_instalacyjny\samples\whatsnew\assemblies\mirror\assembly_feature.sldasm*.




2. Kliknąć **Operacje złożenia**  (karta Złożenie w menedżerze poleceń CommandManager), a potem **Lustro**  lub kliknąć **Wstaw > Operacja złożenia > Lustro**.
3. W menedżerze właściwości PropertyManager należy:
 - a) W obszarze **Ściana/płaszczyzna lustra** wybrać opcję **Płaszczyzna przednia** dla złożenia.


Można wybrać ustawienia w wysuwanym drzewie operacji FeatureManager.



b) W obszarze **Operacje do odbicia lustrzanego** wybrać pozycję **Hole1**.



4. Kliknąć ✓.



Udoskonalenia w zakresie szyku komponentów opartego na szyku

Podczas tworzenia szyku komponentów opartego na szyku wystąpienia pominięte w szyku rodzica są teraz wyszczególniane w menedżerze właściwości PropertyManager Oparty na szyku.

Ocena wydajności (dawniej AssemblyXpert Złożeń)

Nazwa narzędzia AssemblyXpert Złożeń została zmieniona na Ocena wydajności. Interfejs użytkownika jest spójny z nowym narzędziem Ocena wydajności dla rysunków.

Kliknąć opcję **Ocena wydajności**  (pasek narzędzi Złożenie) lub **Narzędzia > Oceń > Ocena wydajności**.

Usuwanie nieużywanych operacji

W częściach i złożeniach można wybiórczo usuwać operacje i komponenty, które są wygaszone we wszystkich konfiguracjach modelu. Można także wybiórczo usuwać nieużywaną geometrię odniesienia i szkice, które nie mają odniesień potomków w modelu.

Aby usunąć nieużywane operacje:

1. Po otwarciu części lub złożenia kliknąć prawym przyciskiem myszy nazwę pliku w górnej części drzewa operacji FeatureManager lub menedżera konfiguracji ConfigurationManager i wybrać polecenie **Wyczyść nieużywane operacje**.
2. W oknie dialogowym, należy:
 - a) Wybrać elementy do usunięcia w obszarze **Wygaszone we wszystkich konfiguracjach**.
 - b) Wybrać elementy do usunięcia w obszarze **Nieużywane szkice i geometrie odniesienia**.


Geometria odniesienia i szkice wyszczególnione jako nieużywane w tym modelu mogą być używane przez inne modele. Nie należy usuwać elementów z listy, gdy nie ma się pewności, że nie są one wymagane przez inny model.

3. Kliknąć **OK**.
Pojawi się okno dialogowe Potwierdzenie usunięcia.
4. Kliknąć **Tak**.
Wybrane elementy zostaną usunięte z modelu.

Można kliknąć przycisk **Cofnij**  (pasek narzędzi Standard), aby cofnąć usunięcie.

Jednoczesne usuwanie wszystkich wyglądków

Można usunąć jednocześnie wszystkie wyglądy ze wszystkich modeli wewnątrz złożenia lub podzespołu.



Aby usunąć wszystkie wyglądy:

1. W drzewie operacji FeatureManager kliknąć prawym przyciskiem myszy złożenie zawierające wyglądy do usunięcia i wybrać polecenie **Wyglądy** .
2. Kliknąć opcję **Usuń wszystkie wyglądy komponentu z nazwa złożenia** .

Zmiana nazw komponentów w drzewie operacji FeatureManager

Nazwy komponentów można teraz zmieniać bezpośrednio w drzewie operacji FeatureManager.

Opcjonalnie można jednocześnie zaktualizować odniesienia w nieotwartych dokumentach.

Aby zmienić nazwę komponentu:

1. Po otwarciu złożenia wykonać w drzewie operacji FeatureManager jedną z następujących czynności dla komponentu, którego nazwa ma zostać zmieniona:
 - Kliknąć dwukrotnie (z przerwą) żądany komponent.
 - Kliknąć komponent prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie **Zmień nazwę złożenia** lub **Zmień nazwę części**.
 - Wybrać komponent i nacisnąć klawisz **F2**.
2. Wpisać nową nazwę i nacisnąć **Enter**.
Nazwa pliku komponentu zostanie zmieniona w pamięci. Wszystkie aktualnie otwarte dokumenty, które odnoszą się do pliku o zmienionej nazwie, zostaną zaktualizowane o odniesienie do nowej nazwy pliku.
3. Zapisać złożenie.
Pojawi się okno dialogowe Zmień nazwy dokumentów.
4. Opcjonalnie wybrać opcję **Aktualizuj odniesienia gdzie używane**, aby zaktualizować dokumenty, które nie są obecnie otwarte.
5. Kliknąć **OK**.
6. Nazwa pliku zostanie trwale zmieniona.

Zastąpienie podzespołów częściami wieloobiekowymi ★

Teraz podczas zapisywania złożenia jako części wieloobiekowej zapisywanych jest więcej danych. Dane dodatkowe zezwalają na zachowanie wiązań ze złożenia w części wieloobiekowej. Jest to przydatne w przypadku wykorzystania części wieloobiekowej jako uproszczonego przedstawienia złożenia w złożeniu wyższego poziomu i konieczności wprowadzenia zmian w przyszłości.

W przypadku dokonania zmian w podzespołe i zapisania go ponownie jako część wieloobiekową można zastąpić starą część wieloobiekową nową bez konieczności ponownego tworzenia wiązań.

W części wieloobiekowej zostanie zapisana tylko aktywna konfiguracja złożenia. Właściwości specyficzne dla konfiguracji z aktywnej konfiguracji, a także wszystkie dostosowane właściwości, zostaną zapisane w części wieloobiekowej, aby można było używać ich w LM i adnotacjach.

Podzespoły

Udoskonalenia funkcji formowania/rozkładania podzespołów

Funkcje formowania i rozkładania podzespołów wzbogacono o obsługę komponentów w szyku i lustrzanych odbić komponentów.


Udoskonalenia w zakresie zmiany kolejności podzespołów

Po zmianie kolejności komponentów w drzewie operacji FeatureManager zmienia się wskaźnik, aby zasygnalizować, czy komponent zostanie przeniesiony *do* czy *poniżej* podzespołu.

Dotychczas gdy zmieniono kolejność komponentu w drzewie operacji FeatureManager, konieczne było wciśnięcie klawisza **Alt** w celu upewnienia się, że komponent nie zostanie przeniesiony do podzespołu. Zmiany wskaźnika ułatwiają stwierdzenie, gdzie zostanie przeniesiony komponent podczas przeciągania.




Przenosi komponent *poniżej* podzespołu. Podczas przeciągania komponentu należy ustawić wskaźnik nad lub na lewo od ikony podzespołu.





Przenosi komponent *do* podzespołu. Podczas przeciągania komponentu należy ustawić wskaźnik nad nazwą podzespołu.



Tworzenie odbicia lustrzanego i szyku elastycznych podzespołów

Podczas tworzenia odbicia lustrzanego lub szyku elastycznego podzespołu można zsynchronizować ruch komponentów wystąpień odbitych lub tworzących szyk z komponentami źródłowego elastycznego podzespołu.

Aby utworzyć odbicie lustrzane lub szyk elastycznego podzespołu:

1. W złożeniu, które zawiera elastyczny podzespół, kliknąć opcję **Lustro komponentów** lub **Liniowy szyk komponentów** (pasek narzędzi Złożenie).
2. W menedżerze właściwości PropertyManager należy:
 - a) W obszarze **Komponenty do odbicia lustrzanego** lub **Komponenty do powtórzenia w szyku** wybrać elastyczny podzespół.
 - b) Wybrać opcję **Synchronizuj ruch komponentów elastycznego podzespołu**.
 - c) Skonfigurować pozostałe opcje.
 - d) Kliknąć .


Podczas ruchu komponentów w źródłowym elastycznym podzespołe poruszają się także komponenty w odbitych lub tworzących szyk wystąpieniach — i na odwrót.

Otwieranie podzespołów

Podzespół można otworzyć z obszaru graficznego, klikając jeden z jego komponentów i wybierając podzespół z listy rozwijanej **Otwórz część** na kontekstowym pasku narzędzi.

Aby otworzyć podzespół:

1. W obszarze graficznym wybrać komponent podzespołu.
 2. Na kontekstowym pasku narzędzi kliknąć strzałkę listy rozwijanej dla opcji **Otwórz część** .
- Zostaną wyświetlone część i podzespół zawierający daną część. Jeżeli część będzie się znajdowała w zagnieżdżonym podzespołe, wyświetlona zostanie lista hierarchiczna.
3. Przenieść wskaźnik nad listę, aby zaznaczyć różne podzespoły, i kliknąć jeden z nich, aby go otworzyć.



Wybrany podzespół zostanie otwarty w osobnym oknie.

Aby otworzyć wybraną część zamiast podzespołu, kliknąć ikonę folderu:



Podzespoły wirtualne

Podczas tworzenia podzespołów wirtualnych można jednocześnie uczynić wszystkie komponenty potomków wirtualnymi. Natomiast w przypadku zapisywania podzespołu wirtualnego w pliku zewnętrznym można jednocześnie zapisać wszystkie komponenty potomków w plikach zewnętrznych.

Gdy są tworzone podzespoły wirtualne lub gdy takie podzespoły są zapisywane w pliku zewnętrznym, w oknie dialogowym jest dostępna opcja uwzględnienia komponentów potomków.

Tymczasowa naprawa komponentów przy użyciu oddzielnego narzędzia

Obecnie dostępne jest osobne narzędzie do tymczasowego naprawiania i grupowania komponentów.

Dotychczas taka funkcjonalność była dostępna jako opcja w menedżerach właściwości PropertyManager Przenieś komponenty i Obróć komponenty.

Kliknąć **Chwilowe unieruchomienie/zgrupowanie**  (pasek narzędzi Złożenie).

Można również kliknąć prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu obszaru graficznego lub kliknąć prawym przyciskiem myszy komponent w drzewie operacji FeatureManager albo obszarze graficznym i wybrać polecenie **Chwilowe**


unieruchomienie/zgrupowanie .

Przełączanie widoczności obiektów

Widoczność obiektów bryłowych i powierzchniowych można przełączać poprzez umieszczenie wskaźnika na obiekcie w obszarze graficznym i naciśnięcie klawisza **Tab** w celu ukrycia tego obiektu lub klawiszy **Shift + Tab** w celu jego pokazania.

Ponadto możliwe jest pokazanie ukrytych obiektów poprzez umieszczenie wskaźnika na obiekcie w obszarze graficznym i naciśnięcie oraz przytrzymanie klawiszy **Ctrl + Shift +**

Tab. Ukryte obiekty będą tymczasowo wyświetlane jako przezroczyste, a klikając je, będzie można zmienić ich stan na „wyświetlane”.



Skróty klawiaturowe przypisane do tych czynności można zmienić, klikając **Narzędzia > Dostosuj**.

Udoskonalenia w programie Treehouse

Udoskonalenia wprowadzone w programie Treehouse obejmują opcję wyświetlania właściwości specyficznych dla konfiguracji, opcję zachowywania eksportowanych plików jako otwartych w oprogramowaniu SOLIDWORKS i opcję tworzenia nowych plików z istniejących.

Wyświetlanie i edytowanie właściwości specyficznych dla konfiguracji

Można wyświetlać i edytować specyficzne dla konfiguracji właściwości istniejących plików SOLIDWORKS dodanych do hierarchii Treehouse.

Aby poddać edycji właściwości specyficzne dla konfiguracji:

1. Kliknąć dwukrotnie węzeł istniejącego pliku SOLIDWORKS.
2. Wybrać konfigurację w oknie dialogowym Właściwości, na karcie Specyficzne dla konfiguracji.
Pojawią się właściwości specyficzne dla danej konfiguracji.
3. Zmienić odpowiednio wartości właściwości specyficznych dla konfiguracji.
4. Kliknąć **OK**.
Zmiany we właściwościach zostaną zapisane w Treehouse.
5. Gdy hierarchia będzie już gotowa, kliknąć **Wyeksportuj do dokumentów**

SOLIDWORKS 

6. W wyświetlonym oknie dialogowym przejść do folderu docelowego dla nowych plików i kliknąć przycisk **OK**.
Istniejący plik pozostanie w swoim pierwotnym folderze. Pojawi się monit o opcjonalne utworzenie kopii zapasowej istniejącego pliku, zanim zostanie on zastąpiony zmianami.
7. Należy kliknąć jedną z poniższych możliwości:

Opcja	Opis
Tak	Kopia zapasowa pierwotnie istniejącego pliku jest tworzona w folderze, który można zdefiniować.
Nie	Kopia zapasowa nie jest tworzona.

Zmiany we właściwościach są zapisywane w istniejącym pliku SOLIDWORKS w jego pierwotnym folderze.

Opcje Treehouse

Zmiany w opcjach Treehouse obejmują jedną nową opcję i kilka zmian w nazwach opcji.

Otwieranie nowych dokumentów po eksporcie

Istnieje możliwość automatycznego otwierania nowych plików SOLIDWORKS utworzonych podczas eksportu z Treehouse.

Aby automatycznie otwierać nowe pliki:

1. Kliknąć **Opcje Treehouse** .
 2. W obszarze **Opcja eksportu** wybrać **Otwórz utworzony dokument po wyeksportowaniu**.
 3. Kliknąć **OK**.
 4. W Treehouse utworzyć strukturę złożenia nowych i istniejących plików.
 5. Kliknąć **Wyeksportuj do dokumentów SOLIDWORKS** .
- Teraz przy tworzeniu nowe pliki będą otwierane w oprogramowaniu SOLIDWORKS. Pliki istniejące nie będą otwierane.

Zmiany nazw opcji

Nazwy niektórych opcji przeglądania zostały zmienione.

Kliknąć **Opcje Treehouse** .

W obszarze **Opcje przeglądania** zmieniły się nazwy następujących opcji:

Nowa nazwa	Poprzednia nazwa
Grupuj dokumenty pod odniesieniem rodzica	Grupuj dokumenty bez odniesień
Wyświetl nazwę aktywnej konfiguracji	Pokaż nazwę aktywnej konfiguracji
Wyświetl etykiety narzędzi Szybka pomoc	Pokaż etykiety narzędzi Szybka pomoc

Tworzenie nowych plików z istniejących

Podczas eksportowania hierarchii z Treehouse istniejące dokumenty SOLIDWORKS można zapisać jako nowe kopie.

Przy zapisywaniu istniejącego dokumentu jako nowej kopii obowiązuje kolejność od góry do dołu. Jeżeli na przykład w hierarchii istnieje dokument złożenia, a jeden z jego komponentów ma zostać zapisany jako nowy dokument, trzeba najpierw zapisać złożenie jako nowy dokument.

Aby zapisać istniejący dokument jako nowy dokument:

1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy istniejący dokument w hierarchii i wybrać polecenie **Zapisz jako nowy dokument**.
2. W oknie dialogowym Zapisz jako nowy dokument wprowadzić nową nazwę i zdefiniować właściwości nowego dokumentu.
3. Kliknąć **OK**.

Tło węzła zmieni kolor na zielony, wskazując, że węzeł zostanie zapisany jako nowy dokument podczas eksportowania hierarchii do dokumentów SOLIDWORKS.



6

CircuitWorks

Dostępne w SOLIDWORKS Professional oraz SOLIDWORKS Premium.

Rozdział ten zawiera następujące tematy:

- **Budowanie w trybie seryjnym modeli SOLIDWORKS na podstawie plików ECAD**
- **Udoskonalona biblioteka komponentów**
- **Tworzenie ścieżek miedzianej jako kalkomanii**
- **Filtrowanie komponentów podczas otwierania plików ECAD**
- **Lokalizowanie komponentów CircuitWorks**
- **Zapisywanie i ładowanie opcji programu CircuitWorks**
- **Określanie wysokości komponentu**

Budowanie w trybie seryjnym modeli SOLIDWORKS na podstawie plików ECAD

W Harmonogramie zadań SOLIDWORKS można zaplanować zadanie kompilacji wielu plików ECAD jako modeli bryłowych SOLIDWORKS.

Możliwość budowania w trybie seryjnym modeli bryłowych na podstawie plików ECAD pozwala zaoszczędzić czas, ponieważ umożliwia zaplanowanie wykonania zadania w czasie, gdy system nie jest używany.

Opcja ta jest dostępna tylko w przypadku komputerów klienckich z licencją na program CircuitWorks.

Aby zbudować modele SOLIDWORKS na podstawie plików ECAD w trybie seryjnym:

1. W systemie Windows kliknąć **Start > SOLIDWORKS <wersja> > Narzędzia SOLIDWORKS > Harmonogram zadań SOLIDWORKS**.
2. Kliknąć **Kompiluj pliki ECAD**  na pasku bocznym lub kliknąć **Zadania > Kompiluj pliki ECAD**.
3. W oknie dialogowym Kompiluj pliki ECAD:
 - a) W obszarze **Pliki lub foldery zadań** użyć przycisków **Dodaj pliki** i **Dodaj folder**, aby wybrać pliki lub foldery do skompilowania.
 - b) W obszarze **Harmonogram zadań** określić częstotliwość wykonywania zadania za pomocą ustawienia **Tryb uruchomienia**, a potem skonfigurować ustawienia **Czas rozpoczęcia** i **Data rozpoczęcia**.
 - c) Kliknąć **Zakończ**.

Zadanie zostanie zapisane w makrze i uruchomione w zaplanowanym czasie. Gotowe modele SOLIDWORKS są zapisywane w lokalizacji \ProgramData\SOLIDWORKS\CircuitWorks\AssemblyModels. Lokalizację tę można zmodyfikować na stronie Modele w oknie dialogowym Opcje CircuitWorks.

Po wykonaniu zadania kompilacji można zapoznać się z jego wynikami, zapisanymi w pliku .txt. Po zamknięciu raportu plik jest zapisywany w lokalizacji \ProgramData\SOLIDWORKS\CircuitWorks.

Udoskonalona biblioteka komponentów

W celu ułatwienia sobie wyszukiwania komponentów można dodać właściwości do wybranych komponentów i wykorzystać te właściwości do dodania kolumn do okna dialogowego biblioteki komponentów CircuitWorks. Każda dodana kolumna zawiera filtr, który umożliwia ograniczenie zakresu komponentów pojawiających się w oknie dialogowym.

Aby dodać dostosowaną właściwość, należy:

1. Wybrać komponent w panelu po lewej stronie okna dialogowego Biblioteka komponentów CircuitWorks.
2. Kliknąć **Dodaj właściwość** .
3. W oknie dialogowym Nowa dostosowana właściwość wpisać **nazwę właściwości** i **wartość właściwości**.
4. Wybrać ustawienia opcjonalne:
 - **Zastosuj do wszystkich komponentów.** Stosuje wartość właściwości do wszystkich komponentów widocznych w bibliotece.
 - **Dodaj nową kolumnę w tabeli.** Tworzy w panelu po lewej stronie kolumnę oznaczoną nazwą właściwości i wartością właściwości.

Aby dodać kolumnę, należy:

1. W oknie dialogowym Biblioteka komponentów CircuitWorks kliknąć **Dodaj kolumnę** .
2. W oknie dialogowym Mapowanie kolumny do właściwości, w obszarze **Dostępne właściwości**, wybrać właściwość.

Lista obejmuje dostosowane właściwości dodane do komponentów i pierwotne właściwości.

W panelu po lewej stronie pojawi się nowa kolumna oznaczona nazwą właściwości.

3. Aby ukryć dodaną kolumnę lub zmienić jej nazwę, kliknąć prawym przyciskiem myszy nagłówek kolumny i wybrać polecenie **Ukryj kolumnę** lub **Zmień nazwę kolumny**.

Aby wykonać filtrowanie według właściwości kolumny:

1. W nagłówku kolumny kliknąć **Zastosuj filtr** .
Powyżej kolumny pojawi się pole z formantem listy. Obok formantu pojawi się czerwony **x**.
2. Na liście wybrać właściwość.
Ponownie zostanie wyświetlona lista komponentów pokazująca tylko te komponenty, które mają wybraną właściwość.
Wybrana właściwość pozostanie w polu powyżej nagłówka kolumny.

Tworzenie ścieżek miedzianej jako kalkomanii

Aby zwiększyć wydajność pracy z użyciem opcji **Buduj model** przy tworzeniu modeli płytek drukowanych z plików PADS lub EDMD, program CircuitWorks może przedstawiać ścieżki miedziane jako obrazy, a nie fizyczną geometrię w pliku płytki.

Obrazy takie można zapisać jako pliki map bitowych w folderze śledzenia kalkomanii programu CircuitWorks lub wewnątrz pliku płytki.

Przy użyciu geometrii podglądu program CircuitWorks szybko tworzy obrazy kalkomanii przedstawiające ścieżki na różnych warstwach płytki drukowanej.

Kalkomanie nie korzystają z wektorowego formatu wyświetlania. W zależności od gęstości ścieżek jakość wyświetlania kalkomanii na różnych płytkach może być inna. Największą dokładność wyświetlania ścieżek zapewnia budowanie ich jako geometrii.

Aby utworzyć ścieżki miedziane jako kalkomanie:

1. Otworzyć plik ECAD ze ścieżkami.

W tym przykładzie użyto pliku *katalog_instalacyjny\CircuitWorksFull\Examples\PADS\preview.asc*.

2. Kliknąć menu programu CircuitWorks  i wybrać polecenie **Opcje** .

3. Ustawić następujące opcje:

a) Na stronie Import SOLIDWORKS, w obszarze **Modelowanie warstwy przewodzącej**, wybrać jedną z następujących opcji:

- **Pełne**. Tworzy ścieżki miedziane na wszystkich warstwach modelu.
- **Tylko warstwy górna i dolna (szybciej)**. Tworzy ścieżki miedziane w górnej i dolnej warstwie.

b) Na stronie Modele, w obszarze **Zapisz modele tworzone przez CircuitWorks w tych folderach**, wybrać folder **Decals**.


Domyślna lokalizacja folderu to:

C:\ProgramData\SOLIDWORKS\CircuitWorks\Decals\

c) Kliknąć **OK**.

4. Kliknąć **Buduj model**  (sekcja SOLIDWORKS na karcie Narzędzia).

5. W oknie dialogowym CircuitWorks:
 - a) Wybrać opcję **Użyj kalkomanii ścieżek zamiast geometrii**.
Po włączeniu tej opcji ścieżki miedziane będą zapisywane jako pliki map bitowych we wskazanym wcześniej folderze **Decals**.
 - b) Opcjonalnie można wybrać opcję **Zapisz kalkomanię w pliku modelu**.
Po jej włączeniu ścieżki miedziane będą włączane bezpośrednio do pliku modelu. Nie będą zapisywane jako mapy bitowe podglądu.
 - c) Kliknąć **Buduj**.
Program CircuitWorks utworzy płytke w oprogramowaniu SOLIDWORKS.
6. Aby zobaczyć podglądy ścieżek miedzianych, kliknąć na karcie Menedżer wyświetlania DisplayManager opcję **Przeglądaj kalkomanię**, a następnie ustawić kursor nad podglądem.



Filtrowanie komponentów podczas otwierania plików ECAD

Można utworzyć filtry na potrzeby wygaszania komponentów i adnotacji, aby oprogramowanie stosowało te filtry podczas ładowania płytek ECAD.

Gdy plik ECAD zawiera wiele komponentów, otwieranie go w programie CircuitWorks może trwać długo. Wiedząc, że występują komponenty, których wyświetlanie nie jest wymagane, można utworzyć filtry identyfikujące komponenty do wygaszenia. Filtry te są przechowywane w folderze `\CircuitWorks\Filters`. Po włączeniu ustawienia w oknie dialogowym Opcje CircuitWorks oprogramowanie stosuje filtry do ładowanego pliku ECAD.

Po otwarciu pliku ECAD odfiltrowane komponenty są niewidoczne w obszarze graficznym, ale pojawiają się w drzewie operacji FeatureManager jako komponenty niedostępne.

Lokalizowanie komponentów CircuitWorks

Komponenty CircuitWorks można lokalizować przy użyciu pól wyszukiwania w górnej części drzewa operacji CircuitWorks i w oknie dialogowym Biblioteka komponentów CircuitWorks. Można także wykonać wyszukiwanie przy użyciu okien dialogowych Znajdź w drzewie i Znajdź w bibliotece komponentów.

Aby zlokalizować komponenty w drzewie operacji CircuitWorks:

- Wpisać fragment nazwy komponentu w polu **Wyszukaj** w górnej części drzewa operacji. Program CircuitWorks przefiltruje listę komponentów, aby pokazać tylko te elementy, które pasują do wpisanego fragmentu nazwy.
- W drzewie operacji kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie **Znajdź w drzewie** lub nacisnąć klawisze **Ctrl + F**, aby otworzyć okno dialogowe Znajdź w drzewie. Podczas wprowadzania znaków w polu **Znajdź** funkcja podpowiedzi wyszukiwania wyświetla listę komponentów, których nazwy zawierają wpisywane znaki. Kliknąć komponent, aby wybrać go w drzewie operacji i w obszarze graficznym.

Aby zlokalizować komponenty w bibliotece komponentów CircuitWorks:

- Wpisać część nazwy komponentu w polu wyszukiwania nad obrazem podglądu. Na liście komponentów będą pokazywane tylko te komponenty, które pasują do tekstu.
- Na liście komponentów kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie **Znajdź** lub nacisnąć klawisze **Ctrl + F**, aby otworzyć okno dialogowe Znajdź w bibliotece komponentów. Podczas wprowadzania znaków w polu **Znajdź** funkcja podpowiedzi wyszukiwania wyświetla listę komponentów, których nazwy zawierają wpisywane znaki. Kliknąć komponent, aby wyświetlić go w oknie poglądu wraz z listą jego właściwości.

Zapisywanie i ładowanie opcji programu CircuitWorks

Aby przenieść opcje programu CircuitWorks do innego komputera lub udostępnić je innemu użytkownikowi, można zapisać je w pliku `.xml`.

Dostęp do ustawień można uzyskać poprzez załadowanie pliku zapisanych ustawień.

Zapisywanie opcji programu CircuitWorks

Aby zapisać opcje programu CircuitWorks:

1. Zmienić odpowiednio ustawienia w oknie dialogowym Opcje CircuitWorks.
2. Rozwinąć menu **Ustawienia** i kliknąć przycisk **Zapisz ustawienia**.
3. W oknie dialogowym Zapisz plik opcji CircuitWorks:
 - a) Określić lokalizację zapisu opcji.
W przypadku udostępniania ustawień innemu użytkownikowi należy się upewnić, że dla tego użytkownika jest dostępna lokalizacja sieciowa zapisu.
 - b) Użyć domyślnej nazwy pliku `ecadopt.xml` lub wpisać inną nazwę.

Wymagane jest rozszerzenie `.xml`.

- c) Kliknąć **OK**.

Ładowanie opcji programu CircuitWorks

Aby załadować opcje programu CircuitWorks:

1. W oknie dialogowym Opcje CircuitWorks rozwinąć węzeł **Ustawienia** i kliknąć **Załaduj ustawienia**.
2. W oknie dialogowym Załaduj plik opcji CircuitWorks przejść do lokalizacji zawierającej zapisane pliki opcji.
3. Wybrać plik opcji i kliknąć **Otwórz**.

Pliki opcji muszą być plikami `.xml`.

Ustawienia w oknie dialogowym Opcje CircuitWorks zostaną zaktualizowane o ustawienia z danego pliku opcji.

Określanie wysokości komponentu

Podczas projektowania płytki drukowanej można określić wysokość dla każdego wystąpienia komponentu.

Informacje o wysokości komponentu z pliku ECAD pojawiają się na panelu Właściwości wystąpienia komponentu. W przypadku każdego wystąpienia komponentu można zmodyfikować wysokość komponentu i przypisać do zmodyfikowanego wystąpienia określoną konfigurację SOLIDWORKS.

Oprogramowanie zapisuje modyfikację wysokości w pliku ECAD. Podczas budowy złożenia SOLIDWORKS z danych pochodzących z aplikacji CircuitWorks oprogramowanie przypisuje wysokość do konfiguracji SOLIDWORKS określonej przez użytkownika.

Aby określić wysokości komponentów:

1. Otworzyć plik ECAD w programie CircuitWorks.
2. W drzewie operacji CircuitWorks kliknąć prawym przyciskiem myszy wystąpienie komponentu i wybrać polecenie **Właściwości**.

3. W panelu Właściwości wystąpienia komponentu określić wartość parametru **Wysokość** (mm).

Jeżeli pliku ECAD nie wyeksportowano do oprogramowania SOLIDWORKS, wartość parametru **Konfiguracje SOLIDWORKS** to Nd.

4. Powtórzyć kroki 1 i 2 w odniesieniu do każdego wystąpienia komponentu.
5. Kliknąć **Buduj model**  (sekcja SOLIDWORKS na karcie Narzędzia).
6. W oprogramowaniu SOLIDWORKS, w menedżerze poleceń CommandManager CircuitWorks, kliknąć **Eksportuj do CircuitWorks** .
7. W drzewie operacji CircuitWorks, w pliku wyeksportowanym z oprogramowania SOLIDWORKS, kliknąć prawym przyciskiem myszy jedno z wystąpień komponentu, którym przypisano wysokość.

W panelu Właściwości wystąpienia komponentu w obszarze **Konfiguracje SOLIDWORKS** pojawi się konfiguracja skojarzona z wystąpieniem komponentu.

7


DimXpert Wymiarów

Rozdział ten zawiera następujące tematy:

- **Wymiary podstawowe**
- **Bazy pomiarowe**
- **Ramki etykiety bazy pomiarowej**
- **DimXpert Wymiarów w złożeniach**
- **Zmiany w DimXpert Wymiarów**
- **Wybieranie krawędzi ściany**
- **Odniesienie poziome i pionowe oraz wymiary DimXpert Wymiarów**
- **Wybieranie krawędzi sylwetki**

Wymiary podstawowe

Wymiary podstawowe można tworzyć ręcznie.



Aby utworzyć wymiary podstawowe:


1. Kliknąć w części opcję **Inteligentny wymiar**  (pasek narzędzi Wymiary/Relacje) lub kliknąć **Narzędzia > Wymiary > Inteligentna**.
2. W menedżerze właściwości PropertyManager Wymiar kliknąć w obszarze **Wymiar** pozycję **Wymiar podstawowej lokalizacji DimXpert** .
3. Wybrać elementy w obszarze graficznym.
4. Umieścić wymiar.

5. Skonfigurować ustawienia w menedżerze właściwości PropertyManager DimXpert Wymiarów.
6. Kliknąć ✓.

Bazy pomiarowe


Bazy pomiarowe promienia lub otworu

Podczas dodawania bazy pomiarowej DimXpert Wymiarów do promienia lub otworu nie jest już wyświetlany znak "R". Ta zmiana dotyczy także istniejących baz pomiarowych z dokumentów zapisanych przy użyciu poprzednich wersji oprogramowania SOLIDWORKS i otwieranych w wersji 2016.




Poziome bazy pomiarowe i ramki formantów operacji

Bazy pomiarowe i ramki formantów operacji DimXpert Wymiarów są wyświetlane poziomo w stosunku do widoków ortograficznych modelu.



Umiejscowienie objaśnień otworów

Objaśnienia otworów DimXpert Wymiarów są umieszczane na górnej ścianie w przypadku otworów nieprzelotowych i otworów pogłębienia stożkowego lub walcowego.




Bazy pomiarowe szerokości

W przypadku baz pomiarowych reprezentujących szerokość między dwiema ścianami są dostępne następujące opcje wyświetlania:

- zmiana widoku adnotacji,
- zmiana płaszczyzny adnotacji za pomocą uchwytów przeciągania,
- przesunięcie linii wymiarowych wymiarów liniowych do wewnątrz lub na zewnątrz,
- zmiana wymiaru średnicy na wyświetlanie liniowe.

Ramki etykiety bazy pomiarowej


Podczas tworzenia tolerancji geometrii (określanej także mianem ramki formantów operacji) automatycznie tworzona jest ramka formantów bazy pomiarowej, zgodnie ze standardem definicji ASME 14.41 opartym na modelu.



DimXpert Wymiarów w złożeniach

Dostępne w dodatku SOLIDWORKS MBD.

Narzędzia DimXpert Wymiarów można używać w złożeniach.



Aby użyć narzędzia DimXpert Wymiarów w złożeniach:

1. Otworzyć złożenie.
2. Kliknąć kolejno opcje **Narzędzia > Opcje > Właściwości dokumentu** i skonfigurować różnorodne opcje narzędzia DimXpert Wymiarów, takie jak **Tolerancja położenia i kształtu**.
3. Wstawić wymiary i tolerancje położenia i kształtu ręcznie, bądź automatycznie.
4. Zapisać złożenie.

Po otwarciu złożenia nie będą wyświetlane wymiary DimXpert Wymiarów utworzone w częściach i podzespołach. W otwartym złożeniu będą wyświetlane tylko adnotacje DimXpert Wymiarów utworzone w otwartym złożeniu.

Zmiany w DimXpert Wymiarów

Właściwości dokumentu

- W przypadku dokumentów części właściwości dokumentów **DimXpert Wymiarów** pojawiają się w obszarze **Standard projektowania**. Można je zapisywać i przywracać przy użyciu pliku standardu projektowania, *nazwa pliku.sldstd*. Te ustawienia są ignorowane w przypadku dokumentów złożzeń i rysunków.
- Aby skonfigurować opcje DimXpert Wymiarów, należy kliknąć **Narzędzia > Opcje > Właściwości dokumentu > DimXpert Wymiarów**.


Domyślne wartości tolerancji

Domyślne ustawienia tolerancji dla właściwości dokumentu DimXpert Wymiarów są oparte na standardzie projektowania dokumentu. W przypadku wybrania standardu **ANSI** (ASME) domyślne wartości są oparte na typowych częściach obrabianych stosowanych w przemyśle. W przypadku wybrania standardów **ISO, DIN, JIS, BSI, GOST** lub **GB** domyślne wartości są oparte na standardzie ISO 2768-1 "f" i zakresie rozmiarów od 0,5 do 3 mm.

Wybieranie krawędzi ściany

Za pomocą narzędzia DimXpert Wymiarów można wybrać krawędzie ścian w celu utworzenia wymiarów rozmiaru i wymiarów bazujących.


Dotychczas w celu utworzenia takich wymiarów konieczne było wybranie ściany. Obecnie można wybrać albo ściany, albo krawędzie. Na przykład kliknięcie dowolnego spośród okręgów lub krzywych wyróżnionych w poniższych modelach powoduje wybór przyległych walców.



Odniesienie poziome i pionowe oraz wymiary DimXpert Wymiarów

W środowisku modelowania można ustawiać poziome i pionowe wymiary liniowe podczas tworzenia wymiarów.


Przesuwając wskaźnik, można ustawić poziome i pionowe wymiary liniowe przy tworzeniu wymiarów w środowisku modelowania. Ten proces jest podobny do tworzenia wymiarów poziomych i pionowych na rysunkach i szkicach.




Wybieranie krawędzi sylwetki

Za pomocą narzędzia DimXpert Wymiarów można wybrać krawędzie sylwetki w celu utworzenia wymiarów.


Dotychczas w celu utworzenia wymiarów rozmiaru i wymiarów bazujących konieczne było wybranie ściany. Obecnie można wybrać krawędzie sylwetki. W poniższych przykładach każdy wskaźnik pokazuje wybraną krawędź sylwetki i wymiar.




Wybrana krawędź sylwetki




Umieszczony wymiar




Wybrana krawędź sylwetki



Umieszczony wymiar



Wybrana krawędź sylwetki



Umieszczony wymiar

8

SOLIDWORKS Composer

Rozdział ten zawiera następujące tematy:

- **SOLIDWORKS Composer**
- **SOLIDWORKS Composer Sync**
- **SOLIDWORKS Composer Player**

SOLIDWORKS Composer

Oprogramowanie SOLIDWORKS® Composer™ usprawnia tworzenie zawartości graficznej 2D i 3D na potrzeby komunikacji między produktami i ilustracji technicznych.

Dostępne są następujące produkty:

- SOLIDWORKS Composer
- SOLIDWORKS Composer Check
- SOLIDWORKS Composer Path Planning
- SOLIDWORKS Composer Player
- SOLIDWORKS Composer Player Pro
- SOLIDWORKS Composer Sync
- SOLIDWORKS Composer Enterprise Sync

Importowanie dokładnych nazw elementów drzewa z plików 3DXML

Podczas importowania plików 3DXML kształty 3D agregowane bezpośrednio w węźle głównym odniesienia produktu są obecnie importowane z nazwą odniesienia kształtu 3D i nazwą wystąpienia kształtu 3D.

Aby ta funkcja działała, należy wybrać opcję **Import instance names** na stronie **Input** okna dialogowego Document Properties lub Default Document Properties.

Importowanie geometrii konstrukcyjnych z ustawieniem Zostaw na wierzchu

Dotychczas zaawansowana właściwość dokumentu **IOImportCurvesStayOnTop** umożliwia import krzywych, przewodów i przedstawień krawędziowych jako pozostających na wierzchu. Właściwość ta została udoskonalona, dzięki czemu obecnie umożliwia także jednoczesne importowanie geometrii konstrukcyjnych (linii konstrukcyjnych, okręgów konstrukcyjnych i gwintów konstrukcyjnych) jako pozostających na wierzchu.

Import plików Parasolid

Nie można już importować plików Parasolid do programu Composer.

Pliki Parasolid mają następujące rozszerzenia: *.x_t, *.x_b, *.xmt_txt, *.xmt_bin.

Import plików Unigraphics

Nie można już importować plików Unigraphics (UG) do programu Composer.

Pliki UG mają następujące rozszerzenie: *.prt. Tego rozszerzenia nie należy mylić z rozszerzeniem *.prt plików Pro/ENGINEER — które nadal można importować.

Nowe rozwiązania w interfejsie API programu Composer

Interfejs API programu Composer został wzbogacony o wiele rozwiązań.

Więcej informacji zawiera *Przewodnik programowania Composer*: kliknąć **Help > Programming Guide**.

Nowe tory osi czasu

Dla osi czasu wprowadzono dodatkowe tory oferujące całą gamę nowych funkcji w przypadku animacji 3D.

Dotychczasowe tory **Camera** i **Digger** pozostały niezmienione. Jednak tory dla kluczy aktorów zostały podzielone w następujący sposób:

- Tor **Location**: wyświetla klucze wskazujące lokalizację aktora.
- Tor **Properties**: dzieli się na tory podrzędne (takie, jak **Opacity**, **Materials** i **Events**) wyświetlające klucze właściwości.
- Tor **Viewport**: wyświetla wszystkie klucze właściwości okienka ekranu.

Importowanie punktów z ustawieniem Zostaw na wierzchu

Nowa zaawansowana właściwość dokumentu, **IOImportPointsStayOnTop**, umożliwia zdefiniowanie importowanych punktów i punktów konstrukcyjnych jako pozostających na wierzchu.

Przywracanie widoczności aktywnego widoku

Na wstążce **Home** dostępne jest nowe polecenie widoczności, które umożliwia przywrócenie widoczności wszystkich aktorów aktywnego widoku.

Można go użyć w przypadku dokonania zmian w widoku (takich, jak przeniesienie lub dodanie aktorów czy zmiana widoczności aktorów) i potrzeby przywrócenia widoczności wszystkich aktorów do stanu z momentu ostatniej aktualizacji. Inne właściwości, takie jak kolor, matowość czy położenie, nie zostaną przywrócone.

Grube obramowanie aktywnego widoku

Obecnie aktywny widok jest otoczony grubym obramowaniem w okienku Widoki.

Umożliwia to rozróżnienie aktywnego widoku i wybranych widoków (które są podświetlane i otaczane cieńszym obramowaniem).

SOLIDWORKS Composer Sync

Importowanie dokładnych nazw elementów drzewa z plików 3DXML

Podczas importowania plików 3DXML kształty 3D agregowane bezpośrednio w węźle głównym odniesienia produktu są obecnie importowane z nazwą odniesienia kształtu 3D i nazwą wystąpienia kształtu 3D.

Aby ta funkcja działała, należy wybrać opcję **Import instance names** na stronie **Input** okna dialogowego Document Properties lub Default Document Properties.

Importowanie geometrii konstrukcyjnych z ustawieniem Zostaw na wierzchu

Dotychczas zaawansowana właściwość dokumentu **IOImportCurvesStayOnTop** umożliwia import krzywych, przewodów i przedstawień krawędziowych jako pozostających na wierzchu. Właściwość ta została udoskonalona, dzięki czemu obecnie umożliwia także jednoczesne importowanie geometrii konstrukcyjnych (linii konstrukcyjnych, okręgów konstrukcyjnych i gwintów konstrukcyjnych) jako pozostających na wierzchu.

Import plików Parasolid

Nie można już importować plików Parasolid do programu Composer.

Pliki Parasolid mają następujące rozszerzenia: *.x_t, *.x_b, *.xmt_txt, *.xmt_bin.

Import plików Unigraphics

Nie można już importować plików Unigraphics (UG) do programu Composer.

Pliki UG mają następujące rozszerzenie: *.prt. Tego rozszerzenia nie należy mylić z rozszerzeniem *.prt plików Pro/ENGINEER — które nadal można importować.

Importowanie punktów z ustawieniem Zostaw na wierzchu

Nowa zaawansowana właściwość dokumentu, **IOImportPointsStayOnTop**, umożliwia zdefiniowanie importowanych punktów i punktów konstrukcyjnych jako pozostających na wierzchu.

SOLIDWORKS Composer Player

Przywracanie widoczności aktywnego widoku

Na wstążce **Home** dostępne jest nowe polecenie widoczności, które umożliwia przywrócenie widoczności wszystkich aktorów aktywnego widoku.

Można go użyć w przypadku dokonania zmian w widoku (takich, jak przeniesienie lub dodanie aktorów czy zmiana widoczności aktorów) i potrzeby przywrócenia widoczności wszystkich aktorów do stanu z momentu ostatniej aktualizacji. Inne właściwości, takie jak kolor, matowość czy położenie, nie zostaną przywrócone.

Grube obramowanie aktywnego widoku

Obecnie aktywny widok jest otoczony grubym obramowaniem w okienku Widoki.

Umożliwia to rozróżnienie aktywnego widoku i wybranych widoków (które są podświetlane i otaczane cieńszym obramowaniem).

9

SolidWorks Costing

Aplikacja SOLIDWORKS Costing jest dostępna w pakietach SOLIDWORKS Professional oraz SOLIDWORKS Premium. Funkcje analizy kosztów dla złożeń są dostępne tylko w oprogramowaniu SOLIDWORKS Premium.


Rozdział ten zawiera następujące tematy:

- **Zestawienie kosztów złożenia**
- **Szablony kalkulacji kosztów Costing**
- **Wyższa wydajność narzędzia Costing**
- **Oparta na regułach kalkulacja kosztów Costing**

Zestawienie kosztów złożenia

Narzędzia Costing można teraz używać także w odniesieniu do złożeń. Można obliczyć łączny koszt złożenia poprzez obliczenie kosztu wszystkich części i zsumowanie ich z kosztami całości elementów złącznych i innych zakupionych komponentów. Można także uwzględnić operacje spawania i dodać dostosowane operacje, takie jak malowanie do złożenia najwyższego poziomu.

Można wybrać sposób przypisywania przez narzędzie Costing kosztu do każdej części poprzez wybór typu szacowania kosztów.



Typy szacowania kosztów:

- **Do obliczenia:** Koszt jest obliczany, jeżeli części nie mają przypisanego kosztu. Koszt zostanie przeliczony, jeżeli ręcznie wybrano tę opcję dla części z zapisanym kosztem lub kosztem zakupu.
- **Zapisany koszt:** koszt, który został zapisany dla części, jeżeli część została wyceniona.
- **Koszt zakupu:** Koszt przypisywany automatycznie, jeżeli zdefiniowano ustawiono dostosowaną właściwość lub koszt w szablonie. Można ręcznie zastąpić ten koszt i zapisać go na poziomie złożenia.
- **Części z biblioteki Toolbox:** W razie potrzeby można włączyć lub wyłączyć wszystkie komponenty Toolbox. Dla oszczędności czasu części Toolbox nie są przetwarzane przez narzędzie Costing. Można dodać do nich koszty ręcznie lub zdefiniować te koszty w szablonie/poprzez dostosowane właściwości.

Okienko zadań kalkulacji kosztów Costing dla złożeń obejmuje:

- **Koszt do obliczenia:** Części bez zapisanych danych kosztów i bez przypisanych kosztów zakupu. Części, które się tutaj pojawiają, domyślnie nie są wyceniane.
- **Koszt zdefiniowany:** Części już wycenione, zdefiniowane w szablonie lub ręcznie przypisane do kosztów zakupu. Części, które się tutaj pojawiają, domyślnie zostały wycenione, mają dostosowany koszt w szablonie lub stanowią ręcznie dodany koszt zakupu. Części te nie są przetwarzane w narzędziu Costing.
- **Kupowane części:** Części, których koszt zakupu zdefiniowano w wybranym szablonie lub szablonie ustawionym na dostosowaną właściwość ze zdefiniowanym kosztem zakupu.

Wieloobiektowy szablon kalkulacji kosztów Costing dla złożeń obejmuje:

Kartę Kupowane części.

- Można tutaj wprowadzić nazwę jednej lub wielu dostosowanych właściwości w ustawieniu **Dostosowana właściwość koszt zakupu** i automatycznie zastosować wartość właściwości do kosztu zakupu części.
- Można zdefiniować opcje **Nazwa komponentu**, **Nazwa konfiguracji** i **Koszt (USD/część)**.

Koszty zdefiniowane w obszarze **Dostosowana właściwość koszt zakupu** są nadrzędne w stosunku do wartości zdefiniowanych w ustawieniu **Koszt części**.

Narzędzie CostingManager wyświetla części oraz ich typy i materiały w odpowiednich folderach. Narzędzie CostingManager dla złożeń obejmuje:

- **Ustawienia:** zawiera koszty przygotowania do dostosowanych operacji dla złożeń najwyższego poziomu.
- **Obliczane części:** Zawartość:
 - Metoda i typ produktu wyjściowego (w stosownych przypadkach).
 - Szablon
 - Materiał produktu wyjściowego
- **Kupowane części:** Wyświetla części, które mają zdefiniowane koszty w szablonie lub dostosowanych właściwościach.
- **Części z biblioteki Toolbox:** Wyświetla zakupione komponenty z biblioteki Toolbox.
- **Spawanie:** wyświetla operacje spawania dla złożeń najwyższego poziomu.
- **Dostosowane operacje:** wyświetla dostosowane operacje dla złożeń najwyższego poziomu.
- **Nie przypisano kosztu:** wyświetla obiekty wyłączone z kalkulacji kosztów Costing i obiekty, do których nie przypisano kosztów.

Raport kalkulacji kosztów Costing dla złożeń ★

Szablon raportu kalkulacji kosztów Costing dla złożeń można dostosować tak, aby przedstawić wyniki analizy kosztów. Raporty kalkulacji kosztów Costing można generować w formatach programów Microsoft Word i Excel.

Szacowanie kosztów złożenia

Aby oszacować koszt złożenia:

1. Po otwarciu złożenia kliknąć **Narzędzia > Aplikacje SOLIDWORKS > Costing** .
2. W okienku zadań Kalkulacja kosztów, w części **Szablony kalkulacji kosztów** w polu **Szablon główny** należy wybrać szablon.
3. W obszarze **Lista części** wybrać części dla następujących pozycji:
 - **Koszt do obliczenia**
 - **Koszt zdefiniowany**

Użyć opcji **Typ szacowania kosztów**, aby zmienić kategorię części. Można ręcznie zdefiniować koszty w obszarze **Typ szacowania kosztów** dla kupowanych części, aby zastąpić koszty wstępnie zdefiniowane.

4. Aby określić lub zmienić koszt wstępnie zdefiniowany, wybrać część w obszarze **Koszt zdefiniowany** oraz wskazać typ kosztu.
5. Wybrać części w obszarze **Części z biblioteki Toolbox** i wybrać jedną z następujących opcji:
 - **Wyklucz**. Wyklucza wybrane obiekty z obliczeń kosztów.
 - **Uwzględnij**. Dołącza wybrane obiekty do obliczeń kosztów.
6. Kliknąć polecenie **Rozpocznij szacowanie kosztów**.

Szablony kalkulacji kosztów Costing

Import i eksport w szablonych kalkulacji kosztów Costing

Narzędzi **Import** i **Eksport** można używać w przypadku elementów **Ścieg spoiny**, **Ścieg spoiny pachwinowej** i **Koszt zakupu** w szablonie wieloobiektowym, a także w przypadku wszystkich materiałów w szablonach skrawania i arkuszy blachy.

Narzędzia **Import** można użyć, aby wyodrębnić informacje dotyczące materiałów z szablonu programu Microsoft Excel do pustego lub częściowo wypełnionego szablonu narzędzia Costing. Z kolei za pomocą narzędzia **Eksport** można przenieść informacje z karty materiału do arkusza kalkulacyjnego programu Microsoft Excel.

Polecenie **Import** zastąpiło wcześniej używane polecenie Aktualizuj. Po użyciu narzędzia **Import** są aktualizowane nowe grupy materiałów i zmienione koszty poprzednich grup materiałów. Nowe, importowane wiersze w arkuszu mają kolor niebieski, a zaktualizowane pola są zielone.

Aby uzyskać dostęp do narzędzi Import i Eksport w szablonych skrawania:

1. Po otwarciu części obrabianej kliknąć **Costing**  (pasek narzędzi Narzędzia lub karta Oceń w menedżerze poleceń CommandManager).
2. W okienku zadań kalkulacji kosztów w polu **Szablon kalkulacji kosztów** Costing kliknąć **Uruchom edytor szablonu**.

3. W Edytorze szablonu kalkulacji kosztów Costing, w obszarze **Materiał**, kliknąć opcję **Skrawanie**.
4. Kliknąć opcję **Import** lub **Eksport**.

Dostęp do narzędzi **Import** i **Eksport** można także uzyskać w przypadku druku 3D, konstrukcji spawanych oraz odlewów.

Aby uzyskać dostęp do narzędzi Import i Eksport w szablonach arkuszy blachy:

1. Po otwarciu części arkusza blachy kliknąć **Costing**  (pasek narzędzi Narzędzia lub karta Oceń w menedżerze poleceń CommandManager).
2. W okienku zadań kalkulacji kosztów w polu **Szablon kalkulacji kosztów** Costing kliknąć **Uruchom edytor szablonu**.
3. W Edytorze szablonu kalkulacji kosztów Costing kliknąć **Grubość**.
4. Kliknąć opcję **Import** lub **Eksport**.

Przed zaimportowaniem dodatkowych wystąpień materiału na karcie **Grubość** konieczne jest dodanie materiału na karcie **Materiał**.

Aby wykonać operacje Import i Eksport w szablonach wieloobiektowych:

1. Po otwarciu części wieloobiektowej kliknąć **Costing**  (pasek narzędzi Narzędzia lub karta Oceń w menedżerze poleceń CommandManager).
2. W okienku zadań kalkulacji kosztów w polu **Szablon kalkulacji kosztów** Costing kliknąć **Uruchom edytor szablonu**.
3. W Edytorze szablonu kalkulacji kosztów Costing, w obszarze **Główne**, wybrać jedną z następujących opcji:
 - **Ścieg spoiny**
 - **Ścieg spoiny pachwinowej**
 - **Koszt zakupu**

Zagnieżdżenie ramki granicznej

Aby oszacować zużycie materiałów i koszty zagnieżdżonych części arkusza blachy, można:

- Wybrać rozmiar arkusza,
- Oszacować liczbę części, które może pomieścić arkusz.
- Określić liczbę potrzebnych arkuszy.

Można też wyświetlić podgląd zagnieżdżonych części (z odsunięciem lub bez niego) wzdłuż wymiarów X i Y. Dotychczas konieczne było wybranie materiałów, które były oszacowywane w przeliczeniu na funt.

Typy odsunięcia obejmują:

- Odsunięcie ramki granicznej: można zastosować odsunięcia ze wszystkich stron na zewnątrz ramek granicznych w arkuszu.
- Odsunięcie granicy arkusza: można zdefiniować odsunięcie granicy arkusza dla osi X wzdłuż dolnej krawędzi arkusza i dla osi Y wzdłuż lewej krawędzi arkusza.


Szacowanie kosztów części arkusza blachy przy użyciu opcji Rozmiar arkusza

Aby oszacować koszt części arkusza blachy przy użyciu opcji Rozmiar arkusza:

1. Po otwarciu części arkusza blachy kliknąć **Costing**  (pasek narzędzi Narzędzia) lub **Narzędzia > Aplikacje SOLIDWORKS > Costing**.
2. W okienku zadań kalkulacji kosztów Costing, w obszarze **Rozmiar materiału wyjściowego**, wybrać opcję **Rozmiar arkusza**.
Zostanie automatycznie wybrany optymalny rozmiar arkusza.
3. W okienku zadań, w obszarze **Rozmiar materiału wyjściowego**, zdefiniować wartość dla opcji **Odsunięcie ramki granicznej**.
4. W obszarze **Zagnieżdżenie ramki granicznej** wprowadzić wartości **X** i **Y** dla opcji **Odsunięcie granicy arkusza**.

Obraz utworzony w sekcji **Podgląd zagnieżdżenia ramki granicznej** jest częścią ostatecznego raportu.

5. Kliknąć polecenie **Rozpocznij szacowanie kosztów**.
W obszarze **Zagnieżdżenie ramki granicznej** wyświetlane są pozycje **Procent złomowania**, **Całkowita liczba części na arkusz** i **Całkowita liczba arkuszy w rozmiarze serii**.
6. Kliknąć opcję **Pokaż zagnieżdżenie ramki granicznej**.
Zostanie wyświetlony **podgląd zagnieżdżenia ramki granicznej** (jako rysunek zagnieżdżonych elementów).



Czerwona, kropkowana linia to odsunięcie arkusza blachy, a czarna kropkowana linia to odsunięcie ramki granicznej.

Wybór standardowych rozmiarów arkuszy w narzędziu Sheet Metal Costing

Teraz możliwe jest modyfikowanie standardowych rozmiarów arkuszy blachy w szablonie. Dotychczas można było jedynie dodać typ produktu wyjściowego **Na ciężar**. W okienku zadań można wybrać pomiędzy typami produktów wyjściowych **Waga materiału** i **Rozmiar arkusza**.

Edytor szablonu kalkulacji kosztów Costing zawiera cztery nowe kolumny na karcie **Grubość**:

Element	Opis
Typ produktu wyjściowego	Opcje Na ciężar i Na arkusz
Wymiar X i Wymiar Y	Definiuje wartości dla opcji typu produktu wyjściowego Na arkusz

Opcje **Wymiar X i Wymiar Y** są dostępne tylko w przypadku wybrania dla opcji **Typ produktu wyjściowego** ustawienia **Na arkusz**.

Nie można utworzyć wielu wpisów z tym samym zestawem wartości w kolumnie **Grubość** ani w kolumnach Wymiar X i Wymiar Y. Typ jednostki jest automatycznie dostosowywany do wybranego typu produktu wyjściowego.


Wyższa wydajność narzędzia Costing

Wydajność narzędzia Costing została poprawiona.

- Po ustawieniu wskaźnika nad opcją **Ścieżki cięcia** w narzędziu CostingManager ścieżki cięcia w obszarze graficznym są podświetlane na rozłożonym modelu arkusza blachy. Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy opcji **Ścieżki cięcia** i wybraniu polecenia **Mapuj ścieżki cięcia w stanie zagiętym** można zmienić stan na włączony lub wyłączony (klikając). Ścieżki cięcia są podświetlone na rozłożonym modelu, a nie w stanie zagiętym, chyba że zostały zmapowane.

Mapowanie może spowalniać obsługę części o bardziej złożonej geometrii.

- Została poprawiona wydajność w odniesieniu do objętości części obrabianych. Podczas przebudowy, gdy występuje wiele operacji objętości, narzędzie Costing potrzebuje mniej czasu, aby ponownie wycenić część.
- Można zwinąć okienko zadań kalkulacji kosztów Costing, aby zwiększyć przestrzeń na elementy okienka zadań. Można także edytować wartości arkuszy blachy poprzez wprowadzanie lub odwrócone wprowadzanie.
- Podczas wyceny części narzędzie Costing nie uruchamia się od razu, aby umożliwić wprowadzenie zmian w metodzie i innych ustawieniach przed rozpoczęciem analizy. Po zakończeniu przygotowań można kliknąć opcję **Rozpocznij szacowanie kosztów**, a koszty zostaną automatycznie zaktualizowane. Dotychczas trzeba było czekać, aż narzędzie Costing przetworzy część przed zmianą metody i wykonaniem innych obliczeń.



Oparta na regułach kalkulacja kosztów Costing ★

Szablony skrawania można dostosować tak, aby dokładniej odzwierciedlały proces produkcji przy tworzeniu części. Szablony skrawania zawierają konfigurowalne reguły obsługi specjalnych przypadków geometrii, takich jak duże otwory czy wybór obiektu produktu wyjściowego.

Lista reguł na karcie Reguły zawiera następujące pozycje:

- JEŻELI
 - **KONWERTUJ duże wywiercone otwory na wyfrezowane okrągłe kieszenie, JEŻELI średnica otworu ma określoną wartość:** frezowanie niektórych otworów (o średnicy większej od określonej) zamiast ich wiercenia.
 - **DODAJ materiał do obiektu produktu wyjściowego skrawania, JEŻELI wybrano skrawanie:** określenie ilości dodatkowego produktu wyjściowego, która ma być zawsze dodawana do obiektu produktu wyjściowego skrawania.
 - **DODAJ materiał do obiektu produktu wyjściowego Walec, JEŻELI wybrano metodę skrawania:** określenie ilości dodatkowego produktu wyjściowego, która ma być dodawana do obiektu produktu wyjściowego Walec.
 - **Wybierz większą grubość płyty w obiekcie produktu wyjściowego Płyta, JEŻELI wybrano metodę skrawania:** ustawienie większej grubości płyty do stosowania dla produktu wyjściowego Płyta.
- JEŻELI/TO
 - **JEŻELI zostanie wybrany materiał, TO dodaj dostosowaną operację:** dodanie dostosowanej operacji, takiej jak malowanie lub kontrola, po wybraniu określonego materiału.
 - **JEŻELI zostanie wybrany materiał, TO dodaj narzut/upust do łącznego materiału/kosztu:** dodanie narzutu lub upustu do łącznego kosztu albo kosztu materiału po wybraniu określonego materiału.
 - **JEŻELI nie ma dostępu do odpowiedniego narzędzia wierzącego, TO użyj innego narzędzia:** umożliwia wybór narzędzia do operacji wiercenia, jeżeli określone narzędzie nie jest dostępne w szablonie.
 - **JEŻELI nie ma dostępu do odpowiedniego narzędzia frezującego do skórowania, TO użyj innego narzędzia:** umożliwia wybór narzędzia do operacji frezowania, jeżeli określone narzędzie nie jest dostępne w szablonie.
 - **JEŻELI nie ma dostępu do odpowiedniego narzędzia frezującego do wykańczania/częściowego wykańczania, TO użyj innego narzędzia:** umożliwia wybór narzędzia do operacji wykańczania i częściowego wykańczania, jeżeli określone narzędzie nie jest dostępne w szablonie.

Konfiguracja szacowania kosztów w oparciu o reguły

Aby skonfigurować szacowanie kosztów w oparciu o reguły:

1. Otworzyć część obrabianą i kliknąć **Narzędzia > Aplikacje SOLIDWORKS > Costing** .
2. W obszarze **Metoda** wybrać opcję **Skrawanie**.
3. W okienku zadań kalkulacji kosztów Costing, w polu **Szablony kalkulacji kosztów Costing** kliknąć **Uruchom edytor szablonu**.
4. W Edytorze szablonu kalkulacji kosztów Costing kliknąć **Reguły**.
5. W obszarze **Nazwa** wpisać nazwę reguły, a potem wybrać w obszarze **Kategoria** opcję **JEŻELI/TO**.
6. W obszarze **Struktura** wybrać opcję **JEŻELI zostanie wybrany materiał, TO dodaj dostosowaną operację**.
7. W obszarze **Definicja** kliknąć **<wybierz materiał>**.
8. W oknie dialogowym Wprowadzanie reguły, w obszarze **Wybierz materiał**, skonfigurować ustawienia **Wybierz klasę** i **Wybierz materiał**.
9. Kliknąć **OK**.
10. W obszarze **Definicja** kliknąć **<wybierz dostosowaną operację>**.
11. W oknie dialogowym Wprowadzanie reguły skonfigurować ustawienie **Wybierz dostosowaną operację**.
12. Kliknąć przycisk **Zapisz jako**  i wprowadzić nazwę.
Szablon zostanie zapisany we wskazanej lokalizacji.

Kopiować i wklejać do innego wiersza można tylko reguły oparte na materiałach ze zdefiniowanymi parametrami. Pozostałe reguły można zdefiniować tylko raz.

10

Opisywanie szczegółów i rysunki

Rozdział ten zawiera następujące tematy:

- **Wymiary**
- **Widoki rysunku**
- **Opisywanie szczegółów modelu**
- **Notatki i odnośniki**
- **Wydażność**
- **Arkusze**

Wymiary

Objaśnienia sfazowania i wymiary podwójne

W objaśnieniach sfazowania z wymiarami podwójnymi zmieniły się domyślne wartości dla nowych dokumentów. Ponadto zagięte linie wiodące dołączone do objaśnień sfazowania z wymiarami podwójnymi są teraz zgodne z takimi samymi regułami jak objaśnienia otworów oraz z ustawieniami wyrównania tekstu wymiaru.

W obszarze **Narzędzia** > **Opcje** > **Właściwości dokumentu** > **Wymiary** > **Sfazuj** domyślna wartość opcji:

- **Wymiar podwójny** to **Prawa strona** (dotyczy to wszystkich nowych rysunków);
- pionowego wyrównania **tekstu** to **Dół** (również w przypadku wszystkich nowych rysunków).

Udoskonalenia w zakresie wymiarowania


W oprogramowaniu usprawniono działanie funkcji wyboru podczas dodawania wymiaru do szkicu.

W przypadku wybrania punktu końcowego lub punktu szkicu i przypadkowego kliknięcia w obszarze graficznym zostaje zachowany pierwszy wybrany punkt, aby umożliwić ponowną próbę wybrania drugiego elementu.

W razie wybrania nieprawidłowego elementu do dopełnienia wymiaru, takiego jak splajn, elipsa lub parabola, zamiast okna dialogowego pojawia się etykieta narzędzia z ostrzeżeniem, że nie można utworzyć wymiaru na podstawie aktualnie wybranych elementów. Aby zamknąć komunikat, wystarczy przesunąć wskaźnik. Również i w tym przypadku pierwszy wybór zostaje zachowany, aby umożliwić wybór drugiego elementu.

Skracanie w perspektywie wymiarów liniowych ★

Można skracać w perspektywie (lub przycinać) wymiary liniowe w widoku rysunku dowolnego typu.



Aby skrócić w perspektywie wymiary liniowe:


1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy bok wymiaru do skrócenia w perspektywie i wybrać polecenie **Opcje wyświetlania > Pokaż w skrócie perspektywicznym**.

Aby ustawić domyślny styl skrócenia w perspektywie na poziomie dokumentu, należy po otwarciu rysunku kliknąć **Narzędzia > Opcje > Właściwości dokumentu > Wymiary > Liniowa** i wybrać żądany styl w obszarze **Perspektywicznie skrócony**.

Objaśnienia otworów i wymiary podwójne


W objaśnieniach otworów z tolerancjami średnicy wartości nominalne, maksymalne i minimalne wymiarów podwójnych są grupowane w jednym nawiasie, a nie rozdzielane między poszczególne elementy objaśnienia.

Zagięte linie wiodące dołączone do objaśnień otworów z wymiarami podwójnymi są zgodne z takimi samymi regułami jak inne objaśnienia otworów oraz z ustawieniami wyrównania tekstu wymiaru.

 $2 \times \varnothing .24 \begin{matrix} +.010[.25] \\ +.005[.13] \end{matrix} \nabla .50[12.70]$	SOLIDWORKS 2015
 $2 \times \varnothing .236 \begin{matrix} +.010 \\ +.005 \end{matrix} \begin{bmatrix} +.25 \\ +.13 \end{bmatrix} \nabla .50[12.70]$	SOLIDWORKS 2016

Inteligentne wymiarowanie a proste objaśnienia gwintu

Narzędzie Inteligentny wymiar  tworzy proste objaśnienie gwintu po wybraniu oznaczenia gwintu w otworze gwintowanym.



Widoki rysunku

Skalowanie znaczników środka

Można wyłączyć skalę widoku stosowaną do znaczników środka.


Skala rysunku ustawiona na 1:1



Aby wyłączyć skalę widoku stosowaną do znaczników środka, należy w obszarze **Narzędzia** > **Opcje** > **Właściwości dokumentu** > **Linie środkowe/Znaczniki środka** usunąć zaznaczenie opcji **Skaluj według skali widoku**. Gdy ta opcja jest zaznaczona, znaczniki środka są skalowane według skali widoku rysunku. W przypadku usunięcia jej zaznaczenia znaczniki środka są skalowane według skali arkusza rysunku.

Wzory kreskowania

W narzędziu **Kreskowanie/wypełnienie obszaru** są dostępne nowe typy kreskowania materiału DIN ISO 128-50.


Są to następujące wzory kreskowania:

- Stal stopowa
- Stal węglowa
- Żeliwo
- Elastomery i gumy
- Metale ciężkie
- Stopy lekkie
- Metale
- Tworzywa sztuczne
- Solids
- Tworzywa termoplastyczne
- Tworzywa termoutwardzalne


Widoki modelu przerwanego na rysunkach ★

Narzędzie **Widok modelu przerwanego**  służy do tworzenia widoków modelu przerwanego 3D opartych na konfiguracjach (znanymi również jako widoki przerwań) w poszczególnych widokach rysunku.

Można utworzyć widoki modelu przerwanego orientacji izometrycznej, stosując tradycyjne kształty przerwania, w tym dokładne przedstawienie przerwania rur. Umożliwia to prawidłowe tworzenie przerw dla elementów kątowych i izometrycznych widoków rysunków.



Przerwa w złożeniu



Przerwa w rysunku


Aby wyświetlić widok modelu przerwanego w obrębie rysunku:

1. Wybrać widok rysunku modelu, który zawiera widok modelu przerwanego.
2. Wykonać jedną z następujących czynności:
 - W menedżerze właściwości PropertyManager **Widok rysunku**, w obszarze **Konfiguracja odniesienia**, wybrać **Pokaż w stanie rozstrzelonym lub modelu przerwanym**.
 - Kliknąć prawym przyciskiem myszy widok rysunku i kliknąć **Właściwości**. W oknie dialogowym, w obszarze **Informacje o konfiguracji**, wybrać opcję **Pokaż w stanie rozstrzelonym lub modelu przerwanym** i kliknąć przycisk **OK**.

Widoki przekroju

Tryb **Standardowe bez złącza** zapewnia wyświetlanie linii cięcia w widokach przekroju zgodnie z normą ISO 128.

Nazwy widoków **Wyświetlanie standardowe** i **Wyświetlanie alternatywne** zmieniono odpowiednio na **Standardowe ze złączem** i **Alternatywne bez złącza**. W przykładzie pokazano linię cięcia **Standardowe bez złącza**. Cechy charakterystyczne tego widoku to grube linie na końcach linii cięcia i przy każdej zmianie kierunku w obrębie linii cięcia.




Aby określić styl linii cięcia:

1. Na poziomie rysunku kliknąć **Opcje > Właściwości dokumentu > Widoki > Przekrój**.
2. W obszarze **Styl linii** wybrać jedną z następujących opcji:

Standardowe ze złączem




Wyświetla ciągłą linię przekroju w widoku źródłowym.




Alternatywne bez złącza




Wyświetla podzieloną linię przekroju w widoku źródłowym.



Standardowe bez złącza



Wyświetla grube linie na końcach linii cięcia i przy każdej zmianie kierunku w obrębie linii cięcia.




3. Ustawianie opcji.

4. Kliknąć **OK**.

Litery widoku w widokach przekroju


Rozmieszczenie liter widoku przekroju dla opcji wyświetlania linii cięcia **Standardowe ze złączem** i **Standardowe bez złącza** uległo zmianie. Litery widoku na liniach cięcia w widokach przekroju zawsze znajdują się na zewnątrz strzałek zamiast na górnej krawędzi każdej strzałki.



Litery strzałki widoku

Podczas tworzenia litery widoku dołączonej do strzałki widoku, takiej jak widok pomocniczy lub widok rzutowania, można przesunąć literę widoku. Przypomina to przesuwanie litery widoku w widoku przekroju.

Aby przesunąć literę strzałki widoku, należy wybrać strzałkę i przeciągnąć literę. Na przykład:



Opisywanie szczegółów modelu


Znaki wodne części i złożenia ★

Notatki w widoku adnotacji **Obszar notatek** można zdefiniować tak, aby pełniły funkcję znaków wodnych w modelach. Znaki wodne mogą być wyświetlane pod lub nad geometrią modelu, z określoną przezroczystością.

Po wybraniu dla notatki ustawienia **Znak wodny** można ją zaznaczyć tylko wtedy, gdy aktywnym widokiem adnotacji jest **Obszar notatek**.

Aby utworzyć znak wodny na części lub na złożeniu:

1. W drzewie operacji FeatureManager rozwinąć węzeł **Adnotacje**
2. Kliknąć prawym przyciskiem myszy opcję **Obszar notatek** i wybrać polecenie **Aktywuj**.
3. Kliknąć **Wstaw > Adnotacja > Uwaga**.
4. Utworzyć notatkę dla znaku wodnego.
5. Kliknąć prawym przyciskiem myszy notatkę i wybrać **Znak wodny**.
6. W menedżerze właściwości PropertyManager, w obszarze **Znak wodny**:
 - a) W obszarze **Kolejność** określić, jak ma być wyświetlany znak wodny, wybierając opcję **Poza geometrią** lub **Na górze geometrii**.



- b) Opcjonalnie można dostosować opcję **Przezroczystość**.
7. Kliknąć .


Geometria odniesienia:

Notatki i odnośniki

Notatki flag

Tworzenie notatek flag to metoda odnoszenia jednego obszaru/jednej operacji na rysunku do listy notatek, często określanych mianem uwag ogólnych.

Można utworzyć notatki flag w uwagach ogólnych i parametrycznie połączyć akapity z odnośnikami notatek flag, które można rozmieścić na rysunku.



Tworzenie notatek flag

Aby utworzyć notatkę flagi:

1. Po wyświetleniu rysunku kliknąć **Wstaw > Adnotacje > Notatka**.
2. Kliknąć, aby umieścić notatkę na rysunku.
3. Na pasku narzędzi Formatowanie kliknąć opcję **Liczba**.
4. Wprowadzić numerowane elementy.
5. Kliknąć numer elementu do oflagowania.
6. W menedżerze właściwości PropertyManager, w obszarze **Granica**:
 - a) Wybrać opcję **Dodaj do listy notatek do flag**.
 - b) Wybrać żądane ustawienia.Kolejne wybierane i dodawane elementy numerowane są dołączane do listy notatek flag.
7. Kliknąć ✓.

Tworzenie odnośników notatek flag

Na liście notatek do flag musi istnieć co najmniej jedna notatka flagi.

Aby utworzyć odnośniki notatek flag:


1. W rysunku kliknąć **Wstaw > Adnotacje > Odnośnik**.
2. W menedżerze właściwości PropertyManager wybrać opcję **Lista notatek do flag**.
3. W obszarze **Lista notatek do flag** wybrać żadaną notatkę flagi.
4. Kliknąć w obrębie rysunku, aby umieścić odnośnik notatki flagi. Aby uwzględnić linię wiodącą z odnośnikiem notatki flagi, trzeba kliknąć najpierw geometrię.
5. Kliknąć ✓.

Dodawanie odnośników notatek flag do notatek

Aby dodać odnośniki notatek flag do notatek:

1. Kliknąć dwukrotnie notatkę, aby przejść do jej edycji.
2. W notatce ustawić wskaźnik w miejscu, w którym ma zostać wstawiony odnośnik do notatki do flagi.
3. W menedżerze właściwości PropertyManager Notatka, w obszarze **Format tekstu**, wybrać opcję **Lista notatek do flag** .
4. W oknie dialogowym Lista notatek do flag wybrać flagę do wstawienia.
5. Kliknąć **OK**, aby zamknąć okno dialogowe.
6. Kliknąć , aby zamknąć menedżer właściwości PropertyManager.

Dodawanie notatek flag do wielokrotnego odnośnika



Aby dodać notatki flag do wielokrotnego odnośnika:

1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy wielokrotny odnośnik i wybrać polecenie **Dodaj notatkę flagi do stosu**.
2. W obszarze Lista notatek do flag wybrać notatkę flagi.
3. Kliknąć **OK**.

Okno dialogowe Połączenie z właściwością

Można łączyć adnotacje z dostosowanymi właściwościami w podzespołach.

W oknie dialogowym Połączenie z właściwością można wybrać dostosowaną właściwość z dowolnego modelu na rysunku bez konieczności wstępnego wybierania czy przyłączania linii wiodącej.

Aby połączyć adnotację z dostosowaną właściwością podzespółu:

1. W widoku rysunku złożenia zawierającego podzespół można utworzyć notatkę z linią wiodącą przyłączoną do komponentu podzespółu.
2. Podczas tworzenia notatki wybrać w menedżerze właściwości PropertyManager Notatka, w obszarze **Format tekstu**, opcję **Połączenie z właściwością** .
3. W oknie dialogowym Połączenie z właściwością, w obszarze **Użyj dostosowanych właściwości z**, wybrać opcję **Model znajdujący się tutaj**.
4. Kliknąć na liście opcję **Wybrany komponent lub inny widok rysunku**.
5. W widoku rysunku kliknąć komponent prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie **Wybierz inny**.
6. Wybrać podzespół.
7. W pozycji **Nazwa właściwości** wybrać dostosowaną właściwość.
8. W oknie dialogowym Połączenie z właściwością kliknąć przycisk **OK**.
9. Kliknąć , aby zamknąć menedżer właściwości PropertyManager.

Numerowanie akapitów


W notatkach z numerowanymi akapitami można usunąć kropkę po numerze akapitu, jeżeli notatka ma granicę.

Aby usunąć kropkę po numerze akapitu:

1. Kliknąć dwukrotnie notatkę z numerowanymi akapitami i granicą.
2. Na pasku narzędzi Formatowanie kliknąć opcję **Właściwości akapitu** .
3. W oknie dialogowym Właściwości akapitu wybrać opcję **Nie pokazuj okresu z granicami**.
4. Kliknąć **OK**, aby zamknąć okno dialogowe.
5. Kliknąć , aby zamknąć menedżer właściwości PropertyManager.

Zmiana kolejności wielokrotnych odnośników

Można zmienić kolejność odnośników w stosie lub przesuwać odnośniki między stosami. W tym przykładzie odnośnik "4" jest przenoszony między dwa odnośniki "3".


**Aby zmienić kolejność odnośników:**

1. Wcisnąć klawisz **Shift** i, nie zwalniając go, kliknąć odnośnik w stosie.
2. Po wybraniu odnośnika przemieścić wskaźnik wewnątrz stosu, aby zobaczyć podgląd nowego położenia wewnątrz stosu.
3. Gdy odnośnik jest ustawiony w prawidłowym położeniu, zwolnić przycisk myszy.

Sortowanie wielokrotnych odnośników

Aby wykonać sortowanie wielokrotnych odnośników według numerów:

Kliknąć prawym przyciskiem myszy wielokrotne odnośniki i wybrać polecenie **Sortuj stos**.



Ustawianie wszystkich wartości dostosowanych właściwości tak samo jak w arkuszu

Można zastosować te same wartości dostosowanej właściwości \$PRPSHEET we wszystkich arkuszach rysunku poprzez wybranie określonego arkusza.

Aby ustawić wszystkie wartości dostosowanej właściwości tak samo jak w arkuszu:

1. Kliknąć **Narzędzia > Opcje > Właściwości dokumentu > Arkusze rysunku**.
2. W obszarze **Źródło dostosowanych właściwości wielu arkuszy** wybrać opcję **Wartości dostosowanych właściwości z tego arkusza będą używane we wszystkich arkuszach** i wskazać numer arkusza, który ma zostać użyty.

Informacje arkusza blachy na rysunkach

Komponenty arkusza blachy, które są lustrzanymi odbiciami lub zostały wyprowadzone, mogą pobierać informacje arkusza blachy z komponentu rodzica. Informacje te są dostępne w rysunkach.

Oprogramowanie SOLIDWORKS obsługuje widok rozłożonego modelu dla części lustrzanych lub wyprowadzonych, jak również funkcji takich, jak notatki zgięcia (tabela zgięć, kierunek zgięcia i kąt zgięcia) czy reprezentacja linii zgięcia.

Wydajność

Udoskonalenia w zakresie antyaliasingu całej sceny

Uspewnienia w zakresie antyaliasingu całej sceny (FSAA) dla rysunków zapewniają szybsze działanie oprogramowania. Ponadto zapewniają wyższą jakość wyników uzyskiwanych w rozszerzonych trybach FSAA.

Wydajność rysowania poprawiła się, ponieważ teraz oprogramowanie zapisuje w pamięci podręcznej tekstury, a nie pełną geometrię widoku.

Ocena wydajności

Narzędzie AssemblyXpert Złożeń nosi teraz nazwę **Ocena wydajności** i jest dostępne dla rysunków.

Aby uruchomić ocenę wydajności w rysunku:

- Kliknąć **Ocena wydajności**  (pasek narzędzi Narzędzia) lub **Narzędzia > Oceń > Ocena wydajności**.

Podobnie jak narzędzie Ocena wydajności przeznaczone dla złożeń (zwane dotychczas pod nazwą AssemblyXpert Złożeń) narzędzie Ocena wydajności przeznaczone dla rysunków analizuje rysunek pod kątem problemów z wydajnością i generuje listę czasów przebudowy dla elementów rysunku, takich jak widoki rysunku, elementy szkicu czy pliki odniesienia. Na podstawie uzyskanego raportu można ustalić, które elementy wymagają dłuższego czasu ładowania i przebudowy.

Arkusze

Automatyczna granica

Narzędzie **Automatyczna granica** pozwala kontrolować każdy aspekt granicy formatu arkusza, w tym układ stref i rozmiar granicy.

W przypadku użycia narzędzia **Automatyczna granica** granice i strefy są automatycznie aktualizowane w celu dopasowania do zmian na karcie Parametry strefy okna dialogowego Właściwości arkusza bez konieczności ręcznego edytowania formatu arkusza. Można także uwzględnić obszary maski marginesu, w których nie są wyświetlane elementy formatowania, takie jak etykiety i separatory. Przydaje się to w razie potrzeby nałożenia maski na obszar arkusza przeznaczony na notatki.

Aby użyć narzędzia Automatyczna granica:

1. Kliknąć na rysunku **Edytuj format arkusza**  (pasek narzędzi Format arkusza).
2. Kliknąć **Automatyczna granica**  (pasek narzędzi Format arkusza).
3. Ustawić opcje:
 - Na pierwszej stronie menedżera właściwości PropertyManager Automatyczna granica wybrać elementy do usunięcia z formatu arkusza. Na przykład można usunąć istniejące elementy formatu przed utworzeniem nowej inteligentnej granicy.

W przypadku korzystania z narzędzia **Automatyczna granica** granice i separatory stref są automatycznie dopasowywane i aktualizowane razem z dotychczasowymi strefami.

- Na drugiej stronie zdefiniować marginesy, granice i strefy.
- Na trzeciej stronie zdefiniować obszary masek marginesów dla etykiet i separatorów stref, które będą stanowiły wygodne miejsce na notatki. W tym przykładzie obszar maski marginesu obejmuje etykiety stref w prawym górnym rogu.



4. Kliknąć  .

Tworzenie układu stref

W tym przykładzie wykorzystano format arkusza B (ANSI) - Poziomo. Najpierw usunąć istniejące etykiety stref i separatory stref. Następnie dodać nowe informacje o strefie, aby utworzyć cztery wiersze i sześć kolumn.

Aby pokazać lub ukryć linie stref rysunku, należy kliknąć **Widok > Linie stref**.

Aby utworzyć układ stref:

1. Utworzyć nowy rysunek i wybrać opcję **B (ANSI) - Poziomo** jako format/rozmiar arkusza.
2. Kliknąć **Edytuj format arkusza**  (pasek narzędzi Format arkusza).
3. Kliknąć **Automatyczna granica**  (pasek narzędzi Format arkusza).
4. Aby usunąć istniejące etykiety i separatory stref, wybrać na pierwszej stronie menedżera właściwości PropertyManager litery stref i separatory stref na arkuszu do

usunięcia. Podczas wybierania liter i separatorów notatki i linie pojawiają się w obszarze **Usuń listę**.

Elementy te nie zostaną usunięte z arkusza do momentu kliknięcia przycisku .

5. Kliknąć .
6. W obszarze **Rozmiar strefy** wybrać opcję **Równomiernie** i ustawić **Wiersze** na 4, a **Kolumny** na 6.
7. W obszarze **Formatowanie strefy**:
 - a) Wybrać opcję **Pokaż separatory strefy**.
 - b) Ustawić opcję **Długość separatora strefy** na 0,25 cala.
 - c) Ustawić opcję **Długość zewnętrznego środkowego separatora strefy** na 0,25 cala.
 - d) Ustawić opcję **Długość wewnętrznego środkowego separatora strefy** na 0,25 cala.
 - e) W obszarze **Etykiety stref** wybrać opcję **Pokaż etykiety kolumn** i **Pokaż etykiety wierszy**.
8. Kliknąć .
9. W obszarze **Maska marginesu** kliknąć opcję **Plus** .
10. W obszarze graficznym można zmienić rozmiar maski i przeciągnąć ją na etykiety widoków oraz separatory stref, aby je zamaskować.
11. Kliknąć .
12. Kliknąć **Edytuj** > **Arkusz** lub kliknąć prawym przyciskiem myszy w pustym obszarze arkusza rysunku (bądź kliknąć ikonę arkusza w drzewie operacji FeatureManager) i wybrać opcję **Edytuj arkusz**.

Po utworzeniu granic i separatorów stref za pomocą narzędzia **Automatyczna granica** wszelkie zmiany wprowadzone w strefach przy użyciu narzędzia lub opcji **Właściwości arkusza** > **Parametry strefy** zostaną automatycznie zaktualizowane.

Właściwości dokumentu — granice

Można ustawić właściwości dokumentu rysunku w odniesieniu do granic arkusza i formatowania strefy.

Po otwarciu rysunku należy kliknąć **Narzędzia** > **Opcje** > **Właściwości dokumentu** > **Granice**.

Ogólny standard projektowania


Ogólny standard projektowania

Użycie ustawień ze strony Standard projektowania.


Marginesy papieru

 Styl linii	Określenie stylu.
 Grubość linii	Określenie grubości lub wybór opcji Dostosowany rozmiar i wprowadzenie grubości.
Granica o podwójnej linii	Wyświetlenie granicy za pomocą dwóch linii.

Formatowanie strefy

Pokaż separatory strefy	Wyświetlenie separatorów stref. 
 Styl linii	Określenie stylu.
 Grubość linii	Określenie grubości lub wybór opcji Dostosowany rozmiar i wprowadzenie grubości.

Separator strefy	
	Określenie długości separatora strefy. 

Środkowy separator strefy

Określenie długości dla zewnętrznego środkowego separatora strefy. W tym przykładzie zewnętrzny środkowy separator strefy jest pokazany na niebieskim polu.



Określenie długości wewnętrznego środkowego separatora strefy. W tym przykładzie wewnętrzny środkowy separator strefy jest pokazany na czerwonym polu.

Etykiety stref**Pokaż kolumny**

Wyświetlenie etykiet kolumn.

Pokaż wiersze

Wyświetlenie etykiet wierszy.

Layer**Layer**

Ustawienie warstw.

Aby umożliwić wybieranie warstw dla właściwości dokumentu, konieczne jest uprzednie utworzenie warstw dla rysunku.

Edycja formatu arkusza


Format arkusza można edytować na karcie menedżera poleceń CommandManager lub na pasku narzędzi Format arkusza.

- Na pasku narzędzi Format arkusza kliknąć opcję **Edytuj format arkusza** .
- W menedżerze poleceń CommandManager Format arkusza kliknąć opcję **Edytuj format arkusza** .
- Kliknąć prawym przyciskiem myszy pusty obszar i wybrać polecenie **Edytuj format arkusza** .

Skala arkusza

Skalę arkusza można zmienić za pomocą paska stanu.

Aby zmienić skalę arkusza rysunku, należy kliknąć na pasku stanu opcję **Skala arkusza** i wybrać żądaną skalę. Można także uzyskać dostęp do okna dialogowego Właściwości arkusza z menu.



Bloki tytułowe

Blok tytułowy można zdefiniować lub zmodyfikować na karcie menedżera poleceń CommandManager lub na pasku narzędzi Format arkusza.

Aby zdefiniować lub zmodyfikować blok tytułowy:

1. Wykonać jedną z następujących czynności:

- Kliknąć na pasku narzędzi Format arkusza opcję **Edytuj format arkusza** , a następnie kliknąć opcję **Pola bloku tytułowego** .
- Kliknąć w menedżerze poleceń CommandManager Format arkusza opcję **Edytuj format arkusza** , a następnie kliknąć opcję **Pola bloku tytułowego** .
- Kliknąć w drzewie operacji FeatureManager rysunku prawym przyciskiem myszy opcję **Format arkusza** i wybrać polecenie **Edytuj format arkusza** . Następnie kliknąć prawym przyciskiem myszy opcję **Format arkusza** i wybrać polecenie **Pola bloku tytułowego** .

2. Skonfigurować opcje w menedżerze właściwości PropertyManager Tabela bloku tytułowego.

3. Kliknąć .

11

eDrawings

eDrawings® Professional jest dostępne w SOLIDWORKS Professional oraz SOLIDWORKS Premium.

Rozdział ten zawiera następujące tematy:

- **Widoki 3D i widoki adnotacji**
- **Opisy komponentów**
- **Widoki rozstrzelone**
- **Strefy przecięcia w widokach przekroju**
- **Widoki modelu przerwanego**
- **Wydajność**
- **Obracanie modeli**
- **Cofanie i ponawianie zmian**
- **Jednostki miary**
- **Udoskonalenia w interfejsie użytkownika**
- **Ściegi spoiny**

Widoki 3D i widoki adnotacji

Aplikacja eDrawings obsługuje teraz widoki 3D oraz widoki adnotacji w odniesieniu do złożeń. Dotychczas obsługiwane były tylko części.

Opisy komponentów

Opisy komponentów zapisane dla modeli w oprogramowaniu SOLIDWORKS są dostępne w okienku Komponenty aplikacji eDrawings. Dzięki temu można łatwiej przeglądać informacje o komponentach w złozeniu.

W przypadku zapisania modelu w oprogramowania SOLIDWORKS przy użyciu nazwy komponentu, opisu komponentu lub jednego i drugiego aplikacja eDrawings używa tych samych ustawień.

Aby pokazać opisy komponentów, należy kliknąć opcję **Komponenty** .

Aby ukryć opisy komponentów, należy kliknąć opcję **Opcje** . W oknie dialogowym, na karcie Ogólne, należy usunąć zaznaczenie opcji **Pokaż opisy komponentów**.

Widoki rozstrzelone

Udoskonalenia widoków rozstrzelonych obejmują suwak do regulacji zakresu rozstrzeleń i rozstrzeleń promieniowych.

Suwak widoków rozstrzelonych


W przypadku korzystania z narzędzia **Rozstrzel** w aplikacji eDrawings można teraz łatwiej kontrolować zakres widoku rozstrzelonego przy użyciu suwaka.

Po otwarciu złożenia w aplikacji eDrawings kliknąć opcję **Rozstrzel** . Użyć suwaka, aby ustawić stopień rozstrzelenia widoku.

Rozstrzelenia promieniowe

Można rozstrzelić komponenty wyrównane promieniowo lub cylindrycznie względem osi. Należy zapisać krok rozstrzelenia promieniowego w modelu w oprogramowaniu

SOLIDWORKS. Po otwarciu pliku w aplikacji eDrawings i kliknięciu opcji **Rozstrzel**  pojawi się widok rozstrzelony.




Strefy przecięcia w widokach przekroju

Widoki przekroju ze strefami przecięcia zapisane w oprogramowaniu SOLIDWORKS można wyświetlać w aplikacji eDrawings.

Kliknąć opcję **Orientacja widoku**



(pasek narzędzi Wyświetlacz przezroczysty) i kliknąć widok przekroju.




Widoki modelu przerwanego

Widoki modelu przerwanego utworzone w oprogramowaniu SOLIDWORKS można przeglądać w aplikacji eDrawings (jako pliki `.eprt`). Umożliwia to obsługę toków pracy opartych na modelach.

Widoki modelu przerwanego obsługują:

- Podświetlenie kwerendy
- Widoki 3D
- Widoki adnotacji
- Wielokrotne konfiguracje

Kliknąć **MBV**



Wydajność

W aplikacji eDrawings poprawiono wydajność obsługi dużych części i złożeń.

Kliknąć **Opcje** . W oknie dialogowym, na karcie Ogólne, wybrać w obszarze **Wydajność** opcje **Wzmocnienie grafiki** i **Największa prędkość**, aby uzyskać wyższą całkowitą liczbę klatek na sekundę.

Obracanie modeli

Proces obracania modelu jest zależny od poziomu powiększenia w modelu. Gdy model jest przybliżony, obraca się względem elementu położonego najbliższej wskaźnika. Gdy model jest oddalony, obraca się względem środka modelu.

Dotychczas model zawsze obracał się względem środka sceny. Obecnie obracanie działa w sposób bardziej zbliżony do oprogramowania SOLIDWORKS.

Cofanie i ponawianie zmian

Można cofać i ponawiać zmiany wprowadzone w bieżącej sesji aplikacji eDrawings.

Ta funkcja jest dostępna dla narzędzi takich, jak **Przesuń**, **Powiększ/Pomniejsz**, **Obróć**, **Orientacja widoku**, **Rozstrzel**, **Uwagi**, a także w odniesieniu do ukrywania i pokazywania komponentów oraz zmiany konfiguracji.

Aby cofnąć zmianę, należy kliknąć **Plik > Cofnij** lub nacisnąć klawisze **CTRL + Z**.

Aby ponowić cofniętą zmianę, należy kliknąć **Plik > Ponów** lub nacisnąć klawisze **CTRL + Y**.

Funkcja ta nie jest dostępna dla opcji **Przenieś komponent** .

Jednostki miary

Obecnie po otwarciu pliku SOLIDWORKS w aplikacji eDrawings jednostki pozostają niezmiennione.

Dotychczas domyślną jednostką miary, niezależnie od jednostek używanych w pliku w momencie zapisywania go w oprogramowaniu SOLIDWORKS, były milimetry.

Udoskonalenia w interfejsie użytkownika


W interfejsie użytkownika wprowadzono zmiany usprawniające ogólny tok prac.

Udoskonalenia obejmują:

- Karty w górnej części okna aplikacji eDrawings, które umożliwiają szybką nawigację między dokumentami.
- Narzędzie **Uaktualnij do poziomu Professional**  (pasek narzędzi Narzędzia) przekierowujące użytkownika do witryny internetowej, która umożliwia uaktualnienie aplikacji do wersji eDrawings Professional.

Ściegi spoiny

Aplikacja eDrawings obsługuje ściegi spoiny. Po otwarciu w aplikacji eDrawings modelu ze ściegami spoiny, ściegi spoiny i objaśnienia są wyświetlane w obszarze graficznym.



12

SOLIDWORKS Electrical

Rozdział ten zawiera następujące tematy:

- **Tworzenie adnotacji do dokumentów w programie eDrawings**
- **Udoskonalenia menedżera formuł (Formula Manager)**
- **Integracja z aplikacją CircuitWorks Lite**
- **Ograniczanie praw użytkownika do danych projektu**
- **Udoskonalenia kreatora Wklej specjalnie**
- **Migawka projektu**
- **Panele boczne właściwości**
- **Filtry raportów**
- **Dodatkowe udoskonalenia produktu SOLIDWORKS Electrical**

Tworzenie adnotacji do dokumentów w programie eDrawings



Przy użyciu aplikacji eDrawings można dodawać adnotacje do dokumentów, rysunków i schematów programu SOLIDWORKS Electrical.

Udoskonalenia menedżera formuł (Formula Manager)

Udoskonalenia menedżera formuł (Formula Manager) obejmują:

- Długie nazwy w interfejsie, na przykład COMPONENT_MARK_ROOT zamiast COM_ROOT.
- Wyświetlanie na karcie drzewa dostępnych funkcji i operatorów. Można wybrać funkcję lub operator i dodać je do formuły za pomocą zaledwie jednego kliknięcia. Funkcje i operatory obejmują matematyczne funkcje danych i ciągów oraz operatory unitarne, logiczne, relacyjne i arytmetyczne.
- Wyświetlanie obok każdej formuły przycisku **Test**. Po kliknięciu przycisku **Test** pojawia się okno dialogowe Formula tester umożliwiające sprawdzenie formuły i zapoznanie się z wynikiem.
- Możliwość zapisania tworzonej formuły jako formuły wstępnie zdefiniowanej.

Integracja z aplikacją CircuitWorks Lite

Aplikacja CircuitWorks Lite pozwala na automatyczne utworzenie komponentu SOLIDWORKS z pliku EDA (eCAD) opisującego płytkę drukowaną. Następnie można wstawić ten komponent do oprogramowania SOLIDWORKS.

Obsługiwane są zarówno wyprodukowane, jak i zaprojektowane płytki drukowane. Płytki można użyć w konkretnym projekcie lub w wielu projektach — po zaimportowaniu do

katalogu płytek drukowanych. Można także wyznaczyć trasy przewodów i kabli do komponentu reprezentującego płytkę drukowaną, ale najpierw trzeba zdefiniować punkty przyłączeniowe na komponentach.

Aplikacja CircuitWorks Lite obsługuje import tylko plików IDF.

Aby dodać komponent płytki drukowanej do projektu, należy wybrać kolejno **Components** > **New PCB**.

Ograniczanie praw użytkownika do danych projektu

Osoby w roli kierownika projektu lub wyższej mogą ograniczyć prawo do edytowania informacji projektowych do określonych grup użytkowników.

Użytkownicy, którym ograniczono uprawnienia do edytowania skoroszytu, nie mogą edytować właściwości tego skoroszytu i jego plików/folderów ani otwierać jego plików. Mogą jednak zobaczyć podgląd plików ze skoroszytu, edytować okablowanie, zarządzać strzałkami źródło-cel z plików w skoroszycie i modyfikować komponenty.

Aby skonfigurować ograniczenia dostępu, należy wybrać skoroszyt i kliknąć przycisk **Configure access rights**.

Udoskonalenia kreatora Wklej specjalnie

Podczas kopiowania i wklejania elementu można skojarzyć go z istniejącym znacznikiem, utworzyć nowy znacznik elementu i zmienić nazwę elementu.

To udoskonalenie dotyczy skoroszytów, folderów, plików, lokalizacji, funkcji, komponentów, kabli, wiązek, stylów przewodów, stylów kabli, przewodów i linii potencjału.

Dotychczas kreator Wklej specjalnie umożliwiał wybór tylko jednej czynności dla każdego typu elementu. Na przykład można było zachować istniejący znacznik dla wszystkich kabli, ale nie można było zachować istniejących znaczników dla niektórych kabli i utworzyć nowych znaczników dla pozostałych.

Migawka projektu

Istnieje możliwość tworzenia migawek projektów i przywracania ich w razie potrzeby. Migawki są zapisywane jako pliki archiwum `.tewzip` w folderze `Snapshots`.

Program SOLIDWORKS Electrical monitoruje o zapisanie migawki przy zamykaniu poprawek. Migawkę można zapisać w dowolnym czasie, używając polecenia na pasku wstążek lub w drzewie komponentu/dokumentu. Można również skonfigurować automatyczne wykonywanie migawek w ustalonych odstępach czasu.

Istnieje także opcja uwzględnienia zależności projektu w migawce — lub nie, aby plik archiwum był mniejszy.

Panele boczne właściwości ★

Po prawej stronie interfejsu są teraz wyświetlane panele boczne pozwalające szybciej znajdować potrzebne informacje i podejmować działania przy użyciu mniejszej liczby kliknięć.

W tych panelach są pokazywane właściwości obiektów, takich jak elementy w drzewie plików lub drzewie komponentów, oraz właściwości elementów graficznych i symboli w obszarze graficznym. Właściwości są wyświetlane w formacie siatki.

W zależności od typu elementu właściwości są dostępne na jednej lub wielu kartach. Na przykład panel właściwości dla linii (przewodu) zawiera karty stylu przewodu, kabli, linii potencjału i właściwości graficznych. Karty dla wielu typów obiektów są wyświetlane po zaznaczeniu dwóch lub więcej obiektów.

Panele są domyślnie wyświetlane po prawej stronie interfejsu, ale można je przenosić i zapisywać ich zmodyfikowany układ.

Dostęp do paneli można uzyskać w menedżerze poleceń CommandManager SOLIDWORKS Electrical.

Filtry raportów

Można utworzyć wiele filtrów dla raportu. To udoskonalenie umożliwia wykorzystywanie tego samego raportu, z odpowiednim filtrem, do różnych celów. Nie ma już konieczności tworzenia wielu kopii raportu i zachowywania ich oddzielnie.

Tworzenie i edytowanie filtrów umożliwia karta Filtry edytora konfiguracji raportu. Użytkownik może utworzyć filtry z wieloma warunkami dotyczącymi wartości pól, używając operatorów logicznych (<, <=, >, >=, =, <>, LIKE) oraz warunków logicznych AND/OR, na przykład: WHERE (((Pole1 > Wartość1) AND (Pole2>Wartość2)) OR Pole3=Wartość3).

Po utworzeniu filtru można dodać go do Menedżera raportu.

Dodatkowe udoskonalenia produktu SOLIDWORKS Electrical

- Nowy interfejs, który ułatwia zarządzanie atrybutami arkusza rysunkowego. Jego funkcje są podobne do funkcji używanych do zarządzania atrybutami symboli.
- Nowa karta konfiguracji łączy PDM, która ułatwia zarządzanie raportami.
- Możliwość zarządzania tłumaczeniem na dowolną liczbę języków, nie tylko na trzy języki określone we właściwościach projektu.
- Możliwość zdefiniowania w module 3D źródła i celu tras kabli dla szaf według lokalizacji kabli.

13

SOLIDWORKS Flow Simulation

Dostępny jako oddzielny produkt, z którego można korzystać w SOLIDWORKS Standard, SOLIDWORKS Professional i SOLIDWORKS Premium.


Rozdział ten zawiera następujące tematy:

- **Ustawienia siatki**
- **Wyniki operacji lustra dla modeli symetrycznych**
- **Analiza stanu nieustalonego**
- **Import właściwości światła słonecznego**

Ustawienia siatki

Udoskonalenia w ustawieniach siatki obejmują siatkę jednorodną, płaszczyzny sterujące i wykresy jakości.


- Siatka jednorodna. Dla lepszej konwergencji może być konieczne utworzenie siatki wokół obiektu. Udoskonalenie z równym oddaleniem pozwala uzyskać jednorodną siatkę wokół obiektu przy minimalnym wysiłku.
- Przerwy. Na etapie tworzenia siatki można automatycznie wypełnić bryłą przerwy o określonym rozmiarze.
- Interfejs użytkownika. Menedżer właściwości Ustawienia siatki zyskał nowy interfejs.
- Płaszczyzny sterowania. Wprowadzono udoskonaloną specyfikację płaszczyzn sterowania.
- Podglądy. Dostępny jest podgląd siatki.
- Wykresy jakości. Wykresy jakości siatki pokazują miejsca, w których siatka jest zbyt gruboziarnista, gdzie geometria jest słabo rozpoznana itd.



Wyniki operacji lustra dla modeli symetrycznych

W przypadku modeli wykorzystujących płaszczyznę symetrii można wyświetlać wyniki graficzne na całym modelu.

W obszarze **Cut plots and Surface Plots** wybrać opcję **Mirror results**.



Analiza stanu nieustalonego

Udoskonalenia w zakresie analizy stanu nieustalonego obejmują zagnieżdżone iteracje, wyniki uśrednione w czasie i dane wyników.

- Zagnieżdżone iteracje. Analiza stanu nieustalonego jest stabilniejsza w przypadku stosowania dużego kroku czasu z algorytmem zagnieżdżonych iteracji. Stosowanie dużego kroku czasu (w przypadkach, w których celem nie jest uchwycenie drobnych szczegółów stanu nieustalonego) może przyspieszyć obliczenia stanu nieustalonego.
- Wyniki uśrednione w czasie. W przypadku zadań stanu nieustalonego czasami trzeba obserwować pole przepływu uśrednione w czasie, a nie zestaw pól w konkretnym momencie. Wyniki uśrednione w czasie dla konkretnego parametru można zapisać na karcie Solving okna dialogowego Calculation Options.
- Dane wyników. Dane wyników stanu nieustalonego mogą być mniejsze w przypadku zapisywania konkretnych parametrów zamiast wszystkich parametrów.

Import właściwości światła słonecznego

Można połączyć właściwości badania światła słonecznego z oprogramowania SOLIDWORKS z projektem promieniowania słonecznego.

W oknie dialogowym General Settings, w obszarze **Solar radiation**, należy wybrać opcję **SOLIDWORKS Sunlight**, aby powiązać warunek brzegowy promieniowania słonecznego z ustawieniami opcji **Sunlight**.

Rozdział ten zawiera następujące tematy:

- **Eksportowanie właściwości materiału do plików IFC 2x3**
- **Eksport do formatu IFC 4.0**
- **Import właściwości wizualnych**
- **Import plików PTC Creo 3.0**
- **Import modeli STL**

Eksportowanie właściwości materiału do plików IFC 2x3

Właściwości materiału, takie jak masa, powierzchnia i objętość, które przypisano do modeli SOLIDWORKS, można eksportować do plików IFC 2x3.

Właściwości te są zapisywane w eksportowanym pliku i stają się dostępne po otwarciu pliku przy użyciu przeglądarki z obsługą standardu IFC.

Eksport do formatu IFC 4.0 ★

W celu ułatwienia udostępniania danych projektowych systemom BIM (Building Information Modeling) w oprogramowaniu SOLIDWORKS wprowadzono obsługę eksportu do formatu IFC 4.0.

Można zmapować następujące dane z pliku SOLIDWORKS do pliku IFC 4.0:

- Dane geometryczne
- Właściwości materiału i masy
- Geometria mozaikowania
- Kolory ścian i obiektów

Eksport do formatu IFC 4.0 jest obsługiwany w przypadku następujących kategorii:

- Części
- Złożenia najwyższego poziomu
- Części wieloobektowe
- Części konstrukcji spawanej

Aby wykonać eksport do formatu IFC 4.0:

1. Kliknąć **Plik > Zapisz jako**.
2. W oknie dialogowym Zapisz jako:
 - a) Dla pozycji **Zapisz jako typ** wybrać opcję **IFC 4** (*.ifc).
 - b) Kliknąć **Opcje**.

3. W oknie dialogowym Opcje eksportu:
 - a) Wybrać dane wyjściowe pliku IFC 4.0 typu **OmniClass** lub **UniClass2** i rozwinąć opcje wyboru, aby wybrać konkretną klasę do zastosowania.
 - b) Wybrać odpowiednie jednostki w obszarze **Jednostki**.
 - c) W menu **Eksport IFC4** wybrać jedną z następujących opcji:
 - **BREP**
 - **BREP i mozaikowanie**
 - **Mozaika**
 - d) Kliknąć **OK**.
4. Wybrać nazwę i lokalizację pliku, wprowadzić opcjonalny opis i kliknąć **OK**.

Import właściwości wizualnych

Oprogramowanie SOLIDWORKS analizuje kolory w danych wejściowych i łączy je podczas przypisywania ich do nowych części lub złożeń SOLIDWORKS. Zmniejsza to liczbę właściwości wizualnych tworzonych podczas importowania plików z wyglądami i pozwala zaoszczędzić czas podczas ładowania importowanych modeli.

Wyniki analizy są następujące:

- Jeżeli importowany plik zawiera te same definicje kolorów dla każdej ściany obiektu, oprogramowanie tworzy jeden wygląd obiektu.
- W przypadku, gdy plik zawiera te same definicje kolorów dla każdego obiektu w części, oprogramowanie tworzy jeden wygląd części.
- Jeżeli importowane złożenie zawiera te same definicje kolorów dla każdego komponentu złożenia, oprogramowanie tworzy jeden wygląd złożenia.

Kolory zdefiniowane w operacjach w importowanym pliku są przechowywane w końcowym modelu.

Import plików PTC Creo 3.0

W oprogramowaniu SOLIDWORKS można otwierać pliki PTC Creo® 3.0.

Obsługiwane są części i złożenia, w tym wszystkie starsze funkcje importu plików Pro/ENGINEER®.

Import modeli STL

Można importować pliki .STL zawierające maksymalnie 500 000 ścianek (~24 MB w przypadku plików .STL w formacie binarnym i ~138 MB w przypadku plików .STL w formacie ASCII).

To zwiększenie rozmiaru jest odpowiednio:

- Dwadzieścia pięć razy większe niż dozwolone wcześniej dla plików .STL brył.
- Pięć razy większe niż dozwolone wcześniej dla plików .STL powierzchni.

Podczas importu plików .STL powierzchni i brył pojawia się ostrzeżenie, że konwersja może zająć dużo czasu. W wyświetlonym okienku jest także dostępna opcja anulowania importu.

Wydajność importu została jednak znacząco zwiększona. Na przykład czas importu pliku .STL brył z 20 000 trójkątów jest obecnie trzy razy krótszy niż w wersji SOLIDWORKS 2015.

W przypadku plików .STL powierzchni dokładne sprawdzanie zapewnia bardziej wiarygodne wyniki.

Rozdział ten zawiera następujące tematy:

- **Eksportowanie raportów pokontrolnych do systemów Net-Inspect i QualityXpert**
- **Poziomy i pionowy układ raportu**
- **Udoskonalenia w samodzielnej aplikacji SOLIDWORKS Inspection**

Eksportowanie raportów pokontrolnych do systemów Net-Inspect i QualityXpert

Raporty pokontrolne można eksportować bezpośrednio do internetowych systemów kontroli jakości Net-Inspect i QualityXpert na potrzeby analizy wydajności procesów lub śledzenia łańcucha dostaw.

Aby wyeksportować raport pokontrolny:

1. Dodać odnośniki do rysunku.
2. Należy kliknąć jedną z poniższych możliwości:
 - **Eksportuj do Net-Inspect**
 - **Eksportuj do QualityXpert**
3. W oknie dialogowym wprowadzić swoje poświadczenia i kliknąć przycisk **OK**.
Raport pokontrolny zostanie przekazany, a program wygeneruje numer wstępnej kontroli jakości (FAI).

Poziomy i pionowy układ raportu

Można tworzyć raporty pokontrolne w układzie pionowym lub poziomym bez konieczności zmiany formatu raportu w programie Microsoft Excel.

W poziomym układzie raportu cechy charakterystyczne są wyszczególnione w kolumnie, a właściwości każdej cechy (na przykład wyniki lub metody kontroli) są wyszczególnione poziomo, w odpowiednich wierszach.

Aby wybrać układ raportu:

1. Kliknąć SOLIDWORKS Inspection  i wybrać opcję **Edytor szablonów**.
2. W oknie dialogowym wybrać szablon i kliknąć **Otwórz**.
3. W oknie dialogowym Edytor szablonów SOLIDWORKS Inspection wybrać jedną z następujących opcji:

- **Szablon w układzie pionowym**
- **Szablon w układzie poziomym**

4. Uzupełnić pozostałe opcje edytora szablonów i kliknąć **Wykończone**.

Udoskonalenia w samodzielnej aplikacji SOLIDWORKS Inspection

W samodzielnej aplikacji SOLIDWORKS Inspection są dostępne przedstawione poniżej funkcje.

Usuwanie wielu wyników pomiarów

Można usunąć wiele wyników pomiarów jednocześnie zamiast indywidualnie.

Aby usunąć wiele wyników pomiarów:

1. W oknie Pomiarowe dane wejściowe zaznaczyć wiele kolumn przy użyciu klawiszy **Ctrl** i **Shift**.
2. Kliknąć prawym przyciskiem myszy nagłówek kolumny.
3. Kliknąć **Usun**.

Edytor optycznego rozpoznawania znaków

W celu usprawnienia pracy z funkcją optycznego rozpoznawania znaków zastosowano edytor rozpoznawania znaków (OCR), który pozwala tworzyć własne słowniki OCR szybko i precyzyjnie interpretujące używane czcionki i symbole. Edytor OCR pozwala uzyskać lepsze wyniki i zaoszczędzić czas podczas tworzenia raportów pokontrolnych i rysunków z odnośnikami.

Mechanizm OCR wykorzystuje słowniki do wyodrębniania i interpretowania informacji z plików PDF lub TIFF. Choć funkcja OCR działa stosunkowo dobrze w przypadku rysunków dobrej jakości tworzonych przy użyciu większości oprogramowania CAD, dokładność może znacząco się obniżyć, gdy rozdzielczość jest niska, nie została rozpoznana czcionka lub dokument został zeskanowany.

Edytor OCR pozwala tworzyć od podstaw i modyfikować słowniki OCR. Można otworzyć dokument PDF lub TIFF, ręcznie wybrać znaki i określić prawidłową wartość. Po zakończeniu definiowania znaków można zapisać wyniki jako nowy słownik OCR. Tego słownika można używać na potrzeby własnych projektów; można go też udostępnić innym osobom w organizacji.

Tworzenie niestandardowego słownika OCR

W celu uzyskania najlepszych rezultatów podczas definiowania znaków należy zarejestrować od trzech do pięciu iteracji tego samego znaku.

Aby utworzyć niestandardowy słownik OCR:

1. Uruchomić edytor OCR w programie SOLIDWORKS Inspection, wykonując jedną z następujących czynności:

- W menu głównym programu SOLIDWORKS Inspection kliknąć opcję **Edytor OCR**.
 - Po otwarciu projektu w programie SOLIDWORKS Inspection, kliknąć na karcie Strona główna pozycję **Opcje**. W oknie dialogowym Opcje, na stronie Obrazowanie/OCR, kliknąć **Edytor OCR**.
2. Kliknąć opcję **Dodaj rysunek**  (pasek narzędzi Rysunek).
 3. W oknie dialogowym Otwórz wybrać plik rysunku w formacie .pdf, .tif lub .tiff i kliknąć przycisk **Otwórz**.
Wybrany dokument zostanie otwarty w obszarze wyświetlania.
 4. Używając pasków przewijania i narzędzi **Widok**, przejść do znaków, które mają zostać zdefiniowane.
 5. Wykonać jedną z następujących czynności:
 - Kliknąć opcję **Pobierz** (pasek narzędzi Ogólne), aby wybrać znaki i zdefiniować je ręcznie.
W obszarze **Wyodrębnienie** zdefiniować ustawienie **Wartość** dla wybranych znaków.
Można używać znaków alfanumerycznych i symboli.
 - Kliknąć przycisk **Automatyczne wyodrębnienie**, aby wybrać znaki i podjąć próbę rozpoznania ich przez oprogramowanie.
- Wartość i współrzędne wybranych znaków są pokazywane w tabeli pod obszarem wyświetlania.
- Jeżeli wartość jest nieprawidłowa, można ją zaznaczyć w tabeli i zmienić ręcznie.

Optyczne rozpoznawanie znaków dla dostosowanych właściwości

W oknie dialogowym Właściwości projektu można użyć funkcji optycznego rozpoznawania znaków, aby zarejestrować dane dla dostosowanych właściwości bezpośrednio z dokumentów.

W obszarze **Właściwości dostosowane** należy kliknąć dla każdej właściwości opcję **OCR** , aby zainicjować optyczne rozpoznawanie znaków w taki sam sposób jak dla niedostosowanych właściwości, takich jak **Nazwa części**, **Numer części** lub **Poprawka części**.

Wybieranie wyników do wyeksportowania

Podczas tworzenia raportu programu SOLIDWORKS Inspection dla projektu z dużą liczbą wyników można określić wyniki do wyeksportowania, używając karty Pomiary w oknie dialogowym Eksportuj do pliku Excel.

Wybrać z poniższych opcji:

Opcja	Opis
Wszystkie	Eksportuje wszystkie wyniki do raportu.

Opcja	Opis
Results	Eksportuje wskazane wyniki do raportu. Należy wprowadzić numery i zakresy wyników pomiarów rozdzielone przecinkami. Na przykład: • 1-10 eksportuje pierwsze 10 wyników. • 1-10,15,18 eksportuje pierwsze 10 wyników oraz wyniki 15 i 18.
Ostatnie n	Eksportuje ostatnie n wyników, gdzie n to wskazana liczba. Na przykład w przypadku wpisania 10 program wyeksportuje ostatnie 10 wyników.

16

SOLIDWORKS MBD

SOLIDWORKS MBD można zakupić jako oddzielny produkt do wykorzystania z oprogramowaniem SOLIDWORKS Standard, SOLIDWORKS Professional lub SOLIDWORKS Premium.

Rozdział ten zawiera następujące tematy:

- **Udoskonalenia w zakresie publikowania do pliku 3D PDF**
- **Edytor szablonów 3D PDF**
- **Widoczność karty Widoki 3D**

Udoskonalenia w zakresie publikowania do pliku 3D PDF

Rozbudowano funkcje publikowania do formatu 3D PDF:

- Można teraz używać stylów wyświetlania **Cieniowany z krawędziami** i **Ukryte linie usunięte**.
- Można także eksportować nieobrócone kalkomanie i tekstury do pliku 3D PDF, ale nie można umieścić kalkomanii i tekstur na tej samej ścianie.
- Można uwzględniać widoki rzutowania w plikach 3D PDF.
- W pliku 3D PDF można uwzględnić niezależne okienko ekranu, jeżeli szablon je zawiera.
 1. W Edytorze szablonów 3D PDF kliknąć **Niezależne okienko ekranu** i umieścić okienko w szablonie.
 2. W menedżerze właściwości PropertyManager Publikuj do trójwymiarowego pliku PDF wybrać widok w oknie **Niezależne okienko ekranu**.
- Można uwzględnić wiele list materiałów w pliku 3D PDF, a także wskazać, które kolumny mają być uwzględniane w LM.
 1. Kliknąć opcję **Tabela LM** w Edytorze szablonów 3D PDF i umieścić okienko w szablonie.
 2. W menedżerze właściwości PropertyManager Publikuj do trójwymiarowego pliku PDF na stronie 2., w obszarze **Wyjściowa tabela LM**, wybrać LM i kolumnę, które mają być generowane.

Zaznaczyć opcję **Wyklucz z widoku adnotacji**, aby LM była ukryta w podstawowym okienku ekranu w pliku 3D PDF.

Edytor szablonów 3D PDF

Tabele ogólne

W Edytorze szablonów 3D PDF można dodać do szablonu tabele ogólne pochodzące z istniejących szablonów tabel oprogramowania SOLIDWORKS.

Aby dodać tabele ogólne:

1. Po otwarciu szablonu w Edytorze szablonów 3D PDF kliknąć opcję **Ogólna tabela** .
2. W oknie dialogowym Otwórz wybrać żadaną tabelę i kliknąć przycisk **Otwórz**.
Można zmienić położenie i rozmiar tabeli.

Wiele list materiałów (LM)

W Edytorze szablonów 3D PDF można dodać do szablonu wiele LM naraz. W przypadku, gdy istnieje więcej niż jedna LM, można przypisać tabelę do LM w oryginalnym dokumencie lub zgodnie z kolejnością złożenia.

Aby dodać wiele LM:

1. Po otwarciu szablonu w Edytorze szablonów 3D PDF kliknąć opcję **Tabela LM** .
Można zmienić położenie i rozmiar tabeli.
2. Powtórzyć krok 1, aby dodać kolejne tabele LM.

Wiele okienek ekranu

W Edytorze szablonów 3D PDF można dodać do szablonu więcej niż jedno okienko ekranu. Okienka ekranu mogą być rzutowane z podstawowego okienka ekranu albo niezależne i są przypisywane z poziomu modułu 3D PDF Publisher.

Aby dodać więcej niż jedno okienko ekranu do szablonu 3D PDF:

Po otwarciu szablonu w Edytorze szablonów 3D PDF kliknąć jedną z następujących opcji:

Opcja	Opis
Niezależne okienko ekranu	Niezależne okienka ekranu nie są powiązane z oryginalnym okienkiem ekranu ani z paletą widoków 3D. Użytkownicy mogą kontrolować okienko ekranu w wynikowym pliku PDF, klikając prawym przyciskiem myszy i wybierając odpowiednie polecenie z menu kontekstowego albo sterując powiększeniem i orientacją za pomocą myszy.

Opcja	Opis
Rzutowane okienko ekranu	Za pomocą tej opcji można utworzyć okienko ekranu, które zostanie przypisane do tylnej, górnej, dolnej, prawej lub lewej części podstawowego okienka ekranu.

Dodawanie wielu arkuszy PDF

W Edytorze szablonów 3D PDF można dodać do szablonu wiele arkuszy PDF naraz.

Aby dodać do szablonu wiele arkuszy PDF naraz:

Po otwarciu szablonu w Edytorze szablonów 3D PDF kliknąć w dolnej części okna, w obszarze **Tabulator**, kartę **Plus**.

Usuwanie arkuszy PDF

W Edytorze szablonów 3D PDF można usunąć z wybranego szablonu arkusze PDF.

Aby usunąć arkusze PDF z szablonu:

1. Po otwarciu szablonu w Edytorze szablonów 3D PDF kliknąć w dolnej części okna, w obszarze **Tabulator**, opcję **Usuń kartę** na karcie.
2. W oknie dialogowym Usun kartę kliknąć **Tak**.

Widoczność karty Widoki 3D

Karta Widoki 3D jest teraz widoczna dla wszystkich użytkowników.

Dotychczas dostęp do karty Widoki 3D mogły uzyskać tylko osoby korzystające z programu MBD. Obecnie wszyscy użytkownicy mogą korzystać z karty Widoki 3D, gdy model zawiera widoki 3D, oraz aktywować dowolny z widoków. Warunkiem rejestrowania, edytowania i publikowania widoków 3D jest wykupienie licencji na produkt MBD.

17

Wyświetlanie modelu


Rozdział ten zawiera następujące tematy:

- **Udoskonalone objaśnienia**
- **Renderowanie komiksowe w trybie RealView**
- **Udoskonalenia renderowania w aplikacji PhotoView 360**
- **Mozaikowanie równoległe podczas regenerowania grafiki złożenia**
- **Zachowywanie wyglądu z częściami wyprowadzonymi**
- **Opcje odsunięcia widoku przekroju**


Udoskonalone objaśnienia ★

Udoskonalenia w rozmieszczeniu i nowe funkcje ułatwiają korzystanie z objaśnień.

We wcześniejszych wersjach oprogramowania SOLIDWORKS nachodzące na siebie objaśnienia w złożonych sytuacjach utrudniały czytanie i używanie poszczególnych objaśnień.




W oprogramowaniu SOLIDWORKS 2016 objaśnienia są umieszczane tak, aby jedynie w minimalnym stopniu pokrywały się z liniami wiodącymi, co ułatwia rozumienie i modyfikowanie skomplikowanych schematów danych wejściowych.




Gdy w obszarze graficznym istnieje więcej niż pięć widocznych objaśnień, przy każdym objaśnieniu pojawia się pinezka sterowania, która pozwala ustalić położenie objaśnienia.

Pinezka
wyłączona




Podczas powiększania/pomniejszania, obracania lub przesuwania modelu następuje zmiana położenia objaśnienia.


Pinezka włączona



Podczas powiększania/pomniejszania, obracania lub przesuwania modelu objaśnienie pozostaje w tym samym miejscu w obszarze graficznym. Inne objaśnienia przemieszczają się wraz z modelem.



Gdy objaśnienie dla operacji, takiej jak zaokrąglenie asymetryczne, zawiera wiele wartości, element sterujący pod objaśnieniem pozwala je rozwinąć, aby widoczne były wszystkie wartości, lub zwinąć, aby widoczna była tylko wartość podstawowa:



Renderowanie komiksowe w trybie RealView

Można włączyć renderowanie komiksowe w trybach Open GL i RealView, aby uzyskać kreskówkowy charakter krawędzi i ścian.

Renderowanie komiksowe pozwala na nadanie niefotorealistycznego, kreskówkowego charakteru modelom RealView.

Aby włączyć renderowanie komiksowe w trybie RealView:

1. Włączyć tryb RealView, wykonując jedną z następujących czynności:
 - Kliknąć **Widok > Tryb wyświetlania > RealView**.
 - Na pasku narzędzi Wyświetlacz przezroczysty rozwinąć menu **Przeglądaj ustawienia** i kliknąć **RealView**.
2. Włączyć renderowanie komiksowe, wykonując jedną z następujących czynności:
 - Kliknąć **Widok > Tryb wyświetlania > Kreskowane**.
 - Na pasku narzędzi Wyświetlacz przezroczysty rozwinąć menu **Przeglądaj ustawienia** i kliknąć **Kreskowane**.



Działanie opcji **Kreskowane** zależy od tego, czy jest włączony program PhotoView 360.

Zmiana ustawień kreskowania przy użyciu programu PhotoView 360

W przypadku włączenia dodatku PhotoView 360 po wybraniu opcji **Kreskowane** działanie narzędzia **Kreskowane** jest powiązane z ustawieniami **Renderowanie konturów/komiksowe** w menedżerze właściwości PropertyManager PhotoView 360.

Po wybraniu opcji **Kreskowane** komunikat ekranowy informuje, że włączenie opcji Kreskowane spowoduje aktywację opcji renderowania konturów w dodatku PhotoView 360.

Aby zmienić ustawienia kreskowania przy użyciu programu PhotoView 360:


1. Przy otwartym modelu kliknąć **Narzędzia** > **Dodatek** i dodać PhotoView 360.
2. Kliknąć **PhotoView 360** > **Opcje** .
3. Rozwinąć opcję **Renderowanie konturów/komiksowe**.

Opcja **Renderowanie konturów/komiksowe** jest już włączona, ponieważ wybrano opcję **Kreskowane**.

4. W razie potrzeby określić grubość linii i zmienić kolor linii.
5. Należy wybrać jedną z poniższych opcji:



Renderuj tylko z krawędziami kreskowanymi



Renderuj tylko z cieniowaniem kreskowanym





Zmiana ustawień kreskowania przy użyciu opcji wyświetlania modelu

W przypadku braku dodatku PhotoView 360 można kontrolować działanie funkcji kreskowania poprzez zmianę ustawień opcji Dokument w oknie dialogowym Opcje. Kontrolują one kolor i grubość linii przy wyświetlaniu modelu.

Aby zmienić ustawienia kreskowania przy użyciu opcji wyświetlania modelu:

1. Na pasku narzędzi Wyświetlacz przezroczysty rozwinąć pozycję **Przeglądaj ustawienia** i kliknąć **RealView** oraz **Kreskowane**.
2. Kliknąć **Narzędzia > Opcje > Właściwości dokumentu > Wyświetlanie modelu**.
3. Aby zmienić kolor krawędzi widoku komiksowego, wybrać w obszarze **Kolory modelu/operacji** opcję **Krawędzie widoku komiksowego**, a następnie kliknąć **Edytuj**.
4. Aby określić grubość krawędzi widoku komiksowego, wpisać lub wybrać wartość od jednego do sześciu pikseli.
5. Kliknąć **OK**.

Na ilustracji przedstawiono efekt wybrania niebieskiego jako koloru krawędzi widoku komiksowego i wartości 2 dla grubości.



Udoskonalenia renderowania w aplikacji PhotoView 360

Dostęp do widoków perspektywicznych renderowania

Podczas przygotowań do wykonania ostatecznego renderowania bez widoku perspektywicznego lub kamery z włączoną perspektywą pojawia się okno dialogowe z monitem o dodanie kamery lub włączenie widoku perspektywicznego.

Włączenie widoku perspektywicznego lub użycie kamery z włączoną perspektywą zapewnia bardziej realistyczne renderowanie. Wcześniejsze wersje oprogramowania SOLIDWORKS wykrywały brak ustawień perspektywy i wyświetlały zalecenie przełączenia widoków lub włączenia kamery z perspektywą. W oprogramowaniu SOLIDWORKS 2016 komunikat ten został zastąpiony oknem dialogowym zadania, które pozwala:

- **Dodać kamerę.**

Bieżące renderowanie zostaje anulowane i pojawia się menedżer właściwości PropertyManager **Kamera**, który umożliwia dodanie kamery.

Aby kontynuować renderowanie przy użyciu kamery, należy kliknąć **Okno podglądu**, **Zintegrowany podgląd** lub **Ostateczne renderowanie**.

- **Włączyć widok perspektywiczny.**

Włączany jest widok perspektywiczny i możliwe jest kontynuowanie renderowania.

- **Kontynuować bez kamery lub perspektywy.**

Bieżące renderowanie jest kontynuowane bez włączania perspektywy czy dodawania kamery.

Dodawanie efektu rozmycia ruchu do animacji

Podczas zapisywania animacji można wykorzystać rozmycie ruchu do symulacji efektu dynamicznego rozmycia statycznego obrazu poruszającego się obiektu.

Ponieważ obiekty muszą się poruszać, aby wytworzyć efekt rozmycia, ostateczny efekt renderowania jest sprzężony z menedżerem ruchu SOLIDWORKS MotionManager. Można dodać rozmycie ruchu do animacji lub wyodrębnić pojedynczą klatkę pokazującą rozmycie ruchu z badania ruchu.

Uwzględnianie adnotacji i wymiarów w ostatecznym renderowaniu

W ostatecznym renderowaniu w aplikacji PhotoView 360 można uwzględnić wymiary i adnotacje, o ile są one aktualnie widoczne w części lub złożeniu.

W stosunku do obrazu w obszarze graficznym oprogramowania SOLIDWORKS wymiary i adnotacje ostatecznego renderowania:

- Są proporcjonalnie takie same.
- Znajdują się w tym samym względnym położeniu.
- Pokazują ten sam tekst oraz te same symbole i linie wiodące.

Aby uwzględnić adnotacje i wymiary w ostatecznych renderowaniach:

1. Wykonać jedną z następujących czynności:

- Kliknąć **PhotoView 360 > Zaplanuj renderowanie**.

W oknie dialogowym Zaplanuj renderowanie wybrać **Renderuj widoczne adnotacje i wymiary**.

Aby utworzyć dodatkowy plik .png zawierający tylko adnotacje i wymiary, wybrać **Zapisz adnotacje w oddzielnym obrazie**.

- Kliknąć **PhotoView 360 > Ostateczne renderowanie**.

Pojawi się okno dialogowe z opcjami uwzględnienia wymiarów i adnotacji.


Można wybrać opcję **Uwzględnij wymiary i/lub adnotacje w ostatecznym renderze**, aby pominąć okno dialogowe Ostateczne renderowanie i od razu zapisać obraz podglądu za pomocą okna dialogowego Zapisywanie obrazu.

Można też wybrać opcję **Renderuj bez wymiarów i adnotacji**, aby otworzyć okno dialogowe Ostateczne renderowanie i szczegółowo dostosować renderowanie przed zapisaniem obrazu. Wymiary i adnotacje widoczne w obszarze graficznym nie będą renderowane.

W przypadku wyboru renderowania wymiarów i adnotacji pasek postępu Renderowanie adnotacji będzie informować, że informacje modelu są przesyłane do PhotoView 360.

2. Po zakończeniu renderowania kliknąć **OK**.

Wyrenderowany obraz będzie zawierać wymiary i adnotacje.



Sterowanie oświetleniem w aplikacji PhotoView 360 za pomocą arkuszy próby

Arkusze próby w aplikacji PhotoView 360 umożliwiają wybieranie ustawień oświetlenia poprzez podgląd efektów całej gamy ustawień w serii arkuszy próby. Każdy obraz przedstawia różne ustawienia oświetlenia podstawowego w aplikacji PhotoView 360.


Jaskrawość renderowania, jaskrawość tła i współczynnik odbicia sceny kontroluje się za pomocą okna dialogowego Arkusz próby iluminacji sceny PhotoView 360, które pozwala zobaczyć całą gamę wariantów tych parametrów.

Arkusz próby pozwala eksperymentować z różnymi wariantami oświetlenia podstawowego w aplikacji PhotoView 360. Nie można go używać do zmiany ustawień oświetlenia fizycznego (oświetlenia punktowego, ogniskowego lub kierunkowego), które jest włączone w aplikacji PhotoView 360.

Aby otworzyć arkusz próby iluminacji sceny w aplikacji PhotoView 360:

Wykonać jedną z następujących czynności:

- Kliknąć **PhotoView 360 > Arkusz próby**.
- Na karcie Menedżer wyświetlania DisplayManager kliknąć **Przeglądaj scenę, światła i kamery**, a następnie kliknąć prawym przyciskiem myszy **Światła PhotoView 360** i wybrać polecenie **Arkusz próby iluminacji sceny**.
- W menedżerze poleceń CommandManager Narzędzia renderowania lub na pasku narzędzi **Narzędzia renderowania** kliknąć **Arkusz próby**.



Arkusz próby zawiera zestawy renderowania miniatur. Po lewej stronie miniatury pokazują wyniki zmniejszenia jasności renderowania, jasności tła i współczynnika odbicia sceny. Po prawej stronie prezentują efekt zwiększenia tych wartości. Domyślnie po obu stronach są wyświetlane trzy kolumny miniatur. Opcja **Liczba kolumn** pozwala zwiększyć lub zmniejszyć liczbę kolumn.


Pośrodku można przełączać między dwiema większymi miniaturami, z których jedna przedstawia oryginalne oświetlenie, a druga wybraną kombinację oświetlenia.

Po ustawieniu kursora nad miniaturą pojawia się etykieta narzędzia z informacją o radiancji.



Domyślnie radiancja zwiększa się o 0,2 W/srm² podczas przechodzenia od lewej do prawej strony.

Wartość przyrostu można kontrolować, przesuwając suwak **Przyrost** od ustawienia **Drobna** do ustawienia **Zgrubna**.





Mozaikowanie równoległe podczas regenerowania grafiki złożenia

Oprogramowanie SOLIDWORKS wykorzystuje technologię procesorów wielordzeniowych w celu skrócenia czasu potrzebnego do zregenerowania widoku graficznego dużych złożów.

Zamiast przetwarzania każdego z komponentów osobno wszystkie obiekty każdego komponentu, które wymagają mozaikowania, są zbierane razem, co umożliwia mozaikowanie równoległe dłuższych list obiektów.

Oto przykłady zadań, w których ta metoda przetwarzania poprawia wydajność:

- Otwieranie plików, gdy nieaktualne komponenty muszą zostać zaktualizowane.
- Regenerowanie operacji złożenia mających wpływ na wiele komponentów.
- Tworzenie obiektów przekroju.
- Tworzenie sztyku wielu komponentów.

W celu uzyskania najlepszej wydajności należy kliknąć **Narzędzia > Opcje > Właściwości dokumentu > Jakość obrazu**. W obszarze **Rozdzielczość ULU/ULW widoków Cieniowany i Jakość robocza** wybrać opcję **Zastosuj do wszystkich dokumentów odniesienia części**.

Tylko części komponentów o takiej samej tolerancji mogą być przetwarzane razem.

Zachowywanie wyglądu z częściami wyprowadzonymi

W przypadku podziału części można zachować wyglądy, które są stosowane do obiektów tworzonych podczas zapisywania obiektów lub ich wstawiania do nowych części.

Można także zachować wygląd części wstawianej do innej części.

Jeśli zapisany lub wstawiony obiekt ma wygląd na poziomie obiektu, oprogramowanie dokonuje translacji wyglądu jako wyglądu na poziomie obiektu w nowo utworzonym pliku. W przypadku, gdy pierwotny obiekt ma wygląd na poziomie ściany lub operacji, oprogramowanie dokonuje translacji wyglądu jako wyglądu na poziomie ściany.

Zapisywane/wstawiane części są częściami wyprowadzonymi. Oznacza to, że zmiana wyglądu pierwotnej części powoduje zmianę wyglądu części wyprowadzonej.

Aby zachować wygląd podczas zapisywania obiektu:

1. Po otwarciu części utworzyć szkic, który zostanie użyty do podziału części na obiekty.
2. Kliknąć **Podziel**  (pasek narzędzi Operacje) lub **Wstaw > Operacje > Podziel**.
3. W menedżerze właściwości PropertyManager, w obszarze **Narzędzia przycięcia**, wybrać szkic i kliknąć **Tnij część**.
4. W obszarze **Powstałe obiekty** wykonać jedną z następujących czynności:
 - Kliknąć **Auto-przypisz nazwy**, aby oprogramowanie automatycznie nadawało nazwę wszystkim obiektom.
 - Wybrać obiekty do zapisania w obszarze  i kliknąć dwukrotnie każdy obiekt, aby przypisać mu nazwę.
5. Kliknąć **Rozejdźcie właściwości wizualnych**.
 Nowo utworzone obiekty będą miały takie same wyglądy jak część bazowa.
 Jeśli opcja nie zostanie włączona, nowo utworzone obiekty nie będą miały żadnych wyglądów.
6. Skonfigurować ustawienia w menedżerze właściwości PropertyManager i kliknąć .

Aby zachować wygląd podczas wstawiania obiektu do części:

1. Na poziomie podzielonej części rozwinąć folder **Obiekty bryłowe**.
2. Kliknąć prawym przyciskiem myszy część do wstawienia i wybrać polecenie **Wstaw do nowej części**.
3. W menedżerze właściwości PropertyManager, w obszarze **Transfer**, kliknąć **Przeglądaj (...)**, aby wskazać lokalizację dla nowej części, a potem wpisać nazwę w pozycji **Nazwa pliku** i kliknąć przycisk **Zapisz**.
4. Kliknąć **Rozejdźcie właściwości wizualnych**.
5. Kliknąć .

Aby zachować wygląd części wstawianej do innej części:

1. Po otwarciu części kliknąć **Wstaw > Część**.
2. W oknie dialogowym Otwórz wskazać część do wstawienia i kliknąć przycisk **Otwórz**.
3. W menedżerze właściwości PropertyManager, w obszarze **Właściwości wizualne**, kliknąć **Rozejdźcie od oryginalnej części**.
4. Kliknąć w obszarze graficznym, aby umieścić wstawianą część.

Opcje odsunięcia widoku przekroju


Podczas tworzenia widoku przekroju w części lub złożeniu odsunięcie widoku może być prostopadłe do płaszczyzny odniesienia lub prostopadłe do aktualnie wybranej płaszczyzny.

W menedżerze właściwości PropertyManager Widok przekroju w obszarze **Opcje przekroju**, można wybrać w pozycji **Metoda odsunięcia** opcję **Płaszczyzna odniesienia** lub opcję **Wybrana płaszczyzna**.


Wszystkie wprowadzane wartości odległości odsunięcia są obliczane na podstawie dokonanego wyboru. Kierunek strzałki translacji w obszarze graficznym jest odpowiednio zmieniany:

- W przypadku wyboru opcji **Płaszczyzna odniesienia** wartości są obliczane jako normalne do płaszczyzny przekroju w bieżącej orientacji.
- W przypadku wyboru opcji **Wybrana płaszczyzna** wartości są obliczane normalnie do płaszczyzny, którą należy wybrać w obszarze **Sekcja 1** w menedżerze właściwości PropertyManager.


Domyślnie po otwarciu menedżera właściwości PropertyManager Widok przekroju wybierana jest opcja **Płaszczyzna odniesienia**. Odsunięcie widoku, jak wskazuje strzałka triady, jest prostopadłe do płaszczyzny wybranej w obszarze **Sekcja 1** — w tym przypadku jest to płaszczyzna przednia:



W przypadku obrócenia płaszczyzny przekroju i pozostawienia wybranej opcji **Płaszczyzna odniesienia** odsunięcie widoku pozostaje prostopadłe do płaszczyzny:



W przypadku zmiany ustawienia **Metoda odsunięcia** na **Wybrana płaszczyzna** odsunięcie widoku obliczane jest prostopadłe do wybranej płaszczyzny — w tym przypadku przedniego panelu:



18

Części i operacje

Rozdział ten zawiera następujące tematy:

- **Tworzenie otworów całowych ANSI przy użyciu programu FeatureWorks i funkcji Edycja bezpośrednia**
- **Zaokrąglenia krawędzi typu krzywizna ciągła**
- **Dynamiczny podgląd dla narzędzi Przecięcie i Wzajemne przycięcie**
- **Zachowywanie ustawień kreatora otworów podczas zmiany typu**
- **Opcje modyfikowania geometrii za pomocą narzędzia Przecięcie**
- **Wzory**
- **Geometria odniesienia:**
- **Powierzchnie**
- **Wyciągnięcie po ścieżce**
- **Gwint**
- **Przełączanie widoczności obiektów**

Tworzenie otworów całowych ANSI przy użyciu programu FeatureWorks i funkcji Edycja bezpośrednia

W przypadku importowania części i uruchomienia aplikacji FeatureWorks lub funkcji Edycja bezpośrednia oraz ustawienia jednostki miary na cale ANSI wszystkie otwory będą tworzone w calach ANSI.


W poprzednich wersjach oprogramowania aplikacja FeatureWorks automatycznie konwertowała otwory na jednostki metryczne po wybraniu opcji **Rozpoznawaj otwory jako otwory kreatora otworów** na stronie **Zaawansowane regulatory**. Z kolei funkcja Edycja bezpośrednia automatycznie tworzyła otwory w jednostkach metrycznych, nawet jeżeli szablon był ustawiony na cale ANSI.

Zaokrąglenia krawędzi typu krzywizna ciągła ★

Można zdefiniować krawędzie o stałym lub zmiennym zaokrągleniu jako krzywiznę ciągłą. Pozwala to utworzyć łagodniejszą krzywiznę między przyległymi powierzchniami.


Dotychczas ta opcja była dostępna tylko w przypadku zaokrąglenia ścian.

1. Otworzyć plik katalog_instalacyjny\samples\whatsnew\parts\c2edgefillet.sldprt.
2. Wybrać krawędź, jak na ilustracji.




3. Kliknąć **Zaokrąglenie**  (pasek narzędzi Operacje) lub **Wstaw > Operacje > Zaokrąglenie**.
4. W menedżerze właściwości PropertyManager, w obszarze **Typ zaokrąglenia**, kliknąć **Zaokrąglenie o stałym rozmiarze**.
5. W obszarze **Elementy do zaokrąglenia** wybrać opcje **Styczne rozejście się i Pełny podgląd**.

6. W części **Parametry zaokrąglenia:**
 - a) Z listy rozwijanej wybrać opcję **Symetrycznie**.
 - b) Ustawić opcję **Promień** na 40,0 mm.
 - c) W obszarze **Profil** wybrać opcję **Krzywizna ciągła**.



7. Kliknąć ✓.



Dynamiczny podgląd dla narzędzi Przecięcie i Wzajemne przecięcie ★

Narzędzia **Przecięcie** i **Przytnij** oferują zestaw opcji podglądu, które ułatwiają nawigację i usuwanie obszarów modelu.

Sekcja **Opcje podglądu** w menedżerach właściwości PropertyManager umożliwia wybór obszarów i wyłączenie ich z obszaru graficznego. Podgląd jest dynamicznie aktualizowany podczas pracy nad modelem w celu zapewnienia dostępu do potrzebnych obszarów. Dzięki temu obszar graficzny jest mniej wypełniony i nie występują zachodzące na siebie obszary.

W razie konieczności powrotu do wyłączonego obszaru można dodać go z powrotem do modelu, klikając opcję **Odwróć podgląd**.

Dotychczas można było wybierać obszary tylko z poziomu menedżerów właściwości PropertyManager, co utrudniało identyfikację obszarów do usunięcia.


W przypadku narzędzia **Przecięcie**  kliknąć **Wstaw > Operacje > Przecięcie**. W przypadku narzędzia **Przytnij**  kliknąć **Wstaw > Powierzchnia > Wzajemne przecięcie**.

Usuwanie obszarów przy użyciu narzędzia Przecięcie


W tym przykładzie przedstawiono opcje podglądu dostępne dla narzędzia **Przecięcie**.

Aby usunąć obszary przy użyciu narzędzia Przecięcie:


1. Otworzyć plik `katalog_instalacyjny\samples\whatsnew\parts\junction_box.sldprt`.




2. Kliknąć **Przecięcie**  (pasek narzędzi Operacje) lub **Wstaw > Operacje > Przecięcie**.
3. W menedżerze właściwości PropertyManager należy wykonać następujące czynności:
 - a) W wysuwanym drzewie operacji FeatureManager wybrać parametry **Shell 1**, **Extrude-Thin1** i **Extrude-Thin2** dla opcji **Bryły, powierzchnie lub płaszczyzny do przecięcia**.
 - b) Kliknąć **Utwórz oba** i **Przecięcie**.
Program wypełni obszar **Lista regionów**.
4. W obszarze **Opcje podglądu** kliknąć opcję **Pokaż obszary uwzględnione i wykluczone**.
5. W obszarze graficznym wybrać wewnętrzną rurę.




Zaznaczona rura zostanie usunięta z podglądu. Ponadto obszar odpowiadający rurze zostanie wybrany w sekcji **Lista regionów**.




6. W obszarze **Lista regionów** wybrać **Region 14** i **Region 15**.
Rury zostaną podświetlone w podglądzie.
7. Zaznaczyć w obszarze graficznym wszystkie rury wewnątrz skorupy, aby znikły z podglądu.




8. W menedżerze właściwości PropertyManager, w obszarze **Opcje podglądu**, kliknąć opcję **Pokaż obszary wykluczone**.



9. Kliknąć **Pokaż obszary uwzględnione i wykluczone**.



10. Kliknąć **Odwróć wybór**.



11. Kliknąć ✓.

Zachowywanie ustawień kreatora otworów podczas zmiany typu

Ustawienia kreatora otworów są teraz zachowywane podczas edycji operacji kreatora otworów i zmiany typu otworu lub szczeliny. Można także zachować otwory, do których zastosowano dostosowany rozmiar, lub przywrócić wartości domyślne nowych typów otworów.

Kliknąć przycisk **Kreator otworów**  (pasek narzędzi Operacje) lub **Wstaw > Operacje > Kreator otworów**.

Opcje modyfikowania geometrii za pomocą narzędzia Przecięcie

Menedżer właściwości PropertyManager Przecięcie udostępnia trzy opcje, które ułatwiają tworzenie i modyfikowanie geometrii.


Dostępne opcje to:

Utwórz przecinające się obszary	Wyświetla wybór i tworzy oraz wyświetla obszary, które przecinają się wzajemnie.
Utwórz wewnętrzne obszary	Tworzy i wyświetla wewnętrzne obszary z zamkniętych (pustych) objętości w miejscu przecięcia wyborów.
Utwórz oba	Wyświetla wybór i tworzy oraz wyświetla przecinające się obszary oraz wewnętrzne (puste) obszary.


W poprzednich wersjach oprogramowania zdefiniowanie części, która zawierała tylko wewnętrzne obszary, wymagało usuwania pojedynczo wszystkich przecinających się obszarów. Nowa opcja **Utwórz wewnętrzne obszary** upraszcza to zadanie i ułatwia określenie właściwości takich, jak objętość wewnętrzna.

Aby zmierzyć objętość wewnętrzną:

1. Otworzyć plik *katalog_instalacyjny\samples\whatsnew\parts\pot.sldprt*.



2. W drzewie operacji FeatureManager wybrać **Shell1** oraz **Plane6**.
3. Kliknąć **Przecięcie**  (pasek narzędzi Operacje) lub **Wstaw > Operacje > Przecięcie**.
4. W menedżerze właściwości PropertyManager kliknąć **Utwórz wewnętrzne obszary** i wybrać **Przecięcie**.



5. Kliknąć .

Do drzewa operacji FeatureManager zostaną dodane dwa obiekty bryłowe.

Intersect[1] jest nowo utworzonym obszarem. **Intersect[2]** jest oryginalnym modelem.

6. W drzewie operacji FeatureManager wybrać **Intersect[1]**. W menedżerze poleceń CommandManager, na karcie **Oceń**, kliknąć **Właściwości masy**.

W oknie dialogowym Właściwości masy pojawi się objętość obliczona dla obiektu **Intersect[1]**.

Wzory

Więcej danych wejściowych dla szyku liniowego

Teraz przy określaniu wektora dla opcji **Kierunek 1** i **Kierunek 2** w szykach liniowych operacji części i złożenia można zdefiniować więcej danych wejściowych.

W menedżerze właściwości PropertyManager Szyk liniowy można używać planarnych ścian i powierzchni, stożkowych ścian i powierzchni, krawędzi kołowych i płaszczyzn odniesienia jako danych wejściowych **Kierunek 1** i **Kierunek 2**.

Dotychczas jako dane wejściowe można było zdefiniować jedynie krawędź liniową, linię szkicu, oś lub wymiar liniowy.

Należy kliknąć opcję **Szyk liniowy**  (pasek narzędzi Operacje) lub **Wstaw > Szyk/lustro > Szyk liniowy**.

Brak limitu liczby wystąpień

Nie ma górnego limitu liczby wystąpień w szyku. Można wprowadzić dowolną liczbę wystąpień.

Podczas tworzenia szyku z dużą liczbą wystąpień okno dialogowe monituje o zatwierdzenie lub poprawienie wartości liczbowej. Szyki z dużą liczbą wystąpień mogą wpływać negatywnie na wydajność.

Ta operacja dotyczy wszystkich szyków części, operacji i złożań.

Udoskonalenia tabeli szyku dla szyków zmiennych

Aby uzyskać dostęp do tabeli szyku:

1. Kliknąć **Szyk zmiennej**  (pasek narzędzi Operacje) lub **Wstaw > Szyk/lustro > Szyk zmiennej**.
2. W menedżerze właściwości PropertyManager kliknąć opcję **Utwórz tabelę szyków** (w przypadku nowych części) lub opcję **Edytuj tabelę szyków** (w przypadku istniejących części).

Importowanie danych z programu Microsoft Excel

Do szyków zmiennych można importować dane z programu Microsoft Excel (w formatach plików **.xls**, **.xlsx** i **.xlsm**). Program Microsoft Excel zastąpi istniejące dane.

Jeżeli plik programu Microsoft Excel zawiera wymiary sterujące, nie trzeba wybierać wymiarów sterujących z obszaru graficznego.

Po otwarciu tabeli szyku kliknąć opcję **Importuj z pliku Excel**.

Można także zaimportować dane z konkretnego arkusza w pliku programu Excel. Po otwarciu tabeli szyku kliknąć **Importuj z pliku Excel** i wybrać plik programu Excel do zaimportowania. Następnie kliknąć listę rozwijaną **Arkusz:** i wybrać arkusz.

Eksportowanie danych z programu Microsoft Excel

Dane z szyków zmiennych można eksportować do programu Microsoft Excel (w formatach plików *.xls, *xlsx i *.xlsm).

Po otwarciu tabeli szyku kliknąć **Eksportuj z programu Excel**.

Udoskonalenia interfejsu dla wystąpień opartych na równaniu

Wymiary wystąpienia kontrolowane przez równanie mają w tabeli szyku dla szyków zmiennych atrybut „tylko do odczytu”, ponieważ nie można zmodyfikować oryginalnych równań poprzez zmianę wartości w tabeli szyku.

Ikony wskazują, które komórki zawierają wartości zależne od równania, zależne od łącza lub zależne od połączonego równania. Równania są wyświetlane w etykietkach narzędzi.

W przypadku usunięcia wierszy danych zawierających wartości zależne od równań lub w przypadku skopiowania bądź wycięcia i wklejenia tych wierszy komunikat ostrzega o możliwej konieczności poprawienia brakujących odniesień w równaniu. W przypadku próby wklejenia danych do komórek, których wartości zależą od równania, komunikat informuje, że wartości są przeznaczone tylko do odczytu.

Obsługa wartości zerowych i ujemnych

W oknie dialogowym Tabela szyku i w obszarze graficznym można wprowadzać wartości zerowe i ujemne w odniesieniu do wielu typów wymiarów. Wartości zerowe i ujemne są akceptowane w przypadku wymiarów, które akceptują je podczas edycji operacji lub wymiaru.

Wprowadzenie ujemnego wymiaru jako wymiaru operacji, na przykład głębokości otworu nieprzelotowego lub kąta obrotu, powoduje odwrócenie kierunku dla wystąpienia. Efekt jest taki sam jak w przypadku użycia przycisku **Odwróć** w menedżerze właściwości PropertyManager operacji.

Geometria odniesienia:

Płaszczyzny równoległe do ekranu

Można utworzyć płaszczyznę odniesienia, która będzie równoległa do ekranu, bez konieczności korzystania z menedżera właściwości PropertyManager Płaszczyzna.

Kliknąć prawym przyciskiem myszy w obszarze graficznym i wybrać polecenie **Utwórz płaszczyznę równoległą do ekranu**. Oprogramowanie doda punkt szkicu 3D **na płaszczyźnie** lub **na powierzchni**, w miejscu kliknięcia prawym przyciskiem myszy, i ustawi tam płaszczyznę odniesienia równoległą do ekranu.

Punkt szkicu może się przesuwać, gdy przemieszcza się powierzchnia. Aby mieć pewność, że punkt szkicu nie będzie się przesuwać, należy ustalić jego położenie względem innej geometrii.

W poprzedniej wersji oprogramowania można było utworzyć płaszczyznę równoległą do ekranu tylko w wierzchołku odniesienia.

Ponowne używanie wchłoniętych krzywych odniesienia

Można wybrać i ponownie wykorzystać wszystkie krzywe odniesienia w modelu. Dotychczas można było wykorzystywać tylko wchłonięte krzywe odniesienia w ramach operacji, dla której zostały one utworzone.

Rzuty krzywych, krzywe kompozytowe, krzywe przez punkty XYZ, krzywe przez punkty odniesienia, helisy i spirale nie mogą być wchłaniane przez operację. Pojawiają się w drzewie operacji FeatureManager, gdzie można się do nich odnieść poprzez dowolną operację.

Po otwarciu pliku utworzonego przy użyciu poprzedniej wersji oprogramowania, który zawiera wchłonięte operacje krzywych, położenie tych operacji zmienia się w drzewie operacji FeatureManager w sposób umożliwiający odnoszenie się do nich przez inne funkcje w drzewie operacji FeatureManager.

Powierzchnie

Konwertowanie powierzchni na bryłę

Operacje powierzchni granicznej i przycinania powierzchni można przekształcać na operacje brył, używając opcji **Utwórz bryłę**, o ile operacje powierzchni mogą utworzyć objętość zamkniętą na podstawie danych wejściowych.

Opcja **Utwórz bryłę** nosiła wcześniej nazwę opcji **Spróbuj uformować bryłę**. W poprzednich wersjach konieczne było ręczne połączenie powierzchni przed przekształceniem powierzchni na bryłę.

Aby przekształcić powierzchnię graniczną w bryłę, należy kliknąć **Wstaw > Powierzchnia > Powierzchnia według granicy** w obszarze **Opcje i podgląd** kliknąć **Utwórz bryłę**.

Aby przekształcić operację przycięcia powierzchni na bryłę, należy kliknąć **Wstaw > Powierzchnia > Przytnij powierzchnię** i w obszarze **Opcje podziału powierzchni** kliknąć **Utwórz bryłę**.

Udoskonalenia funkcji Spłaszcz powierzchnię

Narzędzie **Spłaszcz** zapewnia większą kontrolę i więcej wariantów powierzchni do spłaszczenia. Można spłaszczyć dowolną ścianę, powierzchnię lub zestaw ścian z takimi geometriami wewnętrznymi, jak otwory czy wyciągnięcia wycięcia.


Na powierzchni, która ma zostać spłaszczona, można wybrać krzywe i szkice. Można także sprawić, aby krzywe, szkice i krawędzie na powierzchni były podcięciami lub liniami podziałowymi. Po wybraniu tych elementów w obszarze graficznym lub w drzewie operacji FeatureManager są one wyświetlane w menedżerze właściwości PropertyManager Spłaszcz.

Aby spłaszczyć powierzchnię, należy:


1. Po otwarciu części kliknąć opcję **Spłaszcz**  (pasek narzędzi Powierzchnie) lub **Wstaw > Powierzchnia > Spłaszcz**.
Zostanie wyświetlony menedżer właściwości PropertyManager Spłaszcz.
2. Należy wybrać ściany w obszarze graficznym lub w drzewie operacji FeatureManager.



3. Następnie wybrać wierzchołek.
Zostanie wyświetlony podgląd spłaszczonej powierzchni.




4. W menedżerze właściwości PropertyManager kliknąć **Podcięcia**.
Można wybrać krzywe lub szkice jako cięcia zmniejszające naprężenie spłaszczanej powierzchni. W tym przykładzie elementy szkicu są prostopadłe do krawędzi.



W razie potrzeby można uwzględnić podcięcia.




5. Do spłaszczonej powierzchni można transponować dodatkowe elementy szkicu, krzywe lub linie. Nie można jednak zmodyfikować szkicu w operacji spłaszczonej powierzchni. Aby skorzystać z elementów innych szkiców, należy użyć narzędzia **Konwertuj elementy**.





6. Aby dodać wykres deformacji, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy spłaszczoną powierzchnię w obszarze graficznym i wybrać polecenie **Wykres deformacji**.



Wyciągnięcie po ścieżce

Przeprojektowana funkcja wyciągania po ścieżce

Poprawiono tok pracy i interfejs dla wszystkich operacji wyciągania po ścieżce.

Elementy sterujące, pola grup i opcje zostały przeorganizowane/zmienione z uwzględnieniem usprawnień, które umożliwiają tworzenie dwukierunkowego wyciągnięcia po ścieżce oraz wybieranie jednego z dwóch dostępnych typów profili: **Profil szkicu** oraz **Profil kołowy**.

Profil szkicu przypomina znaną już funkcję tworzenia wyciągnięcia po ścieżce poprzez przesunięcie profilu szkicu 2D po ścieżce szkicu 2D lub 3D, ale udostępnia więcej opcji. **Profil kołowy** pozwala utworzyć wyciągnięcie po ścieżce bezpośrednio na modelu, bez konieczności pracy nad szkicem.

Zmiany te mają wpływ na menedżery właściwości PropertyManager operacji. Dostęp do tych menedżerów właściwości PropertyManager można uzyskać, klikając:

- **Dodanie/baza przez wyciągnięcie po ścieżce** 🌀 (pasek narzędzi Operacje) lub **Wstaw > Dodanie/Baza > Wyciągnięcie po ścieżce**
- **Wycięcie przez wyciągnięcie po ścieżce** 🌀 (pasek narzędzi Operacje) lub **Wstaw > Wytnij > Wyciągnięcie po ścieżce**
- **Powierzchnia wyciągnięcia po ścieżce** 🌀 (Pasek narzędzi Powierzchnie) lub **Wstaw > Powierzchnia > Wyciągnięcie po ścieżce**

Tworzenie dwukierunkowego wyciągnięcia po ścieżce ★


Można tworzyć wyciągnięcia po ścieżce dla profilu połowy ścieżki w dowolnym kierunku lub na całej ścieżce, używając opcji **Kierunek 1**, **Kierunek 2** lub **Dwukierunkowy**.

Można także kontrolować wartość skrócenia ścieżki niezależnie dla obu kierunków wyciągania i stosować wartość skrócenia na całej długości. Nie można jednak używać krzywych prowadzących ani ustawiać styczności początkowej i końcowej dla dwukierunkowego wyciągnięcia po ścieżce.

Opcja dwukierunkowości jest dostępna dla części dodania/bazy przez wyciągnięcie po ścieżce, wycięcia przez wyciągnięcie po ścieżce (z wyjątkiem opcji wyciągania po ścieżce bryły) i powierzchni wyciągnięcia po ścieżce. Jest także dostępna dla złożów wycięcia przez wyciągnięcie po ścieżce.

Aby utworzyć dwukierunkowe wyciągnięcie po ścieżce:


1. Otworzyć plik `katalog_instalacyjny\samples\whatsnew\parts\slab.sldprt`.



2. Kliknąć **Wstaw > Dodanie/Baza > Wyciągnięcie po ścieżce**.
3. W menedżerze właściwości PropertyManager, w obszarze **Profil i ścieżka**, kliknąć **Profil szkicu** i wykonać następujące czynności:
 - a) W wysuwanym drzewie operacji FeatureManager wybrać **Sketch3** dla pozycji **Profil** i **Sketch2** dla pozycji **Ścieżka**.
 - b) Kliknąć **Dwukierunkowy**.

Klikając pozycje **Kierunek 1** i **Kierunek 2**, można przełączać wyświetlanie wyciągnięcia po ścieżce.

4. W części **Opcje** należy wykonać następujące czynności:




- a) W obszarze **Orientacja profilu** kliknąć **Idź za ścieżką**.
- b) W obszarze **Skręt profilu** kliknąć **Brak**.

Można niezależnie określić skrećenie dla obu końców wyciągnięcia po ścieżce i zastosować kąt skrećenia dla całej ścieżki.

Domyślnie zaznaczone będą opcje **Pokaż podgląd** i **Scalaj wyniki**.

5. Kliknąć ✓.




Tworzenie prętów i rur cienkościennych o profilu kołowym ★


Można użyć opcji **Profil kołowy**, aby utworzyć pełny pręt lub pustą rurę cienkościenną wzdłuż linii, krawędzi lub łuku szkicu bezpośrednio na modelu, bez konieczności szkicowania. To udoskonalenie jest dostępne dla operacji **Dodanie/baza przez wyciągnięcie po ścieżce**, **Wycięcie przez wyciągnięcie po ścieżce** i **Powierzchnia wyciągnięcia po ścieżce**.

Aby utworzyć pustą rurę cienkościenną lub pełny pręt:

1. Otworzyć plik `katalog_instalacyjny\samples\whatsnew\parts\sweep_part_1.sldprt`.




2. Kliknąć **Wstaw > Wytnij > Wyciągnięcie po ścieżce**, aby wkroić rurę do części.
3. W menedżerze właściwości PropertyManager, w obszarze **Profil i ścieżka**, kliknąć **Profil kołowy**.
4. W obszarze graficznym wybrać zakrzywioną krawędź dla opcji **Ścieżka**. Następnie ustawić opcję **Średnica** na **50,00 mm**.
W menedżerze właściwości PropertyManager, w obszarze **Opcje** domyślnie włączone są ustawienia **Pokaż podgląd** i **Wyrównaj do końcowych ścian**.



5. Kliknąć ✓.


W drzewie operacji FeatureManager pojawi się operacja **Wycięcie-wyciągnięcie po ścieżce**.




6. Kliknąć **Wstaw > Dodanie/baza > Wyciągnięcie po ścieżce**, aby dodać pełny pręt.

7. W menedżerze właściwości PropertyManager, w obszarze **Profil i ścieżka**, kliknąć **Profil kołowy**.
8. W obszarze graficznym wybrać dolną krawędź części dla opcji **Ścieżka**.
9. W menedżerze właściwości PropertyManager wybrać ustawienie **20,00 mm** dla opcji **Średnica**.

Domyślnie zaznaczone będą opcje **Pokaż podgląd** i **Scalaj wyniki**.



10. Kliknąć ✓.



W drzewie operacji FeatureManager pojawi się operacja **Wyciągnięcie po ścieżce**.

Gwint ★

Można tworzyć gwinty spiralne na cylindrycznych ścianach przy użyciu szkiców profili. Dostosowane profile gwintu można przechowywać jako operacje biblioteki.

Narzędzie **Gwint**  umożliwia zdefiniowanie początku lokalizacji gwintowania, zdefiniowanie odsunięcia, określenie statusów końca, typu, rozmiaru, średnicy, skoku i kąta obrotu, a także wybranie opcji takich, jak gwint prawoskrętny lub lewoskrętny.

Określanie lokalizacji zapisu profili gwintów

Przed rozpoczęciem tworzenia dostosowanego gwintu należy dodać lokalizację zapisu profili gwintów w obszarze Opcje systemu.


1. Kliknąć **Opcje**  lub **Narzędzia > Opcje > Opcje systemu > Lokalizacje plików**.

Domyślny katalog to C:\ProgramData\SolidWorks\SOLIDWORKS YYYY\Thread Profiles.

2. Na liście **Pokaż foldery dla** wybrać **Profile gwintów**.
3. Ustawić lokalizację dla plików i kliknąć przycisk **OK**.


Tworzenie wycięcia gwintu

1. Otworzyć plik *katalog_instalacyjny\samples\whatsnew\parts\custom_thread.sldprt*.




2. Kliknąć **Wstaw > Funkcje > Gwint** .
3. W obszarze graficznym wybrać górną krawędź walca.

4. W menedżerze właściwości PropertyManager, w obszarze **Specyfikacja**:
 - a) W pozycji **Typ** wybrać **matryca metryczna**.
 - b) Wybrać dla opcji **Rozmiar** ustawienie M6x1.0.



Kolor podglądu różni się w zależności od **ustawień schematu kolorów** wybranych w obszarze Opcje systemu, w części **Grafiki tymczasowe, Usuń materiał i Dodaj materiał**.


5. W obszarze **Lokalizacja gwintowania**:
 - a) Kliknąć **Odsunięcie**.
 - b) Kliknąć **Odwróć kierunek**.
 - c) Ustawić **Odległość odsunięcia** na 1,00 mm.
6. W obszarze **Status końca** kliknąć **Zachowaj długość gwintu**.
Długość profilu gwintu zostanie zmieniona z 10 na 11 milimetrów.
7. Kliknąć ✓.



Przełączanie widoczności obiektów

Widoczność obiektów bryłowych i powierzchniowych można przełączać poprzez umieszczenie wskaźnika na obiekcie w obszarze graficznym i naciśnięcie klawisza **Tab** w celu ukrycia tego obiektu lub klawiszy **Shift + Tab** w celu jego pokazania.

Ponadto możliwe jest pokazanie ukrytych obiektów poprzez umieszczenie wskaźnika na obiekcie w obszarze graficznym i naciśnięcie oraz przytrzymanie klawiszy **Ctrl + Shift + Tab**. Ukryte obiekty będą tymczasowo wyświetlane jako przezroczyste, a klikając je, będzie można zmienić ich stan na „wyświetlane”.



Skróty klawiaturowe przypisane do tych czynności można zmienić, klikając **Narzędzia > Dostosuj**.

19

SOLIDWORKS PDM

SOLIDWORKS PDM Standard to nowy produkt oparty na SOLIDWORKS Enterprise PDM. Jest instalowana razem z oprogramowaniem SOLIDWORKS Professional oraz SOLIDWORKS Premium.

SOLIDWORKS PDM Professional to nazwa produktu znanego wcześniej jako SOLIDWORKS Enterprise PDM. Jest on dostępny jako oddzielny produkt.

Rozdział ten zawiera następujące tematy:

- **Zmiana metod instalacji programu SOLIDWORKS PDM**
- **Modyfikowanie dostosowanych właściwości plików PDF przy użyciu dodatku PDF (dotyczy tylko SOLIDWORKS PDM)**
- **Obsługa odniesień w przypadku plików po przeniesieniu lub zmianie nazwy**
- **Zmiana nazwy pliku w drzewie operacji FeatureManager oprogramowania SOLIDWORKS**
- **Zmiana rozmiaru podglądu miniatur plików SOLIDWORKS w tabelach**
- **SOLIDWORKS PDM Standard**
- **Sortowanie zawartości kolumn w tabelach**
- **Synchronizowanie zmiennej poprawki z numerem poprawki**
- **Używanie programu Windows Search do wyszukiwania zawartości**

Zmiana metod instalacji programu SOLIDWORKS PDM

Aby zainstalować program SOLIDWORKS PDM Standard lub SOLIDWORKS PDM Professional, można użyć:

- Menedżera instalacji SOLIDWORKS (SLDIM);
- kreatora InstallShield dla programu SOLIDWORKS PDM.

Zalecenie: Zaleca się zainstalowanie produktu SOLIDWORKS PDM Standard lub SOLIDWORKS PDM Professional z użyciem menedżera SLDIM.

Menedżer SolidNetWork License Manager musi zostać zainstalowany oddzielnie.

Instalacje klientów SOLIDWORKS PDM i serwerów SOLIDWORKS PDM są oddzielne.

Można wybrać typ produktu na podstawie dostępnej licencji. Dostępne są następujące dodatki specyficzne dla typu produktu:

Klient	Typy produktów i dodatki
SOLIDWORKS PDM Standard	SOLIDWORKS PDM CAD Editor • SOLIDWORKS • DraftSight SOLIDWORKS PDM Contributor • DraftSight SOLIDWORKS PDM Viewer: brak dodatku
SOLIDWORKS PDM Professional	SOLIDWORKS PDM CAD Editor • Integracja z Microsoft Office • SOLIDWORKS • DraftSight • Autodesk Inventor • AutoCAD SOLIDWORKS PDM Contributor • Integracja z Microsoft Office • DraftSight SOLIDWORKS PDM Viewer • Integracja z Microsoft Office

Instalacja przy użyciu Menedżera instalacji SOLIDWORKS

W przypadku instalacji programu przy użyciu Menedżera instalacji SOLIDWORKS dostępne są następujące opcje:

- Instalacja **Indywidualna**

Produkt **SOLIDWORKS PDM Standard** jest wstępnie wybrany na stronie Wybór produktu.

W przypadku wersji SOLIDWORKS PDM Standard konieczne jest zainstalowanie oprogramowania SQL Express przed zainstalowaniem serwera bazy danych SOLIDWORKS PDM. Można albo zainstalować oprogramowanie SQL Express, albo wskazać istniejącą bazę danych SQL Express.

W przypadku posiadania licencji na program SOLIDWORKS PDM Professional można także zainstalować **Eksploratora elementów**.

- **Obraz administracyjny**

Jeżeli organizacja korzysta z Edytora opcji obrazu administracyjnego SOLIDWORKS, można utworzyć i wdrożyć obraz administracyjny dla programu SOLIDWORKS PDM równocześnie z innymi produktami SOLIDWORKS.

- **Produkty serwera**

W przypadku wersji SOLIDWORKS PDM Professional należy uruchomić instalację z opcją **Produkty serwera**, aby zainstalować menedżera SolidNetWork License Manager, serwer archiwum i serwer bazy danych, jeżeli mają one pracować na tym samym komputerze, lub uruchomić instalację oddzielnie na dwóch różnych komputerach w celu zainstalowania tych serwerów.

Instalacja programu SOLIDWORKS PDM przy użyciu kreatora InstallShield

Po zainstalowaniu i skonfigurowaniu menedżera SolidNetWork License Manager przy użyciu Menedżera instalacji SOLIDWORKS można zainstalować program SOLIDWORKS PDM za pomocą kreatora InstallShield:

- Klient SOLIDWORKS PDM Standard lub klient SOLIDWORKS PDM Professional

W przypadku nowych instalacji wstępnie wybrana jest opcja **SOLIDWORKS PDM Standard**. Można ją zmienić na **SOLIDWORKS PDM Professional**.

W zależności od rodzaju licencji i wybranego typu produktu dostępne są różne dodatki.

W przypadku wybrania produktu **SOLIDWORKS PDM Professional** pojawi się opcja **Dostosuj**. Ta opcja umożliwia zainstalowanie Eksploratora elementów.

- Serwer SOLIDWORKS PDM Standard lub serwer SOLIDWORKS PDM Professional

Dla serwera SOLIDWORKS PDM Standard na stronie Instalacja serwera są dostępne następujące opcje:

- Serwer archiwum
- Serwer bazy danych

W przypadku nowych instalacji opcje te są wstępnie wybrane. W przypadku uaktualnień zostają zachowane poprzednio wybrane ustawienia.

Dla serwera SOLIDWORKS PDM Professional na stronie Instalacja serwera są dostępne następujące opcje:

- Serwer archiwum
- Serwer bazy danych
- Serwer sieci Web
- Web2

W przypadku nowych instalacji żadna opcja nie jest wstępnie wybrana. W przypadku uaktualnień zostają zachowane poprzednio wybrane ustawienia.

Modyfikowanie dostosowanych właściwości plików PDF przy użyciu dodatku PDF (dotyczy tylko SOLIDWORKS PDM)

Program SOLIDWORKS PDM Professional umożliwia użytkownikom odczytywanie i zapisywanie dostosowanych właściwości plików PDF przy użyciu dodatku PDF.

Ponadto dodatek PDF mapuje zdefiniowane przez użytkownika dostosowane właściwości zapisane na karcie Dostosowana pliku PDF. Dotychczas operacje odczytu i zapisu dostosowanych właściwości pliku PDF nie były obsługiwane w przypadku zmiennych programu SOLIDWORKS PDM.

Administrator może zmapować zmienną na obsługiwaną nazwę bloku i nazwę atrybutu pliku PDF. Gdy użytkownik dodaje plik PDF do przechowalni i aktualizuje dostosowane właściwości w pliku PDF, zaktualizowane dostosowane właściwości pojawiają się na karcie danych pliku PDF. Analogicznie, gdy użytkownik aktualizuje wartości zmiennych na karcie danych pliku PDF, zmapowane wartości właściwości są aktualizowane w pliku PDF.

Mapowania właściwości

Nazwa bloku	Nazwa atrybutu
CustomProperty	TYTUŁ
CustomProperty	AUTOR
CustomProperty	TEMAT
CustomProperty	SŁOWA KLUCZOWE
CustomProperty	NUMER CZĘŚCI
CustomProperty	OPIS

Atrybut **PLIK** reprezentujący nazwę pliku jest przeznaczony tylko do odczytu. Wartość jest odczytywana jedynie z pliku PDF.

Mapowanie dostosowanych właściwości na karty dokumentów w formacie PDF

W tym przykładzie opisano sposób mapowania zmiennej Tytuł na dostosowaną właściwość TYTUŁ.

Aby zmapować dostosowane właściwości na karty dokumentów w formacie PDF:

1. W narzędziu Administracja kliknąć prawym przyciskiem myszy opcję **Zmienne** i wybrać polecenie **Nowa zmienna**.
2. W oknie dialogowym utworzyć zmienną o nazwie Tytuł.
3. Kliknąć przycisk **Nowy atrybut**.
4. W obszarze **Wybrany atrybut**:
 - a) W obszarze **Nazwa bloku** wybrać opcję **CustomProperty**.
 - b) W polu **Nazwa atrybutu** wpisać TYTYŁ.
 - c) Wpisać rozszerzenie pliku zawierającego właściwość.
Na przykład: pdf.
5. Kliknąć **OK**.
6. Uruchomić Edytor kart i otworzyć pozycję **Karta dokumentu w formacie PDF**.
7. Dodać pole edycji i w obszarze **Nazwa zmiennej** wybrać nową zmienną Tytuł.
8. Zapisać kartę i zamknąć Edytora kart.

Teraz gdy użytkownik doda plik PDF do przechowalni SOLIDWORKS PDM, w karcie danych pliku PDF będzie widoczna zmienna **Tytuł**. Użytkownik może odczytywać/zapisywać dostosowaną właściwość Tytuł na karcie danych pliku PDF.

Obsługa odniesień w przypadku plików po przeniesieniu lub zmianie nazwy

W przypadku, gdy w lokalnej pamięci podręcznej istnieją pliki zawierające odniesienia, dodatek SOLIDWORKS PDM wyświetla ostrzeżenie o przeniesieniu lub zmianie nazwy odniesień przez innego użytkownika.

Dotychczas w przypadku podjęcia próby otwarcia zapisanego w pamięci podręcznej pliku rodzica z odniesieniem do komponentu, który przeniósł lub którego nazwę zmienił inny użytkownik, oprogramowanie SOLIDWORKS otwierało plik z pamięci podręcznej bez ostrzeżenia.

Obecnie użytkownik widzi ostrzeżenie:

- W przypadku pliku SOLIDWORKS otwartego w trybie tylko do odczytu, gdy inny użytkownik przenosi lub zmienia nazwy odniesień.

W okienku zadań dodatek SOLIDWORKS PDM umieszcza ikonę  obok nazw zmodyfikowanych plików i wyświetla komunikat ostrzegawczy.

Wykonać następujące czynności:

1. W okienku zadań kliknąć łącze w celu wyświetlenia szczegółowych informacji o plikach, które przeniesiono lub których nazwy zmieniono.
2. Zamknąć i ponownie otworzyć pliki.

Oprogramowanie SOLIDWORKS zaktualizuje odniesienia do najnowszej lokalizacji pliku i wyświetli komunikat z ostrzeżeniem, że nazwy lub lokalizacje plików uległy zmianie i zaktualizowano odniesienia.

- Gdy inny użytkownik zmienił lokalizację lub nazwy odniesień dla pliku SOLIDWORKS w lokalnej pamięci podręcznej i otworzył plik rodzica zapisany w pamięci podręcznej.

Oprogramowanie SOLIDWORKS automatycznie aktualizuje odniesienia i wyświetla komunikat, że nazwy lub lokalizacje plików uległy zmianie i zaktualizowano odniesienia.

Zmiana nazwy pliku w drzewie operacji FeatureManager oprogramowania SOLIDWORKS

Teraz nazwę pliku można zmienić w drzewie operacji FeatureManager oprogramowania SOLIDWORKS.

Aby użytkownik mógł zmienić nazwę pliku:

- Użytkownik musi załadować dodatek SOLIDWORKS PDM.
- Administrator musi ustawić zezwolenie **Dodaj plik lub zmień jego nazwę** dla opcji **Uprawnienia stanu** i **Uprawnienia folderu**.
- Użytkownik musi wyewidencjonować komponent i jego złożenie odniesienia na tym samym komputerze.

Jeśli którykolwiek z powyższych warunków nie będzie spełniony, pojawi się komunikat ostrzegawczy.

Próba zmiany nazwy elementu w drzewie operacji FeatureManager oprogramowania SOLIDWORKS na nazwę nadaną już istniejącemu plikowi spowoduje wyświetlenie ostrzeżenia o powtarzającej się nazwie pliku.

Ostrzeżenie to pojawia się tylko, jeżeli administrator włączy w narzędziu Administracja opcję **Nie zezwalaj na zduplikowane nazwy pliku w tej przechowalni plików.**

Zmiana rozmiaru podglądu miniatur plików SOLIDWORKS w tabelach

Rozmiar podglądu miniatur plików SOLIDWORKS można zmienić przy użyciu opcji **Zmień rozmiar podglądu miniatur.**

Program SOLIDWORKS PDM umożliwia wybór rozmiaru podglądu miniatur: **Mały**, **Średni** lub **Duży**. Domyślnie wybrana jest opcja **Średni**. Po wybraniu rozmiaru w jednej tabeli program SOLIDWORKS PDM ustawia ten sam rozmiar w powiązanych tabelach i na kartach.

Aby zmienić rozmiar podglądu miniatur:

1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy wewnątrz listy plików.
2. Kliknąć opcję **Zmień rozmiar podglądu miniatur** i wybrać żądany rozmiar.

Podglądy miniatur dla plików innych niż pliki SOLIDWORKS mogą nie być wyraźne w przypadku wyboru rozmiaru **Średni** lub **Duży**.

Ikony ostrzeżenia i kolory tła w okienku zadań SOLIDWORKS PDM

W razie potrzeby można wyłączyć określone ikony ostrzeżenia i kolory tła używane w okienku zadań SOLIDWORKS PDM.

Aby wyłączyć ikony ostrzeżenia i kolory tła w okienku zadań SOLIDWORKS PDM:

1. W oprogramowaniu SOLIDWORKS kliknąć **SOLIDWORKS PDM > Opcje > Ustawienia widoku.**
2. W obszarze **Stan** usunąć zaznaczenia pól wyboru dla ikon ostrzeżenia i kolorów tła, które mają zostać wyłączone.

SOLIDWORKS PDM Standard

SOLIDWORKS PDM Standard to produkt do zarządzania dokumentami oparty na tej samej architekturze co program SOLIDWORKS Enterprise PDM.

SOLIDWORKS PDM Standard można uaktualnić do wersji SOLIDWORKS PDM Professional bez migracji plików lub danych, ponieważ program SOLIDWORKS PDM Standard jest oparty na tej samej architekturze co SOLIDWORKS PDM Professional. Z przechowalni w wersji SOLIDWORKS PDM Professional nie można jednak wrócić do wersji SOLIDWORKS PDM Standard.

Licencja SOLIDWORKS PDM Standard CAD Editor jest zawarta w poszczególnych licencjach SOLIDWORKS 2016 Professional oraz SOLIDWORKS 2016 Premium. Licencje dla użytkowników, którzy nie korzystają z CAD, są dostępne jako produkty do zakupu oddzielnie.

SOLIDWORKS PDM Standard używa Menedżera licencji SolidNetwork i wymaga numeru seryjnego. Numery seryjne do testowania wersji beta są dostępne dla wszystkich uprawnionych klientów SOLIDWORKS 2016. Proszę skontaktować się z lokalnym sprzedawcą SOLIDWORKS, aby uzyskać numery seryjne.

Ta tabela pokazuje funkcje dostępne w przypadku każdej licencji:

Funkcjonalność	SOLIDWORKS PDM Standard CAD Editor	SOLIDWORKS PDM Standard Contributor	SOLIDWORKS PDM Standard Viewer
Dodatek SOLIDWORKS	✓		
Dodawanie i edytowanie plików SOLIDWORKS	✓		
Zintegrowany podgląd plików SOLIDWORKS	✓	✓	✓
Dodawanie i edytowanie plików spoza CAD	✓	✓	
Dodatek DraftSight	✓	✓	
Dodawanie i edytowanie plików DraftSight	✓	✓	
Integracja z Eksploratorem Windows	✓	✓	✓
Narzędzia wyszukiwania	✓	✓	✓
Udział elektronicznego toku pracy	✓	✓	✓

Ta tabela pokazuje różnice pomiędzy wersją SOLIDWORKS PDM Standard oraz SOLIDWORKS PDM Professional:

Funkcjonalność	SOLIDWORKS PDM Standard	SOLIDWORKS PDM Professional
Dodatek SOLIDWORKS	✓	✓

Funkcjonalność	SOLIDWORKS PDM Standard	SOLIDWORKS PDM Professional
eDrawings Professional		✓
Dodatek DraftSight	✓	✓
Dodatek Microsoft Office		✓
Dodatek dla aplikacji AutoCAD		✓
Dodatek dla aplikacji Inventor		✓
CAD Editor Client	✓	✓
Contributor Client	✓	✓
Viewer Client	✓	✓
Wiele toków prac	Ograniczone do 1	✓
Stany toku prac	Ograniczone do 10	✓
Równoległe zatwierdzenia		✓
Tryb offline	✓	✓
Akcje przejścia	✓ (Ograniczone)	✓
Podgląd eDrawings	✓	✓
Podgląd wielu dokumentów		✓
Integracja zewnętrznej przeglądarki		✓
Szablony		✓

Funkcjonalność	SOLIDWORKS PDM Standard	SOLIDWORKS PDM Professional
Numery seryjne		✓
Przeszukiwanie zawartości (indeksowanie)		✓
Zintegrowane narzędzie wyszukiwania	✓	✓
Osobne narzędzie wyszukiwania		✓
Ulubione wyszukiwania		✓
Active Directory i logowanie LDAP		✓
Powiadomienia — skrzynka odbiorcza PDM (baza danych)	✓	✓
Powiadomienia — e-mail (SMTP)		✓
Obsługa SQL Server Express	✓	
Obsługa SQL Standard		✓
Zautomatyzowane zadania		✓
Zautomatyzowany import/eksport danych		✓
API		✓
Dostosowana obsługa dodatku		✓
Dispatch		✓
Obsługa elementu		✓

Funkcjonalność	SOLIDWORKS PDM Standard	SOLIDWORKS PDM Professional
Klient sieci Web		✓
Replikacja w wielu miejscach		✓
Generator raportów		✓
Schematy poprawek	Ograniczone do 2	✓
Kategorie plików		✓
Etykiety wersji		✓
Nazwane listy materiałów		✓
Wklejanie udostępnianych łączy		✓
Dostosowywanie paska narzędzi i menu		✓
Zmienne niezależne od wersji	✓	✓
Złącze Pro/E		✓
Obsługa plików Solid Edge		✓

Sortowanie zawartości kolumn w tabelach

W tabelach można sortować zawartość kolumn domyślnych i dostosowanych — w kolejności rosnącej, malejącej lub domyślnej — klikając nagłówki kolumn. Funkcja sortowania zawartości kolumn jest przydatna podczas pracy z dużymi zestawami danych.

Funkcja sortowania zawartości kolumn jest dostępna we wszystkich oknach dialogowych i na wszystkich kartach.

Kolumna, której zawartość została posortowana w kolejności rosnącej lub malejącej, jest zaznaczana na zielono i opatrywana strzałką.

Kolejność sortowania w kolumnach

W tabelach można sortować zawartość kolumn domyślnych i dostosowanych — w kolejności rosnącej, malejącej lub domyślnej — klikając nagłówki kolumn.

Sekwencja sortowania dla kolejności rosnącej:

Nagłówek kolumny	Sekwencja sortowania
Typ	Złożenia
	Rysunki
	Części
	Inne (alfabetycznie według typu pliku)
Nazwa pliku	Alfanumerycznie
Ostrzeżenia	Alfabetycznie
Kopiuuj lub Przenieś	Wyłączone
	Włączone
Wersja	Wartość w pamięci podręcznej
	Jeżeli wartości w pamięci podręcznej są równe, oprogramowanie korzysta z wartości w przechowalni.
Wyewidencjonowane przez	Alfabetycznie
Wyewidencjonowane w	Alfabetycznie
Znaleziony w	Alfanumerycznie
Ścieżka folderu docelowego	Alfanumerycznie
Nazwa pliku docelowego	Alfanumerycznie
Stan	Alfabetycznie

Sekwencja sortowania dla kolumn dostosowanych z typami zmiennych:

Typ zmiennej	Sekwencja sortowania
Date	Chronologicznie

Typ zmiennej	Sekwencja sortowania
Liczba dziesiętna	Numeryczne
Liczba całkowita	Numeryczne
Text	Alfabetycznie
Tak lub Nie	Alfabetycznie

Działanie ustawień sterowania i funkcji sortowania zawartości tabeli

Podczas sortowania zawartości kolumny w tabeli program SOLIDWORKS PDM usuwa hierarchię struktury plików. Funkcja sortowania wyłącza opcje **Pokaż linie drzewa** i **Pokaż sterowanie wyborem odniesień**.

Dotychczas opcje **Otwórz listę plików** i **Zapisz listę plików** miały wpływ na całą listę. Obecnie program SOLIDWORKS PDM uwzględnia zastosowane filtry i sortowanie zawartości kolumn oraz umożliwia wyświetlanie wszystkich plików lub tylko widocznych plików.

W obszarze **Otwórz listę plików** są dostępne opcje umożliwiające otwarcie listy plików w programie Microsoft Excel:

- **Otwórz wszystkie**
- **Otwórz widoczne**

Analogicznie w obszarze **Zapisz listę plików** są dostępne opcje umożliwiające wyeksportowanie listy wszystkich plików lub tylko plików widocznych:

- **Eksportuj wszystkie**
- **Eksportuj widoczne**

Synchronizowanie zmiennej poprawki z numerem poprawki



Administratorzy mogą mapować zmienną poprawki w toku prac w celu zapewnienia jej synchronizacji z numerem poprawki.

Dotychczas aby ustawić numer poprawki, trzeba było wykonać inkrementację poprawek.

Obecnie przy użyciu opcji **Ustaw poprawkę** można synchronizować numer poprawki z wartością zapisaną w zmiennej karty w odniesieniu do wszystkich plików, w tym obsługiwanych wcześniej poza programem SOLIDWORKS PDM.

Aby zsynchronizować zmienną poprawki z numerem poprawki:

1. W narzędziu administracyjnym rozwinąć **Przepływy pracy** i wybrać tok prac.
2. Wybrać stan.
3. Na karcie Numery poprawek określić numer poprawki do powiązania z tym stanem.
4. W obszarze **Inkrementacja poprawki o** wprowadzić numer (zwykle 1), który ma zostać użyty po wywołaniu polecenia **Ustaw poprawkę**.

5. Wybrać zmienną poprawki w obszarze **Zmienna poprawki**.

- Zmienna ta musi istnieć na kartach danych plików, które będą miały synchronizowaną poprawkę.
- Zmienna powinna być połączona z niestandardową właściwością zawierającą starszą wartość poprawki.
- Aby poprawka była synchronizowana, jej numer musi odpowiadać wartości poprawki znajdującej się w zmiennej.

6. Kliknąć **OK**.

Udoskonalona opcja Ustaw poprawkę

Okno dialogowe Inkrementuj poprawkę, dostępne w Eksploratorze plików, otrzymało nazwę Ustaw poprawkę i zostało przeprojektowane w celu zapewnienia większej funkcjonalności.

Aby wyświetlić to okno dialogowe, należy wybrać plik i kliknąć **Modyfikuj > Ustaw poprawkę**.

W oknie dialogowym, należy:

Ustaw poprawkę	Umożliwia wybranie pliku w celu ustawienia bieżącej wersji poprawki na wartość wybraną w kolumnie Następna poprawka .
Bieżąca poprawka	Wyświetla bieżącą wersję poprawki pliku.
Następna poprawka	Umożliwia wybór następnej lub poprzedniej poprawki pliku — do 20. Gdy użytkownicy wybierają poprawkę z listy, wiersz jest podświetlany na żółto, a zmodyfikowany tekst jest wyświetlany z użyciem niebieskiej pogrubionej czcionki. Oprogramowanie wyświetla listę poprawek, w przypadku których administrator zindeksował komponent numeru poprawki dla bieżącego stanu pliku. Jeżeli poprawka jest wyświetlana na karcie danych, jest oznaczona flagą Na karcie .
Zmienna karty danych	Wyświetla wartość zmiennej poprawki zapisaną na karcie danych.
Aktualizuj zmienną	Umożliwia wybór pliku w celu zapisania wartości Następna poprawka w zmiennej poprawki w toku prac.
Ustaw wszystkie wartości następnej poprawki na zmienną karty	Ta opcja menu kontekstowego kopiuje wartości z kolumny Zmienna karty do kolumny Następna poprawka .

Używanie programu Windows Search do wyszukiwania zawartości

W programie SOLIDWORKS PDM do wyszukiwania zawartości jest używany składnik systemowy Windows Search.

Dotychczas funkcja wyszukiwania zawartości w programie SOLIDWORKS PDM wykorzystywała usługę indeksowania firmy Microsoft. Ponieważ firma Microsoft nie wspiera już usługi indeksowania dla systemów operacyjnych Windows 8 i Windows Server 2012, oprogramowanie SOLIDWORKS PDM wykorzystuje obecnie program Windows Search do wspomagania wyszukiwania zawartości.

Administratorzy mogą wybrać metodę indeksowania, usługę indeksowania lub program Windows Search. Administratorzy uaktualnionych systemów mogą nadal korzystać z usługi indeksowania, ale administratorzy nowych systemów — które nie były wcześniej indeksowane — powinni korzystać z wyszukiwania z użyciem programu Windows Search.

Aby można było używać programu Windows Search do wyszukiwania zawartości:

- Administrator musi skonfigurować program Windows Search i zindeksować folder archiwum przechowalni plików.
- Indeksowany folder archiwum przechowalni plików musi:
 - znajdować się na tym samym komputerze co konfigurowany program Windows Search,
 - być dostępny dla programu Windows Search w celu utworzenia indeksu systemu.
- Jeśli folder archiwum przechowalni plików znajduje się na innym komputerze niż serwer SQL:
 - Administrator musi udostępnić folder archiwum przechowalni plików.
 - Zalogowany użytkownik uruchamiający usługę serwera SQL musi mieć pełne uprawnienia do udostępnionego folderu.

Gdy program Windows Search utworzy indeks systemu, administrator może skonfigurować oprogramowanie SOLIDWORKS PDM do korzystania z indeksu systemu.

Konfiguracja programu Windows Search

Skonfigurowanie w programie SOLIDWORKS PDM Professional funkcji przeszukiwania zawartości w taki sposób, aby używała usługi Windows Search, wymaga zainstalowania usługi Windows Search, dodania ścieżki folderu archiwum do ustawień indeksowania oraz zaindeksowania archiwów przechowalni plików.

Aby skonfigurować programu Windows Search:

1. W narzędziu administracyjnym zalogować się do przechowalni plików do zaindeksowania jako użytkownik programu SOLIDWORKS PDM z uprawnieniami **Może aktualizować ustawienia indeksowania**.
2. Kliknąć prawym przyciskiem myszy opcję **Indeksowanie** i wybrać polecenie **Otwórz**.
3. W oknie dialogowym Ustawienia indeksowania wybrać opcję **Indeksuj archiwa przechowalni plików**.
4. W obszarze **Wybierz metodę indeksowania przechowalni plików** zaznaczyć opcję **Windows Search**.
5. W obszarze **Lokalizacje archiwów** kliknąć dwukrotnie ścieżkę archiwum, aby skonfigurować lokalizację indeksowania.

6. W oknie dialogowym Edytuj ścieżkę foldera archiwum przechowalni plików wprowadzić ścieżkę foldera archiwum przechowalni plików z serwera SQL.

- Jeżeli serwer archiwum znajduje się na innym komputerze niż program SQL Server, wprowadzić ścieżkę UNC do udziału folderu archiwum.
- Foldery archiwum muszą być dostępne w lokalnej pamięci masowej lub systemie pamięci masowej SAN na komputerze serwera archiwum.

7. Kliknąć dwukrotnie **OK**.

Szczegółowe informacje zawiera Przewodnik instalacji SOLIDWORKS PDM (patrz temat *Instalowanie usługi Windows Search*).

20

SOLIDWORKS Plastics

SOLIDWORKS Plastics Standard, SOLIDWORKS Plastics Professional i SOLIDWORKS Plastics Premium są dostępne jako oddzielne produkty, z których można korzystać w SOLIDWORKS Standard, SOLIDWORKS Professional i SOLIDWORKS Premium.

Rozdział ten zawiera następujące tematy:


- **Domena kanału**
- **Wydajność solverów**
- **Szablon raportu**
- **Interfejs użytkownika**

Domena kanału

Oprócz domen gniazda, formy i wkładu dostępna jest teraz także kategoria domeny kanału. Domenę kanału można przypisać do komponentów bryłowych CAD będących częścią układu kanałów.

Ponadto domenę kanału można przypisać do części, której siatka zawiera elementy bryłowe.

W menedżerze właściwości PropertyManager Solid-Mesh Manual podczas ustawiania typu domeny należy wybrać opcję **Runner**.



Wydajność solverów

Solvery analizy przepływu i wypaczenia zostały udoskonalone. Domyślnym solverem do analizy przepływu w przypadku formowania wtryskowego tworzyw sztucznych jest nowy solver do śledzenia przepływu od przodu, oparty na metodzie CICSAM (interfejs kompresyjny rejestrujący schemat siatek dowolnych).

Usprawnienia zapewniające większą wydajność solverów to między innymi:

- Pojawiła się nowa opcja dla solvera przepływu do śledzenia przepływu od przodu. W menedżerze właściwości PropertyManager Fill Settings kliknąć **Options**. Wybrać opcję **CICSAM** dla ustawienia **Volume of Fluid Algorithm**.
- Do solvera analizy wypaczeń została dodana opcja siatki kwadratowej.
W menedżerze właściwości PropertyManager Warp Settings kliknąć **Options**. W oknie dialogowym Modify Calculating Parameters of WARP wybrać opcję **High quality mesh (Quadratic)**, aby uzyskać dokładniejsze wyniki analizy wypaczenia.
- Dostępna jest opcja kontroli liczby procesorów używanych przez solver. W obszarze **Settings and Help** (menedżer poleceń CommandManager Plastics) wybrać dla opcji **Solver CPU Number** od 1 do maksymalnej dostępnej liczby rdzeni procesora w komputerze.

Szablon raportu

Szablon raportu zmieniono tak, aby poprawić jego czytelność.

Szablon raportu zawiera następujące części:

- Wprowadzenie
- Informacje o modelu
- Właściwości materiału
- Parametry procesu
- Wyniki przepływu, pakowania, chłodzenia i wypaczenia
- Wykresy X-Y
- Konkluzja

Raport można opublikować w formacie programu Microsoft Word. Można wybrać jeden z dostępnych szablonów dokumentów programu MS Word lub utworzyć dostosowany szablon (* .dot, * .dotx).

1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy **Podsumowanie i raport**. Wybrać opcję **MS Word** i kliknąć **Generuj**.
2. W oknie dialogowym Generator raportów, na karcie Szablon, wybrać szablon programu MS Word do zastosowania: **klasyczny**, **uproszczony** lub niestandardowy.

Interfejs użytkownika

Nowy interfejs użytkownika został dopasowany do interfejsu użytkownika oprogramowania SOLIDWORKS w celu zwiększenia użyteczności.

Menedżer poleceń CommandManager został rozszerzony o najczęściej używane polecenia programu SOLIDWORKS Plastics.

21

Wyznaczanie trasy

Dostępne w SOLIDWORKS Premium.

Rozdział ten zawiera następujące tematy:

- **Zmiany w menedżerze poleceń CommandManager oraz menu prowadzenia prostokątnych korytek kablowych**
- **Automatyczne wyznaczanie trasy przekroju prostokątnego**
- **Kabel giętki**
- **Ogólne udoskonalenia w zakresie jakości**
- **Obsługa kolanek i rur grubościennych w złożeniu trasy pliku przenośnego**
- **Wyznaczanie trasy przewodów przez kanały elektryczne i korytka kablowe**
- **Oślonę tras o przekroju prostokątnym i kanałów kablowych**

Zmiany w menedżerze poleceń CommandManager oraz menu prowadzenia prostokątnych korytek kablowych

Podczas pracy ze zdefiniowanymi przez użytkownika typami tras dla przekrojów prostokątnych i kołowych oraz korytek kablowych można uzyskać dostęp do określonych funkcji z poziomu karty Zdef. przez użytkownika w menedżerze poleceń CommandManager lub po kliknięciu kolejno **Narzędzia > Wyznaczanie trasy > Zdef. przez użytkownika**.

Z poziomu karty lub menu można uzyskać dostęp do często używanych poleceń, takich jak:

- **Rozpocznij poprzez przeciągnięcie/upuszczenie**
- **Rozpocznij w punkcie**
- **Dodaj łącznik**
- **Dodaj punkt**
- **Edytuj trasę**
- **Właściwości trasy**

Ponadto udostępniono menu skrótów dla zdefiniowanych przez użytkownika typów tras. W celu wyświetlenia listy czynności należy kliknąć prawym przyciskiem myszy złożenie trasy, złącze, łącznik lub element szkicu.

Automatyczne wyznaczanie trasy przekroju prostokątnego

Narzędzie **Automatyczna trasa** umożliwia utworzenie trasy przekroju **prostokątnego korytek kablowych, kanałów elektrycznych, instalacji HVAC** itp. za pomocą tras przekrojów prostokątnych. Narzędzie **Automatyczna trasa** jest dostępne tylko dla tras ortogonalnych i nieelastycznych przy wyznaczaniu trasy przekroju prostokątnego.

Trasy można utworzyć poprzez wybranie jednej z następujących opcji w menedżerze właściwości PropertyManager Automatyczna trasa:

- **Automatyczna trasa**
- **Edycja** (przeciąganie)
- **Szkic ręczny**

W narzędziu Automatyczna trasa są dostępne następujące opcje:

- W menedżerze właściwości PropertyManager Automatyczna trasa można wybrać opcję **Alternatywne ścieżki**, aby wyświetlić prawidłowe alternatywne trasy ortogonalne.
- Opcja **Edycja** (przeciąganie) pozwala zmodyfikować trasę.
- Opcja **Szkic ręczny** pozwala ręcznie naszkicować trasę.

Kabel giętki

Można wyznaczyć trasę pojedynczego odcinka kabli giętkich między dwoma złączami w ramach tras elektrycznych za pomocą opcji **Narzędzia > Wyznaczanie trasy > Elektryka > Rozpocznij w punkcie**, wybierając ustawienie **Kabel giętki** jako typ podrasy. Można także przeciągnąć i upuścić komponent kabla giętkiego na złożenie trasy.


W menedżerze właściwości PropertyManager Punkt przyłączeniowy można określić grubość kabla, szerokość kabla, kierunek wyrównania i długość końcówki.

Kabel giętki powstał na podstawie istniejącej funkcji **Kabel taśmowy**. Dla kabli giętkich nie jest dostępna funkcja Lista od-do.

Tworzenie tras kabli giętkich


Aby utworzyć trasę kabla giętkiego:

1. Wstawić do złożenia pierwsze złącze kabla giętkiego.
Oto co nastąpi:
 - W nowym podzespole trasy otwarty zostanie Szkic 3D.
 - Nowy podzespół trasy zostanie utworzony i pojawi się w drzewie operacji FeatureManager jako **[Kabel giętkin-nazwa_złożenia]** .
 - Pojawi się końcówka kabla giętkiego wychodząca z właśnie umieszczonego złącza.




2. Wstawić drugie złącze kabla giętkiego.

Podczas tworzenia i edytowania trasy kabla giętkiego można korzystać ze wszystkich narzędzi szkicowania. Aby użyć narzędzi szkicowania, należy otworzyć złożenie kabla giętkiego i kliknąć prawym przyciskiem myszy w obszarze graficznym. Można dodawać lub usuwać segmenty oraz dodawać lub usuwać wymiary.




3. Zdefiniować ścieżkę kabla giętkiego za pomocą narzędzia **Automatyczna trasa**:
- W menedżerze właściwości PropertyManager Automatyczna trasa, w obszarze **Tryb wyznaczania trasy**, wybrać **Automatyczna trasa**.
 - Wybrać punkt na końcu końcówki trasy na pierwszym złączu.
 - Wybrać punkt na końcu końcówki trasy na drugim złączu.
- Oprogramowanie utworzy trasę pomiędzy dwoma złączami.





4. Aby zmodyfikować skreślenia w kablu, w obszarze **Automatyczna trasa** wybrać **Edycja** (przeciąganie), a następnie przeciągnąć linie konstrukcyjne na splajnie.

Gdy funkcja Automatyczna trasa jest wyłączona, można zmodyfikować skreślenia w kablu, klikając manipulatory triadowe dostępne na ścieżce trasy przy podstawie linii konstrukcyjnej. Trasę można wydłużyć, korzystając z osi **Z** i dodając skreślenie poprzez obrócenie pierścienia w manipulatorze triadowym.



5. Opcjonalnie można wykonać jedną z następujących czynności:

- Dodać płaskie zgięcia w trasach poprzez wstawienie w tej samej płaszczyźnie linii pod kątem.
- Określić grubość i szerokość kabla, kierunek wyrównania oraz długość końcówki w menedżerze właściwości PropertyManager Punkt połączenia.




6. Kliknąć ✓.

Szkic 3D zostanie zamknięty. W drzewie operacji FeatureManager podzespołu trasy pojawią się:

- Folder **Komponenty** . Zawiera części złączy umieszczone w trasie.
- Folder **Części trasy** . Zawiera kabel, który został utworzony jako komponent wirtualny przy zamykaniu szkicu.
- Operacja **Trasa** . Zawiera szkic 3D definiujący ścieżkę kabla.

Aby zmienić istniejącą trasę, należy ją kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie **Edytuj trasę**.



Zakrzywiony kabel giętki



Płaski kabel giętki

Ogólne udoskonalenia w zakresie jakości

Rozkładanie

- Podczas modyfikowania pozycji adnotacji płaskiej długości za pomocą narzędzia **Rysunki** można dokonać zmian w trasie 3D i powrócić do adnotacji płaskiej długości adnotacji. Pozycja pozostanie taka sama jak zdefiniowana przez użytkownika. Dotychczas gdy adnotacja pozycji płaskiej długości była modyfikowana ręcznie, a w trasie 3D były wprowadzane zmiany, adnotacje powracały do wcześniej zdefiniowanych pozycji.
- Podczas modyfikowania pozycji **tabeli złączy** za pomocą narzędzia **Rysunki** można dokonać zmian w trasie 3D i powrócić do **tabeli złączy**. Pozycja pozostanie taka sama jak zdefiniowana przez użytkownika. Dotychczas gdy pozycja **tabeli złączy** była modyfikowana ręcznie, a w trasie 3D były wprowadzane zmiany, **tabela złączy** powracała do swojej wcześniej zdefiniowanej pozycji.

Instalacje z rur grubościennych

- Narzędzie **Zmień średnicę trasy**  umożliwia zmianę średnicy dla tras, które są tworzone na bieżąco.
- Można sprawdzić ustawienie wybrane dla opcji **Długość rury grubościennej** w notatkach i dostosowanych właściwościach trasy instalacji rurowej. Można też sprawdzić ustawienie wybrane dla opcji **Długość rury grubościennej** w obszarze **Lista materiałów** na rysunku.
- Można projektować prefabrykowane sekcje szybciej, wybierając tylko jedną część złożenia jako część prefabrykowanej sekcji zamiast całego złożenia.
- W poleceniu **Kąt**  menedżera właściwości PropertyManager **Nachylenie rury** można podać wymiary kątowe jako dane wejściowe dla wartości nachylenia.

Narzędzie Wiązania

Za pomocą narzędzia Wiązania można zmienić pozycję złączy i łączników w złożeniu. Relacje wyrównania szkiców związane z końcówkami złączy i łączników są usuwane w celu uniknięcia nadmiernie szczegółowych i niemożliwych do rozwiązania warunków szkicu. Powiązania szkicu są z powrotem dodawane do szkicu tam, gdzie jest to konieczne.

Obsługa kolanek i rur grubościennych w złożeniu trasy pliku przenośnego

Komponenty rur grubościennych i kolanek są uwzględniane w Pack and Go bez konieczności używania dodatków SOLIDWORKS czy aplikacji SOLIDWORKS Explorer.

Szablony komponentów rur grubościennych i kolanek dla segmentów trasy są zawarte w Pack and Go, nawet jeżeli dodatek Routing nie jest włączony.

Pack and Go można używać za pośrednictwem Eksploratora Windows lub aplikacji SOLIDWORKS Explorer.

Wyznaczanie trasy przewodów przez kanały elektryczne i korytka kablowe

Przez **korytka kablowe** i **kanały elektryczne** można prowadzić przewody, kable i wiązki.


Tworzenie trasy dla złączy w korytku kablowym

Aby utworzyć trasę dla złączy w korytku kablowym, należy wykonać następujące czynności:


- Kliknąć **Nowy** /> > **Złożenie** /> i kliknąć **Zapisz** 
- Aby rozpocząć trasę, wstawić następujące elementy do głównego złożenia, klikając **Wstaw komponent**  (pasek narzędzi Złożenie) lub przeciągając je z **Biblioteki**

projektu, Eksploratora plików, otwartego okna części albo Eksploratora Windows:

a) Łączniki korytka kablowego, aby utworzyć zespół korytka kablowego.



b) Złącza elektryczne w otworach korytka kablowego.




3. Ustawić opcje w menedżerze właściwości PropertyManager Właściwości trasy, a następnie kliknąć ✓.

Nowy podzespół trasy pojawi się w drzewie operacji FeatureManager jako **[KorytkoKablowe <n>-<nazwa_złożenia>]**.

Jeżeli kolejność wykonywania tych czynności zostanie odwrócona w kroku 2 powyżej, nazwa nowego podzespołu trasy będzie następująca: **[Wiązka <n>-<nazwa_złożenia>]**.

 (f) [Cable Tray_1^Assem1]<1> (Default<Display State-1>)

4. Naszkicować ścieżkę pomiędzy komponentami z każdej strony i **punktem połączenia korytka kablowego** przy użyciu dowolnej kombinacji następujących metod:
 - Użyć opcji **Automatyczna trasa**, aby generować splajny.




- Naszkicować linie , splajny  i zaokrąglenia  przy użyciu narzędzi szkicu 3D. Trasy elektryczne są generowane od punktu końcowego złącza i **punktu połączenia** korytka kablowego.

Aby uwidocznic punkty połączenia, kliknąć przycisk **Przeglądaj punkty trasy**  (pasek narzędzi Widok) lub **menu Widok > Punkty trasy**.

- W razie potrzeby przeciągnąć dodatkowe złącza i narzędzia wyznaczania trasy do podzespołu trasy.
Podczas dodawania do trasy poszczególnych złączy do szkicu jest dodawana krótka końcówka (od **punktu połączenia** złącza).
- Aby przypisać atrybuty elektryczne do segmentów trasy:
 - Kliknąć **Narzędzia > Wyznaczanie trasy > Elektryka > Edytuj przewody** .
 - Określić przewody i kable do użycia.
 - Aby określić ścieżkę trasy, należy wykonać jedną z następujących czynności:
 - Wybrać segmenty trasy pomiędzy złączami po obu stronach **korytka kablowego**.
 - W obszarze **Lista przewodów od-do** kliknąć **Wybierz ścieżkę**.
 Ścieżka trasy pomiędzy złączami zostanie automatycznie zidentyfikowana.
 - Kliknąć .
- Wyjść ze szkicu.

Tej samej procedury można użyć, aby utworzyć trasy dla złączy w **kanałach HVAC**.




Ośłony tras o przekroju prostokątnym i kanałów kablowych

Istnieje możliwość tworzenia osłon dla typów tras o przekroju prostokątnym, w tym okrągłych kanałów HVAC i kanałów elektrycznych.

Opcje dostępne w obszarze **Narzędzia > Wyznaczanie trasy > Narzędzia wyznaczania trasy > Ośłona** pozwalają:

- Wybrać materiał osłony z biblioteki osłon.
- Utworzyć dostosowaną osłonę.
- Skonfigurować parametry takie, jak grubość i nazwa osłony.
- Dodać wiele warstw osłony.



Ośłona dla kanału o przekroju prostokątnym

22


Arkusz blachy

Rozdział ten zawiera następujące tematy:


- **Wycięcia w odgięciach wyciągniętych po ścieżce**
- **Odgięcia krawędzi**
- **Korzystanie z masy rozłożonej**

Wycięcia w odgięciach wyciągniętych po ścieżce ★


Kiedy użytkownik korzysta z odgięcia wyciągniętego po ścieżce w obszarze zgięcia, cięcia są prawidłowo mapowane do rozłożonej geometrii.



Model z odgięciem wyciągniętym po ścieżce



Rozłożony w oprogramowaniu SOLIDWORKS 2016




Rozłożony w oprogramowaniu SOLIDWORKS 2015

Odgięcia krawędzi ★


Możliwe jest tworzenie odgięć krawędzi dłuższych od krawędzi, do której są dołączane.

Aby utworzyć odgięcie krawędzi, które będzie dłuższe od przylegającej do niego krawędzi:


1. Otworzyć plik *katalog_instalacyjny\samples\whatsnew\sheetmetal\bracket.sldprt*.
2. Kliknąć **Odgięcie krawędzi**  (pasek narzędzi Arkusz blachy) lub **Wstaw > Arkusz blachy > Odgięcie krawędzi**.
3. Wybrać krawędź, jak na ilustracji.



4. W menedżerze właściwości PropertyManager, w części:
 - a) **Długość odgięcia** ustawić **Długość** na 40.
 - b) **Parametry odgięcia** kliknąć **Edytuj profil odgięcia**.
5. W obszarze graficznym przeciągnąć każdy pionowy segment szkicu tak, aby wychodziły one poza krawędź przylegającego arkusza blachy, podobnie jak na ilustracji.



6. W oknie dialogowym Szkic profilu kliknąć **Zakończ**.
Odgięcie krawędzi zostanie dodane do części.



Korzystanie z masy rozłożonej ★

W przypadku części arkusza blachy można wybrać opcję **Masa rozłożona** w oknach dialogowych Właściwości listy elementów ciętych i Podsumowanie. Masa rozłożona jest obliczana na podstawie rozłożonego modelu.

W poprzednich wersjach była dostępna tylko opcja **Masa**, która odpowiadała masie złożonej.

Aby użyć masy rozłożonej:

1. Otworzyć plik `katalog_instalacyjny\samples\whatsnew\sheetmetal\enclosure.sldprt`.



2. Kliknąć **Plik > Właściwości**.
3. W oknie dialogowym wybrać kartę Dostosowane.
4. W wierszu 1 tabeli wybrać następujące ustawienia:
 - a) **Nazwa właściwości: Waga**
 - b) **Typ: Tekst**.
 - c) **Wartość/Wyrażenie tekstowe: Masa**.**Oszacowana wartość** to 2071,551.

5. W obszarze **Wartość/Wyrażenie tekstowe** wybrać opcję **Masa rozłożona**.
W pozycji **Oszacowana wartość** pojawi się wartość 2071,599.
6. Kliknąć **OK**.

SOLIDWORKS Simulation

SOLIDWORKS Simulation Standard, SOLIDWORKS Simulation Professional i SOLIDWORKS Simulation Premium są dostępne jako oddzielne produkty, z których można korzystać w oprogramowaniu SOLIDWORKS Standard, SOLIDWORKS Professional i SOLIDWORKS Premium.

Rozdział ten zawiera następujące tematy:

- **Siatka oparta na mieszanej krzywiznie**
- **Automatyczne wiązanie dla skorup**
- **Śruby i kołki na tej samej części**
- **Kontrolowanie wartości i wyświetlanie wartości maksymalnych/minimalnych na wykresach konturowych**
- **Wykrywanie niepowiązanych obiektów**
- **Wyświetlanie wyników dla odległej masy i odległego obciążenia**
- **Wyniki oparte na równaniu**
- **Udoskonalone komunikaty o błędach solvera**
- **Zwalnianie zadanych przemieszczeń**
- **Opcje publikacji raportu**
- **Tworzenie przekrojów siatki**

Siatka oparta na mieszanej krzywiznie ★

Dostępny jest alternatywny generator siatki opartej na krzywiznie. Nowy generator siatki wykorzystuje udoskonalone algorytmy, które zapewniają wysoką jakość siatki powierzchni.

W menedżerze właściwości PropertyManager Siatka wybrać opcję **Siatka oparta na mieszanej krzywiznie**.

Siatka oparta na mieszanej krzywiznie umożliwia często utworzenie siatek modeli, w przypadku których utworzenie siatki nie powiodło się przy użyciu generatora siatki standardowej lub opartej na krzywiznie.

W przypadku globalnych ustawień siatki opcje określone w generatorze siatki opartej na krzywiznie są dostępne także w generatorze siatki opartej na mieszanej krzywiznie: **maksymalny rozmiar elementu, minimalny rozmiar elementu, minimalna liczba elementów w okręgu i proporcja przyrostu rozmiaru elementu**.

W przypadku lokalnych ustawień sterowania siatką (menedżer właściwości PropertyManager Sterowanie siatki) należy określić: **maksymalny rozmiar elementu, minimalny rozmiar elementu i minimalną liczbę elementów w okręgu**.

Lokalne ustawienia sterowania siatką dla pozycji **Maksymalny rozmiar elementu i Minimalny rozmiar elementu** powinny zawierać się w zakresie wartości globalnych ustawień siatki.

Siatka oparta na mieszanej krzywiźnie nie jest obsługiwana w przypadku metod adaptacyjnych typu h i p dla badań statycznych.

Automatyczne wiązanie dla skorup


Algorytm kontaktów globalnych komponentu został wzbogacony o wykrywanie niedotykających krawędzi skorup w obrębie maksymalnej wielkości przerwy.

Ulepszona funkcja wykrywania wszystkich par krawędzie skorupy-krawędzie skorupy i krawędzie skorupy-ściany skorupy w obrębie określonej wielkości przerwy eliminuje ręczne definicje zestawów kontaktowych wiązanych, zwłaszcza w przypadku modeli zawierających wiele skorup.


W menedżerze właściwości PropertyManager Kontakt komponentów wybrać ustawienie **Wiązane** dla opcji **Typ kontaktu**) i wybrać opcję **Uwzględnij krawędź skorupy – ściana bryły/skorupy i pary (wolniejsze)**.

Program automatycznie utworzy zestawy kontaktowe wiązane krawędź-krawędź dla par krawędzi skorup w obrębie wielkości przerwy określonej w ustawieniu **Maksymalny prześwit** . Prawidłowe pary krawędzi należących do skorupy lub obiektów arkusza blachy są następujące:


- para prostych, równoległych i nieprzenikających krawędzi skorupy (lub prawie równoległych w ramach jednego stopnia tolerancji);
- para krawędzi kołowych, które mają taki sam promień i są koncentryczne oraz nieprzenikające;
- para krawędzi skorupy (prosta lub łuk) i ściany skorupy (planarne lub cylindryczne).



Skorupy powierzchni środkowej z arkuszy blachy z przerwą wynikającą ze spawania. W przypadku pary równoległych krawędzi skorupy na określonym odcinku jest wykrywany kontakt wiązany.



W przypadku pary kołowych, koncentrycznych krawędzi skorupy na określonym odcinku odległości jest wykrywany kontakt wiązany.



Pomiędzy krawędziami skorupy (ze wzmocnień i belek) a ścianami skorup belek jest wykrywany kontakt wiązany.


Śruby i kołki na tej samej części

Złącza śrubowe i kołkowe mogą zaczynać się i kończyć na tym samym obiekcie.

Podczas definiowania złącza kołkowego lub śrubowego można wybrać elementy geometryczne definiujące początek i koniec złącza na tym samym obiekcie. Na przykład okrągłe krawędzie łba śruby i nakrętka śruby lub cylindryczne ściany kołka należą do tego samego obiektu.

Następujące złącza śrubowe mogą zaczynać się i kończyć na tej samej części:

- Standard lub pogłębienie walcowe z nakrętką
- Pogłębienie stożkowe z nakrętką
- Śruba standardowa lub pogłębiacz walcowy
- Wkręt z łbem stożkowym



Kontrolowanie wartości i wyświetlanie wartości maksymalnych/minimalnych na wykresach konturowych

Można kontrolować niezależnie wartości maksymalne i minimalne wyników symulacji na wykresach konturowych (stan automatyczny lub zdefiniowany). Można wybrać kolor inny niż domyślny, aby wyświetlić wyniki wykraczające poza zdefiniowane przez siebie granice.

Menedżer właściwości PropertyManager Opcje wykresu zawiera nowe opcje, które niezależnie dostosowują maksymalne i minimalne limity na wykresach wyników i kontrolują kontury kolorów w wynikach.

Automatycznie zdefiniowana wartość maksymalna

Wybór maksymalnego limitu na wykresie konturowym — obliczonego przez oprogramowanie.

Aby dostosować maksymalną wartość dla wykresu konturowego, należy usunąć zaznaczenie tej opcji.

Określ kolor dla wartości powyżej wartości maksymalnej

Zastosowanie wybranego koloru (ustawionego za pomocą elementu ) do obszarów modelu z wartościami wyników powyżej maksymalnej wartości ustawionej w pozycji **Maks.** .

Aby zwiększyć widoczność wykresu konturowego, można wybrać kolor spoza domyślnego zakresu kolorów wykresu. Jeżeli nie określono koloru dla opcji **Określ kolor dla wartości powyżej wartości maksymalnej**, domyślnie stosowany jest kolor szary.


Automatycznie zdefiniowana wartość minimalna

Wybór minimalnego limitu na wykresie konturowym — obliczonego przez oprogramowanie.


Aby dostosować minimalną wartość dla wykresu konturowego, należy usunąć zaznaczenie tej opcji.

**Określ kolor dla wartości
poniżej wartości minimalnej**

Zastosowanie wybranego koloru (ustawionego za pomocą elementu ) do obszarów modelu z wartościami wyników poniżej minimalnej wartości ustawionej w pozycji **Min.** .



Wykres przemieszczenia pokazany z automatycznie zdefiniowanymi wartościami maksymalnymi i minimalnymi.



Wykres przemieszczenia pokazany z wartością minimalną ustawioną na 2,0 mm w pozycji **Min.** ➡. Obszary modelu z wynikami przemieszczenia poniżej 2 mm są wyświetlane w kolorze szarym, wybranym za pomocą elementu .

Wykrywanie niepowiązanych obiektów

Można analizować kontakty i warunki brzegowe obiektów w celu sprawdzenia, czy obiekty są wystarczająco powiązane. Można też obejrzeć animację modelu na podstawie aktywnych stopni swobody i przed uruchomieniem analizy zidentyfikować obiekty, które są niewystarczająco powiązane.

Aby wykryć niepowiązane obiekty:

Otworzyć w badaniu statycznym menedżera właściwości PropertyManager Wykres wizualizacji kontaktów, a następnie kliknąć kartę **Niepowiązane obiekty**.

Udoskonalony algorytm wykrywa aktywne stopnie swobody każdego obiektu i pomaga zwizualizować części w modelu z translacyjnymi lub obrotowymi modami obiektu sztywnego.

Kliknąć **Obliczaj**, aby wykryć obiekty, które nie są wystarczająco powiązane i jednocześnie wykazują cechy translacyjnych lub obrotowych modów obiektu sztywnego. Narzędzie analizy utworzy siatkę gruboziarnistą i uruchomi badanie statyczne (z użyciem solvera Direct Sparse) ze wszystkimi zdefiniowanymi obciążeniami, kontaktami i warunkami brzegowymi.

W przypadku, gdy narzędzie analizy wykrywa obiekty z możliwością translacji lub swobodnego obrotu wykazujące cechy modów obiektu sztywnego, przedstawia listę tych obiektów i aktywne kierunkowe stopnie swobody (translacyjne oraz obrotowe) w obszarze **Niepowiązane obiekty**.

Wybrać jeden z wyszczególnionych stopni swobody (na przykład **Translation 1** lub **Rotation 1**), aby obejrzeć animację translacji niewystarczająco powiązanego obiektu. Zielona strzałka w obszarze graficznym wskaże kierunek ruchu swobodnego.

Jeśli nie zostaną wykryte żadne sztywne obiekty, solver wyświetli komunikat informujący, że model jest całkowicie powiązany.

Narzędzie **Niepowiązane obiekty** nie wykrywa problemów z niestabilnością w modelach zawierających kontakty bez penetracji lub złącza śrubowe. Obiekty ze złączami śrubowymi i kontaktami bez penetracji mogą być wystarczająco powiązane, aby umożliwić uzyskanie pomyślnego wyniku symulacji, niemniej jednak są wyszczególniane na liście obiektów niepowiązanych.

Wyświetlanie wyników dla odległej masy i odległego obciążenia

W przypadku liniowych badań dynamicznych można wykreślić grafy reakcji dla środka ciężkości obiektu traktowanego jako odległa masa lub dla punktu przyłożenia odległego obciążenia bądź odległej masy.

Należy uruchomić liniowe badanie dynamiczne (historii czasu, harmonicznego lub drgań losowych), w którym obiekt będzie traktowany jako odległa masa, lub zdefiniować odległe obciążenie bądź odległą masę jako obciążenie zewnętrzne.

W menedżerze właściwości PropertyManager Graf reakcji kliknąć **W odległych lokalizacjach**. Lista będzie zawierała obiekty traktowane jako odległe masy i węzły przyłożenia odległego obciążenia lub odległej masy.

Można wykreślić grafy reakcji dla komponentów przyspieszenia, prędkości lub przemieszczenia w funkcji częstotliwości (badania harmonicznego i drgań losowych) lub w funkcji czasu (badania historii modalnej). Na jednym wykresie można wykreślić maksymalnie sześć grafów reakcji.

Program wyświetla wyniki dla środka ciężkości obiektu traktowanego jako odległa masa.

Wyniki oparte na równaniu ★

Można tworzyć nowe wykresy wyników symulacji zdefiniowane za pomocą równań wykorzystujących standardowe funkcje matematyczne istniejących zmiennych wyników.

Aby utworzyć wykres wyników opartych na równaniu, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy opcję **Wyniki** i wybrać polecenie **Równania z wyników**.

W oknie dialogowym Edytuj równanie wprowadzić równanie dla nowego wykresu wyników. Rozwijane menu zawiera listę dostępnych funkcji matematycznych i zmiennych wyników, które można wprowadzić w polu równania.

Wartości węzła	Łączy składniki wyników w oparciu o wartości węzłowe.
Wartości elementu	Łączy składniki wyników w oparciu o wartości elementów.
Funkcje	Wyświetla listę dopuszczalnych funkcji matematycznych, które można zawrzeć w równaniu.
Naprężenia, odkształcenia, przemieszczenia	Filtruje dopuszczalne składniki wyników, które można zawrzeć w równaniu.

Należy wprowadzić legendę dla wykresu i odpowiednie jednostki w ustawieniu **Tekst tytułu legendy**.

Wykres równania z wyników jest dostępny dla badań statycznych, liniowych dynamicznych, termicznych, testu upuszczenia, tworzenia podmodeli i zbiornika ciśnieniowego. Można łączyć tylko zmienne wyników z aktywnego badania.

Udoskonalone komunikaty o błędach solvera ★

Komunikaty o błędach generowane przez solver zostały wzbogacone o hiperłącze, które przekierowuje użytkownika do właściwego artykułu z rozwiązaniem w bazie wiedzy SOLIDWORKS.

W przypadku najczęstszych komunikatów o błędach występujących podczas przeprowadzania badania w programie Simulation hiperłącze prowadzi do odpowiedniego rozwiązania w bazie wiedzy SOLIDWORKS, aby pomóc w usunięciu błędów generowanych przez solver.

Do uzyskania dostępu do bazy wiedzy SOLIDWORKS potrzebny jest dostęp do portalu klienta SOLIDWORKS.

Zwalnianie zadanych przemieszczeń

Zadane przemieszczenia można aktywować i dezaktywować w wybranych krokach czasu badań nieliniowych.


Taka możliwość istnieje w przypadku posiadania licencji SOLIDWORKS Simulation Premium.

Aby zwolnić zadane przemieszczenie w konkretnym kroku czasu badania nieliniowego:

1. Zastosować zadane przemieszczenie do wybranych elementów geometrycznych (ściany, krawędzie lub wierzchołki).
2. W menedżerze właściwości PropertyManager Umocowanie, w obszarze **Zmienność w czasie**, kliknąć opcję **Krzywa**.
3. W odniesieniu do kroków czasu, z których ma zostać usunięte zadane przemieszczenie, w oknie dialogowym Krzywa czasu kliknąć strzałkę w dół w komórce kolumny **Y** i wybrać opcję **Wył.**

Na przykład wprowadzenie poniższych wartości danych krzywej spowoduje wyłączenie zadanego przemieszczenia dla kroków czasu w zakresie od 0,3 do 0,6 sekundy.

punkty	X	Y
1	0	3
2	0.3	3
3	0,4	Wyłącz
4	0,6	2
5	0,8	3
6	1	5



Opcje publikacji raportu

Można wybrać rozmiar papieru na potrzeby drukowania raportów Simulation.

W ustawieniu **Rozmiar papieru** (okno dialogowe Opcje raportu) należy wybrać żądaną opcję drukowania raportu z badania Simulation:

Letter (8,5" x 11")

Druk raportu na papierze w formacie Letter (8,5 x 11 cali).

A4 (8,27" X 11,69")

Druk raportu na papierze w formacie A4 (297 x 210 mm).

Tworzenie przekrojów siatki ★

Narzędzie do tworzenia przekrojów siatki pozwala wykonywać przekroje i oglądać wewnętrzne elementy siatki w badaniach symulacji.

Dzięki temu można sprawdzić jakość wewnętrznej siatki i skorygować ustawienia siatki przed uruchomieniem badania. Można także zidentyfikować krawędzie elementów siatki, które są przycięte przez płaszczyznę przekroju podczas tworzenia przekrojów wykresów wyników.


Można utworzyć wykres przekroju siatki na podstawie wykresu jakości siatki lub wykresu wyników. Można sprawdzić jakość wewnętrznych elementów wypełniania objętości przed uruchomieniem badania.

Po utworzeniu siatki, ale jeszcze przed uruchomieniem badania, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy wykres jakości siatki i wybrać polecenie **Tworzenie przekrojów siatki**.

Aby wyświetlić wykres przekroju siatki nałożony na wykres wyników, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy aktywny wykres wyników i wybrać polecenie **Tworzenie przekrojów siatki**.

W menedżerze właściwości PropertyManager Przekrój siatki należy wybrać płaszczyznę odniesienia lub walec dla orientacji płaszczyzny przekroju siatki. Można dynamicznie ustawiać płaszczyznę przekroju siatki w obszarze graficznym. Odległość  jest dynamicznie aktualizowana podczas przesuwania wskaźnika wzdłuż osi odniesienia.

Aby wyświetlić krawędzie elementów, które są przycięte przez płaszczyznę przekroju, należy wybrać opcję **Pokaż krawędź siatki**.



24

Szkicowanie

Rozdział ten zawiera następujące tematy:


- **Zamknięcia końców dla odsuniętych elementów**
- **Konwertowanie elementów z pętlami wewnętrznymi**
- **Parametryczne relacje równej długości krzywej**
- **Funkcja Instant2D do zmieniania wymiarów szkicu**
- **Wstępny wybór elementów do inteligentnego wymiarowania**
- **Zmiana kierunku odsunięcia szkicu**
- **Narzędzie Segment**
- **Wybór punktów środkowych przy użyciu funkcji Dynamiczne podświetlenie**
- **Pokazywanie lub ukrywanie wymiarów szkicu**
- **Obsługa stylowych splajnów w przypadku b-splajnów**
- **Cofanie scalenia punktów końcowych szkicu przy użyciu opcji Odłącz segment przez przeciągnięcie**
- **Wyższa wydajność pracy z dużymi szkicami**


Zamknięcia końców dla odsuniętych elementów

W przypadku użycia narzędzia **Odsuń elementy** do odsunięcia jednokierunkowych elementów szkicu z otwartą pętlą w szkicach 2D można utworzyć zamknięcia końców (dotyczy to **zamknij koniec** typu łuk lub linia).

Dotychczas można było używać funkcji zamykania końców tylko w przypadku odsunięć dwukierunkowych.

Aby uzyskać dostęp do zamknięć końca i opcji **Geometria odsunięta**, należy wybrać element szkicu i kliknąć **Narzędzia > Narzędzia szkicu > Odsuń elementy** .






Geometria konstrukcyjna dla odsuniętych elementów


Podczas korzystania z narzędzia **Odsuń elementy** można utworzyć geometrię odsunięcia jako geometrię konstrukcyjną.

Dotychczas można było jedynie przekształcić geometrię bazową na geometrię konstrukcyjną.

Aby uzyskać dostęp do opcji geometrii konstrukcyjnej dla **geometrii bazowej** i **geometrii odsuniętej**, należy wybrać element szkicu i kliknąć **Narzędzia** > **Narzędzia szkicu** > **Odsuń elementy** .




Opcja geometrii konstrukcyjnej dla geometrii odsuniętej



Konwertowanie elementów z pętlami wewnętrznymi

Można automatycznie przekształcać pętle wewnętrzne elementu lub elementy ściany modelu przy użyciu opcji **Zaznacz wszystkie pętle wewnętrzne** narzędzia **Konwertuj elementy**.

Dotychczas podczas korzystania z narzędzia **Konwertuj elementy**  konieczne było wybieranie pętli wewnętrznych elementu pojedynczo.



Parametryczne relacje równej długości krzywej

Między dwoma elementami takimi jak linia, splajn, łuk lub okrąg (w zależności od typu elementu) można stosować relacje równej długości krzywej.

Relacji równej $=$ można mimo wszystko użyć, aby wyrównać długości segmentów linii.

Relacja równej długości krzywej $\curvearrowright$ pozwala dodać relacje między okręgiem a łukiem, dwoma okręgami lub dwoma łukami. Można także użyć relacji równej długości krzywej, aby dodać relacje między linią a okręgiem, okręgiem a splajnem i splajnem a linią.

W przypadku używania tych relacji:

- Dla każdego zestawu relacji można utworzyć pary relacji wykorzystujące wszystkie istniejące mechanizmy logiki tworzenia, wyświetlania i usuwania.
- Można zastosować relacje do wielu zgodnych elementów naraz.
- Relację równej długości krzywej można zastosować do rzutu krzywej i innego elementu, z wyjątkiem innego rzutu krzywej.
- Relacja równej długości krzywej znajduje zastosowanie w obrębie szkicu 2D lub 3D.
- Po usunięciu zaznaczenia opcji **Widok > Ukryj/pokaż > Relacje szkicu**  relacje są ukryte w obszarze graficznym.
- Można utworzyć stały splajn po wybraniu splajnu i innego elementu szkicu.

Dostęp do tych relacji można uzyskać z kontekstowego paska narzędzi relacji szkicu i menedżera właściwości PropertyManager Dodaj relacje.


Funkcja Instant2D do zmieniania wymiarów szkicu

Funkcji **Instant2D** można używać do dynamicznego manipulowania wymiarami szkicu w trybie szkicu. Można kliknąć wymiar i szybko zmienić jego wartości bez klikania opcji **Przebuduj** w celu zresetowania geometrii.


Udoskonalona funkcja **Instant2D**  umożliwia:

- Wyświetlanie uchwytów wymiarów lub **linijek Instant2D**  przy wybieraniu wymiarów w trybie szkicu.
- Poprzez kliknięcie wartości wymiaru można edytować dowolny typ wymiaru w polu wartości wejściowej.

Funkcja **Instant2D** w trybie szkicu jest dostępna dla szkiców 2D i 3D.



Linijki Instant2D



Pole wprowadzania wartości wymiaru

Wstępny wybór elementów do inteligentnego wymiarowania

Można wstępnie wybrać elementy szkicu, a następnie użyć narzędzia **Inteligentny wymiar**, aby dodać wymiary do elementów.

Dotychczas konieczne było kliknięcie opcji **Inteligentny wymiar**  przed wybraniem elementów.

Zmiana kierunku odsunięcia szkicu

Kierunek odsunięcia elementów szkicu można zmienić przy użyciu funkcji **Odwróć kierunek**.

Dotychczas aby zmienić kierunek elementów, konieczne było usunięcie lub ponowne utworzenie szkiców.

Aby zmienić kierunek odsunięcia szkicu:


1. W menedżerze właściwości PropertyManager Wymiar, w obszarze **Wartość podstawowa**, kliknąć .
2. Kliknąć dwukrotnie wymiar odsunięcia elementu szkicu. W oknie dialogowym Modyfikuj wykonać jedną z poniższych czynności:
 - Kliknąć .
 - Wstawić znak minus przed istniejącą wartością wymiaru.
3. Kliknąć prawym przyciskiem myszy wymiar odsunięcia i wybrać polecenie **Odwróć kierunek**.

Narzędzie Segment

Segmenty łuku i okręgu

Można użyć narzędzia **Segment** do utworzenia segmentów o równej długości w łukach i okręgach.

W otwartym szkicu łuku lub okręgu kliknąć **Segment**  (pasek narzędzi Szkic) lub **Narzędzia > Narzędzia szkicu > Segment**. W menedżerze właściwości PropertyManager, w obszarze **Parametry segmentu**, wybrać opcję **Segmenty szkicu**.



Jeśli opcja **Segmenty szkicu** jest używana w odniesieniu do łuków lub okręgów, do segmentów szkicu jest stosowana relacja **Równa długość**.

Relacje równego oddalenia

W przypadku korzystania z narzędzia **Segment** w odniesieniu do linii, łuków lub okręgów relacja równego oddalenia jest stosowana do punktów szkicu.

Relacja równego oddalenia tworzy przestrzeń między punktami szkicu na linii, łuku lub okręgu. W przypadku przeciągnięcia lub zmiany rozmiaru linii, łuku lub okręgu punkty szkicu automatycznie dostosowują się, aby pozostać jednakowo oddalone na całej długości segmentu.


Usunięcie dowolnej relacji równego oddalenia z grupy punktów szkicu powoduje usunięcie całej grupy relacji. Po usunięciu relacji równego oddalenia punkty szkicu pozostają w dotychczasowych miejscach i mają wspólną relację z elementem, na którym zostały umieszczone.

Edytowanie punktów szkicu

Można zmienić liczbę utworzonych punktów szkicu przy użyciu narzędzia **Segment**. Wcześniej konieczne było usuwanie punktów i ponowne używanie narzędzia **Segment**.

Aby edytować punkty szkicu:

1. Otworzyć szkic, w odniesieniu do którego wcześniej zostało użyte narzędzie **Segment**



Szkic musi być utworzony w oprogramowaniu SOLIDWORKS w wersji 2016 lub nowszej.

2. Kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę relację **Równoległa** i kliknąć **Edytuj punkty segmentu**.
3. W menedżerze właściwości PropertyManager zmienić parametr **Liczba wystąpień** i kliknąć

Szkic zostanie zaktualizowany o określone segmenty.



Usuwanie punktów szkicu

W przypadku usunięcia punktu szkicu utworzonego przy użyciu narzędzia **Segment** pozostałe punkty są aktualizowane w celu zachowania równych odstępów wzdłuż elementu szkicu.

Aby usunąć punkty szkicu:

1. Otworzyć szkic, w którym wcześniej użyto narzędzia **Segment**  do utworzenia punktów szkicu.

Szkic musi być utworzony w oprogramowaniu SOLIDWORKS w wersji 2016 lub nowszej.

2. Usunąć punkt szkicu.
Odstępy dla pozostałych punktów szkicu dostosowują się, aby punkty pozostały równoległe względem siebie wzdłuż elementu szkicu.

Wybór punktów środkowych przy użyciu funkcji Dynamiczne podświetlanie


Możliwe jest dynamiczne podświetlanie i wybieranie punktów środkowych na elementach szkicu i krawędziach modelu w celu dodania relacji. Można również dynamicznie podświetlać i wybierać w elementach szkicu punkty środkowe podczas wymiarowania w szkicach.


Dotychczas można było jedynie wybrać punkty środkowe krawędzi modelu podczas wymiarowania, korzystając z opcji **Wybierz punkt środkowy** z menu podręcznego. Jednak po wybraniu drugiego punktu środkowego na innym elemencie zaznaczenie pierwszego elementu było usuwane.

Aby wybrać punkty środkowe przy użyciu funkcji Dynamiczne podświetlanie:

1. Procedura jest następująca: ustawić kursor nad punktem środkowym elementu szkicu lub krawędzi modelu.
Element i jego punkt środkowy zostaną podświetlone.
2. Wybrać punkt środkowy.

Możliwość wybierania punktów środkowych przy użyciu funkcji Dynamiczne podświetlanie jest dostępna tylko w przypadku linii, łuków i krawędzi modeli w trybie szkiców.





Pokazywanie lub ukrywanie wymiarów szkicu

Korzystając z funkcji **Przeglądaj wymiary szkicu**, można teraz pokazywać lub ukrywać wymiary szkiców 2D i 3D.

Dotychczas po wyłączeniu opcji **Przeglądaj wymiary szkicu** ukryte były tylko wymiary szkiców 3D.

Kliknąć **Widok > Przeglądaj wymiary szkicu**  lub kliknąć **Przeglądaj wymiary szkicu** w sekcji **Ukryj/pokaż elementy**  (pasek narzędzi Wyświetlacz przezroczysty).

Opcja **Przeglądaj wymiary szkicu** jest dostępna tylko dla części i złożeń.

Obsługa stylowych splajnów w przypadku b-splajnów ★


Przy użyciu narzędzia **Stylowy splajn** można utworzyć b-splajn **3°**, **5°** lub **7°**. Można dostosować gładkość krzywej poprzez regulację stopnia zakrzywienia.

Dotychczas można było tworzyć krzywe Beziera tylko przy użyciu narzędzia **Splajn**. Podczas przekształcania splajnu na **stylowy splajn** tworzono wiele nieużywanych punktów, co utrudniało pracę.


Przeprowadzenie konwersji „jeden do jednego” splajnu do **stylowego splajnu** jest możliwe, ponieważ obecnie uzyskany **stylowy splajn** jest b-splajnem 3 stopnia.

Kliknąć **Narzędzia > Elementy szkicu > Stylowy splajn />**. W menedżerze właściwości PropertyManager Wstaw stylowy splajn wybrać spośród opcji **B-splajn: 3 stopnia**,


B-splajn: 5 stopnia i **B-splajn: 7 stopnia**. 




Krzywa Beziera



B-splajn 3 stopnia



B-splajn 5 stopnia



B-splajn 7 stopnia

Minimalna liczba punktów wymaganych do utworzenia splajnów podstawowych 3, 5 lub 7 stopnia to odpowiednio 4, 6 i 8.

Cofanie scalenia punktów końcowych szkicu przy użyciu opcji Odłącz segment przez przeciągnięcie

Scalenie punktów końcowych elementu szkicu można cofnąć przy użyciu opcji **Odłącz segment przez przeciągnięcie**.

Dotychczas za pomocą opcji **Odłącz segment przez przeciągnięcie** można było przeciągnąć dowolny element szkicu i odłączyć go od innych elementów, ale nie można było odłączyć elementu tylko w jednym punkcie końcowym.

Aby cofnąć scalenie punktów końcowych szkicu przy użyciu opcji Odłącz segment przez przeciągnięcie:

1. Otworzyć dowolny szkic z segmentami lub punktami końcowymi zamkniętego splajnu.
2. Kliknąć prawym przyciskiem myszy element do rozłączenia i wybrać polecenie **Odłącz segment przez przeciągnięcie** /> .
Po wybraniu elementu ze scalonymi punktami punkty końcowe zmieniają kolor.
3. Przeciągnąć punkt końcowy w żądane miejsce.
4. Kliknąć prawym przyciskiem myszy element i usunąć zaznaczenie opcji **Odłącz segment przez przeciągnięcie**.

Wyższa wydajność pracy z dużymi szkicami

Wydajność pracy z dużymi szkicami jest teraz lepsza. Dotyczy to następujących opcji szkicu dostępnych w menu skrótów:

- **Przeciągnij**
- **Przewijanie**
- **Zoom**
- **Przesuwanie**
- **Wygaś**

SOLIDWORKS Toolbox

Dostępne w SOLIDWORKS Professional oraz SOLIDWORKS Premium.

Rozdział ten zawiera następujące tematy:


- **Edytowanie wielu konfiguracji komponentu Toolbox**
- **Zastępowanie komponentów Toolbox**
- **Zmiany nazw dodatków do Toolbox**
- **Import i eksport danych Toolbox**
- **Folder Ulubione biblioteki Toolbox**

Edytowanie wielu konfiguracji komponentu Toolbox ★

Gdy model zawiera wiele konfiguracji tego samego komponentu Toolbox, można edytować je równocześnie. Możliwe jest zainicjowanie edycji z drzewa operacji FeatureManager lub z obszaru graficznego.


Aby zmodyfikować długość dla wielu konfiguracji z obszaru graficznego:

1. W obszarze graficznym wybrać konfiguracje do zmodyfikowania.



2. Przy ostatnim wybranym komponencie przeciągnąć strzałkę na nową długość komponentów.

Długość wszystkich wybranych komponentów zostanie dostosowana do rozmiaru zmodyfikowanego komponentu.



Aby edytować wiele konfiguracji komponentu Toolbox z menedżera właściwości PropertyManager Konfiguruj komponent:

1. W drzewie operacji FeatureManager nacisnąć klawisz **Shift +** wybrać konfiguracje do zmodyfikowania.
2. Kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie **Edytuj komponent Toolbox**.

Jeśli nie zostaną wybrane konfiguracje tego samego komponentu, opcja **Edytuj komponent Toolbox** nie pojawi się w menu skrótów.

Wartości wyszczególnione w obszarze **Właściwości** menedżera właściwości PropertyManager to wartości dla ostatniego wybranego elementu.

3. Zmodyfikować właściwości komponentu.

Zmiany wprowadzone w menedżerze właściwości PropertyManager zostaną odzwierciedlone w obszarze graficznym w odniesieniu do wszystkich wybranych konfiguracji komponentu.

4. Kliknąć ✓.

Zastępowanie komponentów Toolbox ☆

Można zastąpić wielokrotne wystąpienia komponentu Toolbox innym komponentem Toolbox, dokonując edycji komponentów.

Zastępowane komponenty muszą być konfiguracjami tego samego komponentu rodzica. Na przykład można zastąpić różne długości i rozmiary tego samego wkrętu z łbem walcowym z gniazdem, ale nie można zastąpić nakrętki i śruby w tej samej operacji.

Aby zastąpić komponenty Toolbox:

1. W drzewie operacji FeatureManager wybrać komponenty do zastąpienia.
2. Kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie **Edytuj komponent Toolbox**.
3. W menedżerze właściwości PropertyManager, w obszarze **Zastąp komponent**, kliknąć **Zmień typ łącznika**.
4. W oknie dialogowym wybrać komponent zastępujący i kliknąć **OK**.

W obszarze graficznym pojawią się zaktualizowana geometria podglądu, strzałki manipulacji i flagi konfiguracji dla zastąpionych komponentów.

W przypadku, gdy jeden z komponentów jest źródłem dla co najmniej jednego sztyku komponentów, zastępowane są komponenty zawarte w danym sztyku.

Wszystkie odpowiednie wiązania są aktualizowane o nowe odniesienia z komponentów zastępujących. Kiedy oprogramowanie nie jest w stanie automatycznie odtworzyć żadnych wiązań, zostaje otwarty menedżer właściwości PropertyManager Wiązane elementy, który umożliwia edycję i naprawę wiązań.

Zmiany nazw dodatków do Toolbox

W wersji SOLIDWORKS 2016 zmieniły się nazwy dodatków do SOLIDWORKS Toolbox.

Nazwa dodatku do wersji 2016	Poprzednia nazwa	Opis
Biblioteka SOLIDWORKS Toolbox	SOLIDWORKS Toolbox Browser	Ładuje narzędzie konfiguracji Toolbox oraz okienko zadań biblioteki projektu Toolbox, gdzie można uzyskać dostęp do komponentów Toolbox.
Narzędzia SOLIDWORKS Toolbox	SOLIDWORKS Toolbox	Ładuje Kalkulator belki, Kalkulator łożyska oraz narzędzia do tworzenia krzywek, rowków i elementów ze stali konstrukcyjnej.

Import i eksport danych Toolbox

Dane z tabel Toolbox można importować i eksportować przy użyciu formatu pliku **.xlsx**.

Po kliknięciu opcji **Toolbox > Eksport danych** w oknie dialogowym Zapisz jako można wybrać jeden z następujących formatów:

- **Skoroszyt programu Excel (*.xlsx)**
- **Skoroszyt programu Excel 97-2003 (*.xls)**

Po kliknięciu opcji **Toolbox > Import danych** typ pliku Microsoft Excel obejmuje formaty pliku **.xls** i **.xlsx**.

Folder Ulubione biblioteki Toolbox

Folder **Ulubione** biblioteki Toolbox to folder lokalny, w którym można przechowywać skróty do często używanych komponentów z biblioteki Toolbox.

W oprogramowaniu SOLIDWORKS folder **Ulubione**  pojawia się w obszarze **Toolbox**, w okienku zadań Biblioteka projektu. Zawartość dodawana do tego folderu jest przechowywana jako pliki skrótów systemu Windows na komputerze lokalnym.

Folder **Ulubione** biblioteki Toolbox jest domyślnie widoczny. Aby go ukryć, należy kliknąć **Narzędzia > Opcje > Opcje systemu > Kreator otworów/Toolbox** i usunąć zaznaczenie opcji **Wyświetl folder ulubionych Toolbox**. Nie spowoduje to usunięcia ulubionych elementów, a jedynie ich ukrycie w okienku zadań Biblioteka projektu.

Można dodawać zawartość bezpośrednio do folderu **Ulubione** lub tworzyć podfoldery w celu uporządkowania zawartości. Następnie można przeciągać komponenty z folderu standardów Toolbox w dolnej części okienka zadań do folderu **Ulubione** lub do podfolderu.

Nie należy dzielić ulubionych elementów z innymi użytkownikami.

Aby zapisać lub wykorzystać ulubione elementy z biblioteki Toolbox:


1. W okienku zadań, na karcie Biblioteka projektu, rozwinąć węzeł **Toolbox**.
2. Wybrać folder **Ulubione** i kliknąć **Utwórz nowy folder** .
3. Wprowadzić nazwę podfolderu.

W przypadku korzystania ze standardowych nazw folderów Toolbox, takich jak **Łożyska** lub **Wkręty i śruby** oprogramowanie wyświetla nazwy z odpowiednimi ikonami. W przeciwnym razie folder przedstawia ogólna ikona folderu.

Nowy folder pojawia się w folderze **Ulubione** i jest tworzony na komputerze lokalnym w lokalizacji `C:\Users\<nazwa_użytkownika>\AppData\Roaming\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS<wersja>\Toolbox\Favorites`.

4. Korzystając z biblioteki komponentów Toolbox, rozwinąć standard, kategorię i typ komponentu, które mają zostać zapisane w ulubionych.
5. Wybrać komponent i przeciągnąć go do podfolderu.

Każdy element zapisany w ulubionych pojawia się jako skrót w podfolderze **Ulubione** i w katalogu **Ulubione** na komputerze lokalnym.



Jeśli komponent Toolbox zostanie przeniesiony, usunięty lub wyłączony, na skrótce pojawi się flaga ostrzeżenia.



Heavy Hex Bolt

Należy wówczas ustawić wskaźnik nad elementem ulubionym, aby wyświetlić etykietkę narzędzia z opisem problemu.

6. Aby korzystać z elementu ulubionych, wybrać go w podfolderze **Ulubione** i przeciągnąć do obszaru graficznego — tak samo jak przy przeciąganiu komponentu do innego folderu Toolbox.

26

SOLIDWORKS Utilities

Rozdział ten zawiera następujące tematy:

- **Udoskonalenia funkcji Porównaj geometrie**

Udoskonalenia funkcji Porównaj geometrie

Udoskonalenia wprowadzone w narzędziu **Porównaj geometrie**  ułatwiają identyfikację objętości, które zostały dodane lub usunięte w modelu.

Po uruchomieniu narzędzia **Porównaj geometrie** należy wybrać opcję **Zachowaj obiekty przy zamknięciu**, aby porównanie objętości obiektów było zapisywane bezpośrednio w modelu odniesienia, w zmodyfikowanym modelu lub w obu tych miejscach. Objętości obiektów zostaną wyszczególnione w drzewie operacji FeatureManager modelu i pojawiają się w folderze **Porównaj objętość** — w podfolderach **Wspólna objętość**, **Dodany materiał** i **Usunięty materiał**.

Można wtedy użyć narzędzia **Przecięcie** do scalenia dowolnej kombinacji dodanych i usuniętych materiałów z odniesieniem lub zmodyfikowanym modelem.


W przypadku użycia narzędzia **Przecięcie** w celu dodania materiałów powstaną nieruchome (statyczne) obiekty. Połączone wymiary i odniesienia nie zostaną przeniesione do scalonych obiektów.

Dotychczas narzędzie **Porównaj geometrie** tworzyło osobny plik porównania objętości, który zawierał zarówno obiekty dodane, jak i usunięte, ale obiekty te trudno było rozróżnić.

Uruchamianie porównania geometrii


Aby porównać dwie wersje modelu i zapisać dane porównania w modelu:

1. Otworzyć pliki *katalog_instalacyjny\samples\whatsnew\utilities\apple.sldprt* i *peach.sldprt*.




2. Kliknąć **Narzędzia > Porównaj > Geometria** .
3. W okienku zadań wybrać Porównaj:
 - a) Jako **dokument odniesienia** wybrać **apple.sldprt**.
 - b) Jako **zmodyfikowany dokument** wybrać **peach.sldprt**.
4. W obszarze **Elementy do porównania** wybrać **Geometria** i kliknąć **Uruchom porównanie**.
Dwa pliki części zostaną przedstawione sąsiadująco.

5. W obszarze **Porównanie objętości** kliknąć **Wspólna objętość**, **Usunięty materiał** i **Dodany materiał**.



6. Wybrać **Zachowaj obiekty przy zamknięciu** i kliknąć **Dodaj do apple.sldprt**, aby zachować różnice w dokumencie odniesienia.
7. Kliknąć **Zamknij**, aby wyjść z okienka zadań. Porównanie danych zostanie zapisane w pliku `apple.sldprt`.




8. W obszarze graficznym rozwinąć okno `apple.sldprt`. Następnie w drzewie operacji FeatureManager rozwinąć folder **Porównaj objętość** i każdy z jego podfolderów. Można kliknąć każdy element materiału, aby podświetlić obiekty dodane do części lub z niej usunięte.

Scalanie objętości za pomocą narzędzia Przecięcie

Aby scalić materiały z folderu **Porównaj objętość** z plikiem `apple.sldprt`:

1. Z drzewa operacji FeatureManager wybrać:
 - **Cut-Extrude3**
 - **Material Added1**
 - **Material Added2**
 - **Material Removed1**
2. Kliknąć **Wstaw > Operacje > Przecięcie** .
3. Kliknąć **Utwórz oba i Przecięcie**.
4. W obszarze **Regiony do wykluczenia** kliknąć **Region 3**.
5. Następnie kliknąć **Scalaj wyniki** i .



Konstrukcje spawane

Rozdział ten zawiera następujące tematy:

- **Zmiana umiejscowienia zamknięć końców przy użyciu wymiarów odniesienia**
- **Nazwy operacji członów konstrukcyjnych**
- **Listy rozmiarów członów konstrukcyjnych**
- **Właściwość „Długość całkowita” dla wyprowadzonych części**
- **Przenoszenie właściwości materiału z profili biblioteki**

Zmiana umiejscowienia zamknięć końców przy użyciu wymiarów odniesienia


Podczas tworzenia zamknięć końców konstrukcji spawanej oprogramowanie dodaje wymiary odniesienia, aby zaznaczyć odległość wstawki w liniowych i zakrzywionych członach konstrukcyjnych. Te wymiary można modyfikować w odniesieniu do części, złożeń i rysunków bez potrzeby otwierania operacji zamknięcia końców.

Wymiary wstawki są automatycznie dodawane dla pierwszego zamknięcia końca w ramach operacji zamknięcia końców. W przypadku umieszczenia zamknięcia końca na prostym członie oprogramowanie przypisze wymiar liniowy. Po umieszczeniu go na zakrzywionym członie zostanie przypisany wymiar długości łuku.


Aby zmodyfikować umiejscowienie zamknięć końców przy użyciu wymiarów odniesienia:

1. Po otwarciu części konstrukcji spawanej z zamknięciami końców kliknąć opcję **Instant3D**  (pasek narzędzi Operacje).
2. Wybrać operację zamknięcia końców.


Przy pierwszym zamknięciu końca w ramach wybranej operacji pojawią się wymiary odniesienia.



3. Kliknąć wymiar i wprowadzić nowy.



Zamknięcie końca zostanie przeniesione do nowej lokalizacji.



Jeżeli nie została włączona funkcja Instant3D, należy kliknąć opcję **Przebuduj** (pasek narzędzi Standard), aby wykonać przeniesienie.


Nazwy operacji członów konstrukcyjnych

Podczas tworzenia operacji członów konstrukcyjnych oprogramowanie automatycznie nadaje im nazwy według typu i rozmiaru wstawianych członów konstrukcyjnych.

Konwencja nazewnictwa to **Typ Rozmiar**(*n*), gdzie *n* jest przyrostkiem wskazującym liczbę identycznych wystąpień operacji.

Na przykład w przypadku wstawienia czterech rur o profilu prostokątnym i rozmiarze 3 x 2 x 0,25 definiujący je człon konstrukcyjny otrzymuje nazwę **rura o profilu prostokątnym 3 x 2 x 0.25(4)**.

Po ustawieniu wskaźnika nad operacją członu konstrukcyjnego w obszarze graficznym pojawia się etykieta narzędzia, w której jest stosowana ta sama konwencja nazewnictwa:




Ta konwencja nazewnictwa ma zastosowanie do konstrukcji spawanych utworzonych w oprogramowaniu SOLIDWORKS w wersji 2016 i nowszych.

Listy rozmiarów członów konstrukcyjnych

Lista rozmiarów członów konstrukcyjnych jest sortowana alfanumerycznie w kolejności od najmniejszego do największego rozmiaru, aby ułatwić pracę z biblioteką zawierającą dużą liczbę komponentów o standardowych rozmiarach.

Dodatkowo dwa ostatnio użyte rozmiary pojawiają się w górnej części menu, co pozwala je łatwo znaleźć.



Właściwość „Długość całkowita” dla wyprowadzonych części

Przy wyświetlaniu właściwości listy elementów ciętych dla wyprowadzonych części uwzględniana jest długość całkowita tych części.

Aby uzyskać dostęp do właściwości **Długość całkowita**, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy folder listy elementów ciętych w wyprowadzonej części i wybrać polecenie **Właściwości**.

Długość całkowita jest dostępna w przypadku utworzenia wyprowadzonej części poprzez:

- Wstawienie wybranych członów konstrukcyjnych części konstrukcji spawanej do nowej części.
- Skopiowanie właściwości listy elementów ciętych do nowych części przy użyciu opcji **Podziel** lub **Zapisz obiekty**.
- Zaznaczenie opcji **Właściwości listy elementów ciętych** podczas tworzenia odbicia lustrzanego części konstrukcji spawanej.

Ponadto oprogramowanie oblicza długość całkowitą wyprowadzonych części w złożeniach podczas dodawania wyprowadzonych części przy użyciu opcji:

- **Plik > Wyprowadź część z komponentu**
- **Wstaw > Lustro komponentów**

Przenoszenie właściwości materiału z profili biblioteki

Gdy profil biblioteki jest używany jako człon konstrukcyjny, można z niego przenieść właściwości materiału.

Właściwości materiału można także przenosić z profili biblioteki zawierających materiały specyficzne dla konfiguracji.

Opcja **Transferuj materiał z profilu** jest dostępna i domyślnie wybrana w przypadku nowych członów konstrukcyjnych. Oprogramowanie SOLIDWORKS zapamiętuje wybór użytkownika dotyczący przenoszenia lub nieprzenoszenia materiału.

Jeżeli wybrano opcję przenoszenia materiału z profilu biblioteki, a wcześniej nie przypisano żadnego materiału do dokumentu, przenoszony materiał zostanie przypisany jako materiał globalny dla dokumentów, a w stosownych przypadkach także jako materiał dla konkretnych pozycji listy elementów ciętych.

Aby przenieść właściwości materiału z profili biblioteki:

1. Utworzyć szkic.
2. Kliknąć **Człon konstrukcyjny**  (pasek narzędzi Konstrukcje spawane) lub **Wstaw > Konstrukcje spawane > Człon konstrukcyjny**.
3. W menedżerze właściwości PropertyManager wybrać dla profilu ustawienia **Standard, Typ i Rozmiar**.
4. W obszarze graficznym wybrać segmenty szkicu, aby zdefiniować ścieżkę dla członów konstrukcyjnych.

Jeżeli profil biblioteki zdefiniowany w kroku 3 ma przypisany materiał, opcja **Transferuj materiał z profilu** jest dostępna i wybrana.

5. W przypadku, gdy opcja **Transferuj materiał z profilu** jest dostępna:

- Pozostawić opcję zaznaczoną, aby przenieść materiał do części.
- Usunąć zaznaczenie opcji, aby zapobiec przeniesieniu materiału.

6. Kliknąć .

W drzewie operacji FeatureManager:

- Przenoszony materiał jest widoczny w węźle **Materiał** .
- Po rozwinięciu nowo dodanych pozycji listy elementów ciętych jest do nich przypisywany przeniesiony materiał.

www.solidworks.com

Dassault Systèmes SolidWorks Corp.
175 Wyman Street
Waltham, MA 02451
Phone: 1 800 693 9000
Outside the US: +1 781 810 5011
Email: generalinfo@solidworks.com

Europe Headquarters
Phone: +33 4 13 10 80 20
Email: infoeurope@solidworks.com

Asia/Pacific Headquarters
Phone: +65 6511 9188
Email: infoap@solidworks.com

Japan Headquarters
Phone: +81 3 6270 8700
Email: infojapan@solidworks.com

Latin America Headquarters
Phone: +55 11 3186 4150
Email: infoa@solidworks.com



SolidWorks is a registered trademark of Dassault Systèmes SolidWorks Corporations in the US and other countries.
Other brand and product names are trademarks of their respective owners. ©2015 Dassault Systèmes. All rights reserved